FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr Web : www.ffp.asso.fr

FLASH SÉCURITÉ

Réf : 14.1093 Date : 28/05/2014

OBJET : Rupture Maillon Rapide sur voilure tandem.

Matériels concernés : Toutes voilures Tandem ICARUS (NZ Aerosports)

Texte : Le Conseil de Sécurité a été informé de plusieurs ruptures de connectiques (Maillon Rapide) N°6 lors de montage. La manille est marquée Maillon Rapide mais ne comporte pas le marquage **Inox** (Acier Inoxydable). L'inscription indique **WWL 400 kg N6.** Ces maillons rapides sont en acier zingué. Les écrous de serrage se sont fendus sur toute leur longueur.

Actions : Toutes les connectiques montées sur les voilures Tandem ICARUS doivent être inspectées. Si ce type de maillon rapide est monté sur votre voilure, elle ne doit pas être utilisée avec ces maillons rapides, et contacter le Conseil de Sécurité (conseilsecurite@ffp.asso.fr). Le constructeur a été informé de la situation.

Personnel qualifié : Tout utilisateur ou propriétaire.

Date d'application : **Avant le prochain saut.**

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr Web : www.ffp.asso.fr

DIFFUSION :

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Constructeur concerné
- Plieurs, réparateurs
- Etats Majors de : l'Armée de Terre - l'Armée de l'Air - de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- C.E.V.A.P.
- E.T.A.M.A.T Montauban
- DGAC Monsieur JOUBERT
- DGA Monsieur PERRIN
- Direction des Sports
- Paramag
- FFP Contacts