



## COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE

### CIRCULAIRE DE SECURITE N° 86

**Yves DEVAURAZ**

Référence : YD/CR/99/

Date : 31 Mars 1999

**OBJET** : Remplacement des bouclettes doubles (doubles loops) utilisées avec répéteur de CDO.

**Matériels concernés** : Tous les tandem Vector utilisés avec répéteur de CDO.  
L'utilisation des bouclettes doubles, version TVDRL-R1, est obligatoire.

**TEXTE** :

Vous trouverez en annexe une copie et une traduction du bulletin de service n° (PSB) 031798 de la Société Relative Workshop.

Tout écart de procédure dans la fabrication pouvant affecter le bon fonctionnement de l'élément, vous pouvez vous procurer des loops auprès des sociétés :

**Relative Workshop** - 1645 N Lexington Avenue - Deland Florida - USA 32784  
Tel. : (904) 736 7589 - Fax : (904) 734 7537

et

**Parafun** - Le mas de Pouverel - 83340 LE LUC  
Tel. : 04.94.73.47.88 - Fax : 04.94.73.47.90

**PERSONNEL QUALIFIE** : Réparateur

**DATE D'APPLICATION** : Dès réception

**DIFFUSION** :

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Plieurs - Réparateurs de parachutes
- Moniteurs Tandem
- Etats Majors de : l'Armée de Terre - l'Armée de l'Air - de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- S.T.P.A.
- C.A.P.
- E.T.A.M.A.T Montauban
- Direction des Sports
- Paramag
- Drop Zone
- Parachute Shop
- Parafun
- Parachutes de France