

De: Eric fradet [ericfradet@yahoo.com]

Envoyé: lundi 10 mars 2008 20:56

Objet: concerne les Vigil sectionneurs inox à manchons interne déformé

Bonjour,

de nombreux Plieurs sont confrontés au montage de sectionneurs Vigil en inox avec le manchon interne déformé de sorte que le passage du puits est encombré (voir pièce jointe). Pour des raisons de précaution (coefficient de frottement contre la ou les bouclette(s), risque de rupture du manchon si manipulation par le plieur pour le "redresser", etc) , il est demandé de ne **PAS** monter ce type de sectionneur, mais de le rebuter et de le renvoyer à AAD..

Eric Fradet

PS : je mets AAD en copie de ce mail, cela évitera au plieur inféodé à Vigil de leur transmettre

