

22/08/2006

Concerne les gaines de libération de Tandem Sigma

Bonjour,

Deux Tandem Sigma ont été trouvés avec une ligne de couture manquante pour fixer les gaines de libération de la voile principale dans leur tunnel en type 12 (voir photo 1).

Il est donc demandé aux propriétaires de Tandem Sigma fabriqués depuis 2003 de vérifier, cette partie de leur équipement, afin de s'assurer de ne pas augmenter les efforts à l'ouverture en cas de libération, en étant conforme à la photo attache 2.

Prière de me signaler toute absence de couture constatée à cet endroit bien précis.

Éric Fradet

