



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

FICHE D'INFORMATION MATERIEL N° 25

Référence: JMS/06/1699

Date: 13 septembre 2006

Emetteur: Eric FRADET

Objet: Précautions à prendre contre les risques de déclenchement intempestif au sol de déclencheurs Vigil fabriqués par la société AAD

Matériels concernés: Tout parachute équipé d'un DECLENCHEUR VIGIL

Texte: La CTP a été alertée par des cas de déclenchements intempestifs au sol de VIGIL. Lors de ces incidents, les mises en route se sont effectuées normalement, les appareils ne se sont pas arrêtés pendant la procédure d'allumage et n'ont pas affichés de code d'erreur. Les appareils ont ensuite déclenchés au sol provoquant l'ouverture du conteneur secours.

Le constructeur, alerté, a investigué et pense que l'origine des incidents pourrait être due à des variations de température. Il n'a pas, à ce jour, apporté de solution à ce problème. Dans l'attente d'explications concernant le remède à ces incidents, AAD a émis un communiqué que nous vous invitons à consulter sur le site: <http://www.vigil.aero/>

Recommandations:

- Suivre les recommandations du constructeur en évitant aux parachutes, même protégé dans un sac de transport, toute exposition au soleil ou à la chaleur,
- RAPPORTER impérativement à la FFP tout déclenchement intempestif au sol ou en l'air bien qu'il n'y ait pas eu d'incidents signalés en vol.

Date d'application: Dès le prochain saut

Diffusion:

Directeurs Techniques pour affichage
Moniteurs
Plieurs/réparateurs
Tout public

POUR AFFICHAGE