



**FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
PARACHUTISME**
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

FLASH SÉCURITÉ

Réf. : F.F.P./C.S. n° 0560

Date : 17 avril 2012

OBJET : Commandes de manœuvre voile secours

Matériels concernés : Sacs-harnais **VORTEX 2** et voile de secours **DECELERATOR**
fabricant **PARACHUTE SYSTEMS**

Texte : Un cas récent de situation, qui aurait pu engendrer un accident grave, a été rapporté au Conseil Sécurité. Il s'agit d'une **difficulté de dégagement de poignées de commandes de manœuvre de la voile de secours** après une procédure de secours.

Il apparaît que l'extrémité de la poignée commande ne s'est dégagée du point de 1/2 frein qu'après plusieurs tentatives de l'utilisateur, entraînant des rotations rapides en basse hauteur.

Des cas similaires ont déjà été observés et ont fait l'objet de la Circulaire Sécurité n° 161, mais qui ne concernait pas, à l'époque, le type de matériel rapporté cette fois-ci.

Actions : L'industriel a été contacté et, dans l'attente de l'émission de son Bulletin de Service, il est demandé aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de ces matériels de ne pas utiliser ces matériels.

Personnel qualifié : Plieur de secours qualifié.

Date d'application : immédiate.

Diffusion : tous publics.

Contact : de préférence par email à : conseilsecurite@ffp.asso.fr

AFFICHAGE OBLIGATOIRE