

JYRO

	MANUELS de PLIAGE						
Numéro	Туре	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet		
		Voile Principale	00-00-0000	LEIA	Guide de pliage de la voile LEIA		
		Voile Principale	00-00-0000	SOFT LINKS	Montage soft links NZ aérosport- sport (Ed 05-2019)		
		Voile Principale	00-00-0000	SOFT LINKS	Montage soft links NZ aérosport - tandem (Ed 02-2018)		
		Voile Principale	01-01-2018	TOUS TYPES	Manuel de pliage voile principale NZ Aérosport (Ed 2018)		



JYRO

				CARA	CTERISTIQUES
Numéro	Туре	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 2	Line trim chart CROSSFIRE2 99
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 2	Line trim chart CROSSFIRE2 139
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 2	Line trim chart CROSSFIRE2 109
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 3	Line trim chart CROSSFIRE3 169
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 3	Line trim chart CROSSFIRE3 119
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 3	Line trim chart CROSSFIRE3 99
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 3	Line trim chart CROSSFIRE3 109
		Voile Principale	00-00-0000	ICARUS TANDEM	Line trim chart Icarus Tandem 365
		Voile Principale	00-00-0000	ICARUS TANDEM	Line trim chart Icarus Tandem 364
		Voile Principale	00-00-0000	JFX	Line trim chart JFX 89
		Voile Principale	00-00-0000	JFX2	Line trim chart JFX2 89ft². S/N: 61026
		Voile Principale	00-00-0000	JVX	Line trim chart JVX 84
		Voile Principale	00-00-0000	LEIA	Line trim chart LEIA 074. SN: 69846
		Voile Principale	00-00-0000	PETRA	Line trim chart PETRA 66.
		Voile Principale	00-00-0000	SAFIRE 2	Line trim chart SAFIRE2 119
		Voile Principale	00-00-0000	SAFIRE 3	Line trim chart SAFIRE3 139ft² V2 . S/N 29715 et 62261 (Ed 2020-09)
		Voile Principale	00-00-0000	SAFIRE 3	Line trim chart SAFIRE3 209ft² V2 . S/N 72068
		Voile Principale	00-00-0000	SAFIRE 3	Line trim chart SAFIRE3 V2
		Voile Principale	00-00-0000	SOFT LINK	Montage soft links NZ aérosport



JYRO

	VOILES PRINCIPALES					
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet	
205	CS	FFP	09-03-2023	ICARUS TANDEM	CS205: Utilisation de maillons rapides n°6. Annule et remplace la CS192	
	Courrier	CONSTRUCTEUR	01-03-2017	ICARUS TANDEM	Compatibilité sac harnais SIGMA TANDEM et TNT SYSTEM et voile principale ICARUS TANDEM	
210	cs	FFP	22-10-2025	JFX	CS210. Risque de rupture des suspentes sur voilures principales JYRO avec suspentes de taille 400 lbs Vectran fabriquées entre octobre 2024 et juillet 2025	
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-10-2025	JFX	bulletin de service : 20251014. Remplacement obligatoire de la gamme Vectran 400. Plage de dates de fabrication : octobre 2024 - juillet 2025	
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-10-2025	JFX	URL:CON:https://help.jyro.com/helpcentre/38112795517849 service bulletin 20251014 v400 line Bulletin de service : 20251014. Risque de rupture des suspentes sur voilures principales JYRO avec suspentes de taille 400 lbs Vectran fabriquées entre octobre 2024 et juillet 2025 URL:CON:https://help.jyro.com/helpcentre/38112795517849 service bulletin 20251014 v400 line	
210	cs	FFP	22-10-2025	LEIA	CS210. Risque de rupture des suspentes sur voilures principales JYRO avec suspentes de taille 400 lbs Vectran fabriquées entre octobre 2024 et juillet 2025	
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-10-2025	LEIA	Bulletin de service : 20251014. Risque de rupture des suspentes sur voilures principales JYRO avec suspentes de taille 400 lbs Vectran fabriquées entre octobre 2024 et juillet 2025 URL:CON:https://help.jyro.com/helpcentre/38112795517849-service-bulletin-20251014-v400-line	
	Note	CONSTRUCTEUR	29-01-2019	LEIA	Conditions minimales pour acquisition voile principale PETRA ou LEIA	
	Note	FFP	07-07-2015	LEIA	FS: Vérification des voiles principale LEIA	
210	CS	FFP	22-10-2025	PETRA	CS210. Risque de rupture des suspentes sur voilures principales JYRO avec suspentes de taille 400 lbs Vectran fabriquées entre octobre 2024 et juillet 2025	
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-10-2025	PETRA	Bulletin de service : 20251014. Risque de rupture des suspentes sur voilures principales JYRO avec suspentes de taille 400 lbs Vectran fabriquées entre octobre 2024 et juillet 2025 URL:CON:https://help.jyro.com/helpcentre/38112795517849-service-bulletin-20251014-v400-line	
	Note	CONSTRUCTEUR	29-01-2019	PETRA	Conditions minimales pour acquisition voile principale PETRA ou LEIA	
	Note	CONSTRUCTEUR	05-08-2025	SAFIRE 3	Guide pour mise à niveau commandes SAFIRE 3 V2 suite ouverture dure.	
	Note	FFP	05-08-2025	SAFIRE 3	Contrôle de la modification de la configuration des commandes de frein Safire 3 et inspection obligatoire Safire 3, fabriquée entre 2016 et 2018, taille jusqu'à 169 ft (numéros de série au bas du SB)	
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-07-2025	SAFIRE 3	SB 20180301-V2: Modification de la configuration des commandes de frein Safire 3 et inspection obligatoire Safire 3, fabriquée entre 2016 et 2018, taille jusqu'à 169 ft (numéros de série au bas du SB)	
	Note	CONSTRUCTEUR	01-06-2020	SAFIRE 3	Mise à niveau commandes SAFIRE 3 V2 suite ouverture dure.	
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-11-2024	SLEIA	SB 20240916: Retrait de l'option Vectran 300 Line (V300) pour le parachute SLeia	
206	cs	FFP	27-03-2023	TOUS TYPES	CS206: Utilisation de maillons rapides montés sur toutes Voilures solo principales ou secours.	



JYRO

	DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels JYRO)					
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet	
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA,Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle	
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.	
.038-ANNULEI	E DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.	
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).	
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées	
.017-MODIFIE	Ē DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral	
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut equipés de dispositif d\\\'attache du glisseur rétracté	
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours	
096	cs	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d\\\\'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03	
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem	
078	cs	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'\\\'une pochette cousue sous le conteneur principal	
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voilure avec cône de suspension en Téflar	
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.	
065	cs	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d\\\'un saut avec SURF	
056	cs	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre	
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides	
017	cs	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires	
014	cs	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération	