FICHE

JYRO

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Voile Principale	00-00-0000	LEIA	Guide de pliage de la voile LEIA
		Voile Principale	00-00-0000	SOFT LINKS	Montage soft links NZ aérosport- sport (Ed 05-2019)
		Voile Principale	00-00-0000	SOFT LINKS	Montage soft links NZ aérosport - tandem (Ed 02-2018)
		Voile Principale	01-01-2018	TOUS TYPES	Manuel de pliage voile principale NZ Aérosport (Ed 2018)

Visa Responsable Matériel

FICHE

JYRO

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 2	Line trim chart CROSSFIRE2 109
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 2	Line trim chart CROSSFIRE2 139
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 2	Line trim chart CROSSFIRE2 99
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 3	Line trim chart CROSSFIRE3 99
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 3	Line trim chart CROSSFIRE3 109
		Voile Principale	00-00-0000	CROSSFIRE 3	Line trim chart CROSSFIRE3 119
		Voile Principale	00-00-0000	ICARUS TANDEM	Line trim chart Icarus Tandem 365
		Voile Principale	00-00-0000	ICARUS TANDEM	Line trim chart Icarus Tandem 364
		Voile Principale	00-00-0000	JFX2	Line trim chart JFX2 89ft². S/N: 61026
		Voile Principale	00-00-0000	JVX	Line trim chart JVX 84
		Voile Principale	00-00-0000	LEIA	Line trim chart LEIA 074. SN: 69846
		Voile Principale	00-00-0000	SAFIRE 2	Line trim chart SAFIRE2 119
		Voile Principale	00-00-0000	SAFIRE 3	Line trim chart SAFIRE3 139ft² V2 . S/N 29715 et 62261 (Ed 2020-09)
		Voile Principale	00-00-0000	SAFIRE 3	Line trim chart SAFIRE3 209ft² V2 . S/N 72068
		Voile Principale	00-00-0000	SOFT LINK	Montage soft links NZ aérosport

Visa Responsable Matériel

FICHE

JYRO

Tous Documents

VOILES PRINCIPALES					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
205	CS	FFP	09-03-2023	ICARUS TANDEM	CS205: Utilisation de maillons rapides n°6. Annule et remplace la CS192
	Courrier	CONSTRUCTEUR	01-03-2017	ICARUS TANDEM	Compatibilité sac harnais SIGMA TANDEM et TNT SYSTEM et voile principale ICARUS TANDEM
	Note	CONSTRUCTEUR	29-01-2019	LEIA	Conditions minimales pour acquisition voile principale PETRA ou LEIA
	Note	FFP	07-07-2015	LEIA	FS: Vérification des voiles principale LEIA
	Note	CONSTRUCTEUR	29-01-2019	PETRA	Conditions minimales pour acquisition voile principale PETRA ou LEIA
	Note	CONSTRUCTEUR	01-06-2020	SAFIRE 3	Mise à niveau commandes SAFIRE 3 V2 suite ouverture dure.
206	CS	FFP	27-03-2023	TOUS TYPES	CS206: Utilisation de maillons rapides montés sur toutes Voilures solo principales ou secours.

Visa Responsable Matériel

FICHE

JYRO

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels JYRO)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA,Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
.038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
.017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut equipés de dispositif d\\\'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d\\\'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d\\\'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voilure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d\\\'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération

Visa Responsable Matériel