FICHE

PARA AUSTRALIA

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Parachute Sauvetage	01-08-1998	SLIMPACK	Manuel de pliage SLIMPACK (Rev C 08-1998)
		Parachute Sauvetage	01-08-1998	THINBACK	Manuel de pliage THINBACK (Rev A 08-1998)
		Réparation	00-00-0000	TOUS TYPES	Instruction pour installation Kill-Line sur extracteur PT: B047-TB
		Sac Harnais	01-04-1986	PIGMEE	Manuel de pliage (Para australia) PIGMEE (ed 04-1986)
		Sac Harnais	00-00-0000	SOFT LINK	Manuel (Para australia) de montage de soft link
		Voile Secours	01-10-1999	AIR FORCE	Manuel de pliage (Para autralia) AIRFORCE (ed 10-1999)

Visa Responsable Matériel

FICHE

PARA AUSTRALIA

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Parachute Sauvetage	00-00-0000	SLIMPACK	Déclaration of design and Performance (DDP N° 40.010/99) du parachute de sauvetage Slimpack T 204

Visa Responsable Matériel

FICHE

PARA AUSTRALIA

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-07-2003	CLASSIC PRO	SB-1530: Rénovation complète des gaines de libération pour système 3 anneaux. Tous TALON 1994 et CLASSIC PRO
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TALON	SB:PA SB9502 Rev.3 - DURÉE DE VIE Tous les composants de secours et de parachute de secours qui portent la marque Parachutes Australia (PA)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TALON	PA SB9502 Rev.3: Détermination des limites de vie des matériels de PARACHUTES AUSTRALIA
183	CS	FFP	25-03-2011	TALON	Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais, temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	TALON	SB1101, Retrait d\'approbation de montage de l\'argus dans sacs harnais
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-07-2003	TALON	SB-1530: Rénovation complète des gaines de libération pour système 3 anneaux. Tous TALON 1994 et CLASSIC PRO
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TELESIS	SB:PA SB9502 Rev.3 - DURÉE DE VIE Tous les composants de secours et de parachute de secours qui portent la marque Parachutes Australia (PA)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TELESIS	PA SB9502 Rev.3: Détermination des limites de vie des matériels de PARACHUTES AUSTRALIA
183	CS	FFP	25-03-2011	TELESIS	PA SB1101 - Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais, temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	TELESIS	SB1101, Retrait d\'approbation de montage de l\'argus dans sacs harnais

Visa Responsable Matériel

FICHE

PARA AUSTRALIA

Tous Documents

VOILES SECOURS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	AIR FORCE	SB:PA SB9502 Rev.3 - DURÉE DE VIE Tous les composants de secours et de parachute de secours qui portent la marque Parachutes Australia (PA)

Visa Responsable Matériel

FICHE

PARA AUSTRALIA

Tous Documents

PARACHUTES de SAUVETAGE					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	09-08-2010	SLIMPACK	PA SB1001: Défaut de maintien de la gaine sur SLIMPACK 2 (Fab 04-2009 à 04-2010)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	09-08-2010	THINBACK	PA SB1001: Défaut de maintien de la gaine sur THINBACK (Fab 07-2009 à 10-2010)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TOUS TYPES	PA SB9502 Rev.3: Détermination des limites de vie des matériels de PARACHUTES AUSTRALIA

Visa Responsable Matériel

FICHE

PARA AUSTRALIA

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels PARA AUSTRALIA)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA,Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
.038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
.017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut equipés de dispositif d\\\'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d\\\'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d\\\'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voilure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d\\\'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération

Visa Responsable Matériel