

FICHE PARACHUTE SERVICE Tous Documents

SACS HARNAIS									
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet				
057	CS	FFP	08-02-1993	INVADER	Rupture de harnais, Equipement INVADER				
051	cs	FFP	04-09-1992	INVADER	Rupture de harnais, Equipement INVADER				



FICHE PARACHUTE SERVICE

Tous Documents

	DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels PARACHUTE SERVICE)								
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet				
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA,Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle				
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.				
.038-ANNULEI	E DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.				
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).				
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées				
.017-MODIFIE	E DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral				
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut equipés de dispositif d\\\'attache du glisseur rétracté				
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours				
096	cs	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
079	cs	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem				
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d\\\'une pochette cousue sous le conteneur principal				
074	cs	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voilure avec cône de suspension en Téflar				
071	cs	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.				
065	cs	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d\\\'un saut avec SURF				
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre				
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides				
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires				
014	cs	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération				