



# FICHE

## PARACHUTE SHOP

### Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	00-00-0000	VECTRA	Manuel de pliage VECTRA (ed 1995)
		Sac Harnais	00-00-0000	VECTRA	Manuel de pliage VECTRA-PO (ed 1995)
		Sac Harnais	00-00-0000	VECTRA	Manuel de pliage VECTRA-HD (ed 1995)
		Voile Secours	00-00-0000	VEGA	Manuel de pliage VEGA

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## PARACHUTE SHOP

### Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
			00-00-0000	TOUS TYPES	Volumes voiles principales et secours
		Sac Harnais	00-00-0000	POIGNEE	Références pognées Parachute shop
		Voile Principale	00-00-0000	KARO	Cone de suspentes voile KARO 270
		Voile Principale	00-00-0000	KARO	Cône de suspentes voile KARO 280
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 120
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 135
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 150
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 170
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 190
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 380 TANDEM
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 106
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 120
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 135
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 150
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 170
		Voile Principale	00-00-0000	SCOOOL	Cône de suspentes voile SCOOOL 260
		Voile Principale	00-00-0000	TOUS TYPES	Voilures Parachute shop
		Voile Secours	00-00-0000	VEGA	Voilures Parachute shop

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## PARACHUTE SHOP

### Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
013	CS	FFP	06-03-1989	MICRO SUPRA	Incident de fonctionnement sur table de la partie secours MICRO SUPRA
039	CS	FFP	16-10-1991	MODULE	Incident d'ouverture du secours ,Equipement MODULE
036	CS	FFP	03-07-1991	MODULE	Risque d'impossibilité de mise en œuvre de la commande de libération sac harnais Module
022	CS	FFP	29-03-1990	MODULE	Non ouverture du compartiment principal lors d'un saut à ouverture automatique sur MODULE
019	CS	FFP	06-12-1989	MODULE	Décousures sur Sac-harnais MODULE
009	CS	FFP	12-12-1988	MODULE	Risque de blocage du câble de commande d'ouverture conteneurs secours MODULE
	Courrier	FFP	18-02-2007	SUPRA	refus de pliage sac supra n° 880511 et 880513
083	CS	FFP	23-09-1997	TOUS TYPES	Contrôle des broches de verrouillage sur les câbles de commandes d'ouvertures de conteneurs secours Parachute Shop
081	CS	FFP	21-04-1997	TOUS TYPES	Non sertissage de broche de verrouillage sur des câbles de commandes conteneurs secours Parachute Shop
033	CS	FFP	06-03-1991	TOUS TYPES	Système de libération 3 anneaux , Equipements PARACHUTE SHOP
	Note	FFP	08-03-2006	VECTRA	Contrôle des extracteurs de secours - absence coutures sur tout types mais plus particulièrement ADVANCE, JAVELIN et VECTRA
	Note	FFP	08-03-2006	VECTRA	Absence de couture sur extracteur
101	CS	FFP	29-11-2004	VECTRA	Controle de la force des extracteurs secours
093	CS	FFP	04-10-2001	VECTRA	Modification Sac-harnais VECTRA équipé d'un rabat de secours supérieur engagé dans celui du bas et d'une fenêtre transparente, fabriqué à partir de décembre 96.
	Note	FFP	22-05-2001	VECTRA	Non ouverture du conteneurs secours sur sac vectra taille 41-0 avec rabat transparent
147	CS	FFP	26-11-2007	VECTRA-MODULE	Changement emplacement du sectionneur sur certains sac harnais VECTRA et MODULE de parachute shop
	Bulletin	GSAC	06-11-2007	VECTRA-MODULE	Annulation de l'AD 2006-0279 CN de l'EASA suite à la publication de ACN 2007-004 R1 de la DGAC
	Bulletin	GSAC	01-08-2007	VECTRA-MODULE	Consigne de navigabilité dgac CN f-2007-004 R1 du 01/08/07, concernant voilures de secours fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 6 mars 2007.
138	CS	FFP	12-07-2007	VECTRA-MODULE	Mise en conformité des sac harnais. Application des consignes de navigabilité 2007-004 et 2007-005
	Courrier	FFP	00-00-0000	VECTRA-MODULE	Défaut de sertissage sur extracteur RAPID 2

Visa Responsable Matériel



**FICHE**  
**PARACHUTE SHOP**  
**Tous Documents**

SACS HARNAIS TANDEM

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
138	CS	FFP	12-07-2007	DUO TANDEM	Mise en conformité des sacs harnais et des voiles parachute shop. Application des consignes de navigabilité 2007-004 et 2007-005
	Note	FFP	04-09-2001	DUO TANDEM	Retard de désaccouplement du RSE après extraction de la CDO
	Courrier	FFP	00-00-0000	DUO TANDEM	Defaut de fabrication d'un RSE sur tandem DUO

Visa Responsable Matériel



**FICHE**  
**PARACHUTE SHOP**  
**Tous Documents**

VOILES PRINCIPALES

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	FFP	16-08-2006	KARO	risques d'éclatement du caisson central et de rupture des suspentes centrales avec dommages collatéraux sur les quilles centrales,

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## PARACHUTE SHOP

### Tous Documents

#### VOILES SECOURS

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
145	CS	FFP	06-11-2007	VEGA	Application de la consignes de navigabilité CN-F-2007-004 et CN-F-2007-005 R1 pour PARACHUTES SHOP
	Bulletin	GSAC	06-11-2007	VEGA	Annulation de AD 2006-0279 CN de l'EASA suite à la publication de ACN 2007-004 R1 de la DGAC
	Bulletin	DGAC	01-08-2007	VEGA	Consigne de navigabilité dgac CN f-2007-004 R1 du 01/08/07, concernant voilures de secours fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 6 mars 2007.
	Bulletin	DGAC	01-08-2007	VEGA	CONSIGNE DE NAVIGABILITE N° F-2007-005 R1 concernant les voilures de secours de type VEGA 120
138	CS	FFP	12-07-2007	VEGA	Mise en conformité des voiles de la société parachute shop. Application des consignes de navigabilité 2007-004 et 2007-005
116	CS	FFP	13-07-2006	VEGA	Vérification voilures VEGA 180 fabriqué avant juillet 1994
102	CS	FFP	05-01-2006	VEGA	Interdiction de Vols pour voilures de secours VEGA 120.
073	CS	FFP	24-06-1994	VEGA	Modification voilure secours VEGA 180
	Note	FFP	04-05-2005	VEGA 120	Interdiction provisoire de vols pour les VEGA 120



# FICHE

## PARACHUTE SHOP

### Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels PARACHUTE SHOP)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération