



**AAD sa/nv**  
Bld A.Reyers, 193  
1030 Brussels – Belgium – Europe  
+32 2 732 65 52 – Fax : +32 2 736 06 27  
[www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) - [info@vigil.aero](mailto:info@vigil.aero)

## **Bulletin de Service**

**Date d'émission** : 21/02/2007

**Bulletin Numéro** : PSB 3

**Sujet** : Sectionneur Vigil avec des bagues plastiques

**Statut**: Recommandé

### **Identification** :

Tous les sectionneurs Vigil avec des bagues plastiques fabriqués avant Août 2006.  
Part Number: 9582006 fabriqués avant Août 2006

### **Origine** :

Sectionneurs trouvés avec des bagues plastiques endommagées ce qui a par conséquent abîmé la bouclette de fermeture. Si les dégâts sont suffisamment graves, il est possible que les bouclettes supportent les dommages.

Concernant la Circulaire de Sécurité n°122:

---

Jusqu'à présent tous les cas rapportés de sectionneurs à bague plastique ont été identifiés rappelés et remplacés.



**AAD sa/nv**  
Bld A.Reyers, 193  
1030 Bruxelles – Belgique – Europe  
+32 2 732 65 52 – Fax : +32 2 736 06 27  
[www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) - [info@vigil.aero](mailto:info@vigil.aero)

### **Bulletin de Service :**

Inspecter les bagues plastiques à la recherche de signes de faiblesse. En même temps inspecter les bouclettes à la recherche de signes d'usure ou de rupture causés par l'armature du sectionneur.

Si des dégâts sont trouvés, SVP contacter votre revendeur, Vigil AAD Bruxelles ou Vigil USA pour des conseils et/ou un éventuel remplacement de sectionneur.

### **Date de mise en conformité:**

Prochain cycle de pliage.

### **Autorité:**

Yann Bronnec / Jo Smolders  
P.R. Manager / President

**AAD sa/nv**  
Bld A.Reyers, 193  
1030 Brussels – Belgium – Europe  
+32 2 732 65 52 – Fax : +32 2 736 06 27  
[www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) - [yann@vigil.aero](mailto:yann@vigil.aero) - [info@vigil.aero](mailto:info@vigil.aero)

**Vigil USA LLC**  
1645 Lexington Avenue  
Deland, FL 32724  
+386 736 8464 – Fax : +386 736 8468  
[www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) - [candace@vigil.aero](mailto:candace@vigil.aero)



**AAD sa/nv**  
Bld A.Reyers, 193  
1030 Brussels – Belgium – Europe  
+32 2 732 65 52 – Fax : +32 2 736 06 27  
[www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) - [info@vigil.aero](mailto:info@vigil.aero)



OK



OK



OK



PAS OK



PAS OK



PAS OK



**AAD sa/nv**

Bld A.Reyers, 193

1030 Brussels – Belgium – Europe

+32 2 732 65 52 – Fax : +32 2 736 06 27

[www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) - [info@vigil.aero](mailto:info@vigil.aero)



**Nouveau sectionneur entièrement en inox (de Août 2006)**

**La liste de diffusion doit inclure mais n'est pas limitée à:**

- Tous les propriétaires connus.
- Tous les revendeurs AAD.
- Constructeurs
- Parachute Industry Association.
- Toutes les publications sur le parachutisme.
- Tous les Aero Clubs Nationaux, Section de Parachutisme .
- Comité Technique de la CIP.
- Organisations de parachutisme militaire.