



## Bulletin de Service #20011025

<b>Date du Buletin:</b>	<b>25 Octobre , 2001</b>
<b>Effectif:</b>	<b>Immédiatement</b>
<b>Matériel concerné:</b>	<b>Numéros de série attachés</b>
<b>Intervention:</b>	<b>Ajustement du calage</b>
<b>Mise en conformité:</b>	<b>Obligatoire</b>
<b>Date de mise en conformité:</b>	<b>30 Novembre 2001</b>
<b>Note:</b>	<b><i>Ce Bulletin de service succède aux Bulletins de sécurité N°20010914 et N°20011004.</i></b>

### Historique:

Le bulletin de sécurité N° 20010914, publié le 14 septembre 2001, concerne et identifie certaines Crossfires ayant connu des "tamponnements" et/ou des instabilités lors de l'usage des éleveurs avants. Les usagers ont été prévenus de s'abstenir d'utiliser les éleveurs avants en dessous 300 mètres/sol.

Le Bulletin N° 20011004, publié le 04 octobre, explique qu'à la connaissance de la situation et en regard des tests effectués à cette date, il en résultait un avertissement supplémentaire à l'attention des propriétaires de Crossfire, demandant aux usagers avec une expérience limitée, qui peuvent ne pas posséder la connaissance nécessaires pour déterminer si leur voile était concernée ou non, de s'abstenir d'utiliser leur voile tant que les conclusions de nos tests sont en cours.

En conclusion des tests qui ont suivi, nous avons été capables de stabiliser toutes les Crossfires concernées en effectuant une modification mineure du calage de voile. Ces actions peuvent être prises ultérieurement, mais nous pensons plus prudent d'agir vite pour stabiliser toute voile pouvant être concernée et permettre aux usagers de Crossfire de pouvoir utiliser de nouveau leur voile sans aucune restriction de vol.

### Action demandée:

(Annexe 1) Les voiles avec un numéro de série attaché à l'annexe 1 nécessitent une modification du calage sous la spécification #CF0110. Cette modification peut être effectuée avant le 30 Novembre 2001.

Une fois la modification de calage effectuée, l'étiquette "warning" doit être marquée par le réparateur qui a réalisé la modification en utilisant un marqueur permanent



Home  
Company  
Technology  
Choosing a Canopy  
Maintenance  
Technical Data  
Owners Manual  
Dealers  
Online Stock Report  
Used Canopies  
Ordering  
Service Bulletins  
Contact Icarus  
The VX 46 Project  
Canopy Teams  
Demo Canopies



et en écrivant sur l'étiquette "warning" cette mention:

**COMPLIES WITH SERVICE BULLETIN #20011025; MM/DD/YY; NOM;  
SIGNATURE; NUMERO DE CERTIFICAT DE REPARATEUR.**

*Note: Les voiles restent sujettes aux restrictions de vol, comme statué dans le bulletin N°20010914 et N° 20011004, jusqu'à ce que ces modifications soient réalisées. Une fois la modification effectuée, ces voiles ne sont plus sujettes à aucune restriction en vol. Il est recommandé que ces modifications soient réalisées immédiatement. Les voiles qui ne sont pas modifiées avant le 30 novembre 2001 sont considérées à ce stade comme immobilisées au sol.*

*Les voiles avec des numéros de série non listés à l'Annexe 1 ou à l' Annexe 2 ne sont pas concernées par ce bulletin.*

(Annexe 2) Les voiles avec des numéros visées à l' annexe 2 requièrent une modification du calage, spécification #CF0102, avant le 30 novembre 2001. Note: les voiles à l'annexe 2 qui ont été re-suspentées ou re-calées depuis le 1 février 2001, ont le calage de spécification #CF0102 à ce moment, et ne nécessitent aucune autre modification de calage. Contactez Icarus Canopies pour les détails et confirmer ou non si votre voile nécessite la modification de calage.

Note: Il n'est pas nécessaire de marquer ces voiles sur le logo "warning".

#### **Effectuer la Modification de calage:**

Icarus Canopies réalisera la modification de calage sans frais, si vous désirez renvoyer ces voiles à notre usine. Veuillez contacter Icarus avant d'envoyer votre voile en vue d'obtenir un numéro de référence. Nous vous aviserons d'un temps utile et rechercherons des options pour minimiser l'interruption de vos sauts.

Si vous voulez éviter ce moyen, votre réparateur sur place est à même de réaliser ce changement de calage. Le réparateur peut contacter Icarus Canopies pour les instructions et spécifications nécessaires pour réaliser cette modification. Par ailleurs, si vous ne connaissez aucun réparateur capable de réaliser cette modification et désirez la voir réalisée sur place, vous trouverez en attaché une liste des ateliers pouvant réaliser cette modification avec un équipement bartak comparable aux spécifications d'usine. Ce changement de calage ne devrait prendre approximativement 45 minutes à une heure et ne devrait pas coûter plus cher qu'un repliage de réserve.

#### **Remplacement de la suspente Spectra avec du Vectran:**

En raison des qualités supérieures du Vectran, les Crossfires avec des suspentes Spectra nécessitent un remplacement du jeu de suspentes en Vectran avant le 30 novembre 2001. Contacter Icarus Canopies pour les détails.

#### **Information supplémentaire:**

**USA**

Contact: Sales Department  
 Icarus Canopies Inc. **New**  
 1428 Ridgeback Rd. #C  
 Chula Vista, CA 91910  
 USA  
 PH : (630) 562-2735  
 Fax: (619) 934-7097 **New**

Email  
[Contact Icarus](#)

**Europe**

Contact: Sales Department  
 Icarus Canopies  
 P.I. El Ramassar - c/ Vallés, s/n  
 O8520 Les Franqueses  
 SPAIN  
 Ph. (34) 938 496 432  
 Fax (34) 938 497 971

Email  
[Contact Icarus](#)

**Annexe 1:**

Voiles nécessitant un recalage spécification #CF0110

8132	96612820	96612911	96612974	96613087
8138	96612821	96612912	96612975	96613088
8139	96612822	96612914	96612976	96613089
8148	96612823	96612919	96612977	96613091
8160	96612835	96612924	96612978	96613092
8178	96612836	96612926	96612979	96613093
8186	96612848	96612927	96612980	96613094
8244	96612851	96612928	96612981	96613095
8251	96612852	96612929	96612982	96613096
8259	96612854	96612931	96612983	96613097
8432	96612855	96612932	96612994	96613098
8433	96612859	96612933	96612995	96613099
8434	96612860	96612937	96612997	96613100
8435	96612861	96612938	96612998	96613101
8436	96612862	96612939	96613008	96613102
8438	96612865	96612941	96613012	96613103
92912345	96612866	96612943	96613013	96613104
94112350	96612871	96612944	96613014	96613105
94812367	96612872	96612945	96613015	96613106
96612340	96612873	96612946	96613016	96613107
96612790	96612874	96612947	96613019	96613110
96612801	96612875	96612948	96613020	96613111
96612802	96612876	96612949	96613028	96613112
96612803	96612877	96612950	96613031	96613113
96612804	96612878	96612951	96613032	96613114
96612805	96612879	96612952	96613033	96613116
96612806	96612880	96612953	96613034	96613118
96612807	96612881	96612954	96613042	96613123
96612808	96612882	96612955	96613043	96613124
96612809	96612883	96612960	96613044	96613125
96612810	96612896	96612961	96613045	96613126
96612811	96612897	96612965	96613046	96613127
96612812	96612898	96612966	96613047	96613128
96612813	96612899	96612967	96613048	96613129
96612814	96612900	96612968	96613049	96613130

96612815	96612904	96612969	96613050	96613131
96612816	96612905	96612970	96613051	96613132
96612817	96612908	96612971	96613054	96613136
96612818	96612909	96612972	96613068	96613137
96612819	96612910	96612973	96613085	96613138

96613139	96613196	96613255	96613332
96613140	96613197	96613257	96613333
96613141	96613198	96613258	96613334
96613142	96613199	96613259	96613335
96613143	96613200	96613260	96613337
96613144	96613201	96613261	96613345
96613145	96613202	96613263	96613346
96613146	96613203	96613264	96613347
96613147	96613204	96613265	96712347
96613148	96613205	96613267	96712357
96613149	96613206	96613269	96712364
96613150	96613215	96613270	96812349
96613151	96613221	96613271	96812356
96613152	96613222	96613272	96912348
96613153	96613223	96613273	96912355
96613154	96613224	96613275	96912358
96613155	96613225	96613276	96912360
96613156	96613226	96613277	96912362
96613157	96613227	96613278	96912363
96613158	96613228	96613280	96912365
96613159	96613229	96613282	96912367
96613165	96613230	96613283	96912368
96613166	96613231	96613284	
96613167	96613232	96613285	
96613168	96613233	96613286	
96613169	96613234	96613306	
96613170	96613235	96613317	
96613171	96613236	96613318	
96613176	96613238	96613319	
96613177	96613239	96613321	
96613178	96613243	96613322	
96613183	96613244	96613323	
96613184	96613245	96613324	
96613185	96613247	96613325	
96613186	96613248	96613326	
96613187	96613249	96613327	
96613188	96613250	96613328	
96613189	96613251	96613329	
96613194	96613252	96613330	
96613195	96613253	96613331	

**Annexe 2:**

Voiles nécessitant un recalage spécification #CF0102. Contacter Icarus Canopies pour les détails.

50112559	50312630	96212806
50112562	50312648	96212809
50112574	50312654	96312732
50112580	50312657	96312738
50112586	50312666	96312741
50112601	50312675	96312747
50112607	50312684	96312750
50112613	50312705	96312753
50112619	50312717	96312756
50112622	50312729	96312759
50112646	96112739	96312762
50112667	96112742	96312765
50112676	96112745	96312768
50112679	96112748	96312777
50112685	96112751	96312786
50112694	96112754	96312789
50112703	96112763	96312795
50112718	96112766	96312798
50112727	96112769	
50212560	96112781	
50212572	96112784	
50212575	96112787	
50212617	96112793	
50212623	96112796	
50212659	96112799	
50212674	96212737	
50212677	96212740	
50212689	96212743	
50212701	96212746	
50212707	96212749	
50212722	96212752	
50312561	96212755	
50312570	96212770	
50312576	96212776	
50312579	96212785	
50312600	96212791	
50312615	96212794	
50312618	96212797	
50312621	96212800	
50312624	96212803	

*Note: La plupart des réparateurs et ateliers sont à même de réaliser cette modification. La liste suivante offre une aide si vous optez pour une réalisation locale.*

Action Air Parachutes  
24390 Aviation Avenue  
Davis, CA 95616  
Ph: (530) 753-2650  
Fax: (530) 753-8572

Adventure Sports Loft  
Perris Valley Skydiving Center  
2091 Goetz Road  
Perris, CA 92572  
Ph: (909) 657-2676

Aerotech Products  
1515 Kevin Lane  
DeLand, FL 32724  
Ph: (386) 736-2376  
Fax: (386) 738-1982

Skyworks Para Service  
2222 Buffalo West Springs High  
Buffalo, SC 29320  
Ph: (864) 426-3040  
Fax: (864) 429-8428

Para-Loft, Inc  
26 West Bainbridge  
Elizabethtown, PA 17022  
Ph: (717) 367-0808  
Fax: (717) 361-8292

Rigging Innovations  
4900 N. Tumbleweed Rd  
Bldg 1.  
Eloy, AZ 85231  
Ph: (520) 466-2655

Mike Perry Rigging  
486 Ruffian Court  
Annapolis  
Maryland 21401  
Ph (443) 994-1978  
(410) 7574056

Skydive United  
15145 Calhan Highway  
Highway 7  
Calhan  
C.O. 80808  
Ph (719) 347-2277

Activewear  
Skydive Chicago  
3215 E 1969<sup>th</sup> Road  
Ottawa, IL 61350  
Ph: (815) 434-6094

Aerostore  
120 North Charlotte Street  
Pottstown, PA 19464  
Ph: (610) 327-8555

Airwork  
Missouri River Valley Skydiving  
42938 West 64 Street  
Henrietta, MO 64036  
Ph: (816) 290-5415

Para-Gear Equipment  
3839 West Oakton Street  
Skokie, IL 60076  
Ph: (847) 679-5905  
Fax: (847) 679-8644

Parachute Equipment Corp  
69 Main Street  
Vincetown, NJ 08088  
Ph: (609) 859-3397  
Fax: (609) 859-3974

Storrie Parachute Works  
1425 Century  
Suite 100  
Carrollton, TX 75006  
Ph: (972) 245-5300

Don Mayers Parachute Loft  
Pepperell Airport  
165 Nashua Rd  
Pepperell  
MA 01463  
PH (978) 433-8550

Les réparateurs sont invités à contacter Icarus Canopies et demander les informations pour les modifications nécessaires en cas de besoin.

[Multimedia>>>>](#) [Watch our Flash Intro](#) - [Canopy flight videos](#) - [Archive](#)