



"manchons" CYPRES

04/99

Nouvelles unités de Cypres sans manchon argenté

Depuis le 20 avril 1999, toutes les nouvelles unités CYPRES qui sortent de fabrication n'ont plus de manchon argenté, mais une étiquette à l'arrière de l'unité de contrôle (noire) avec le texte : " cette unité n'a pas besoin de manchon argenté".

Airtec s'est organisé pour incorporer à l'intérieur de l'unité de contrôle, une protection supplémentaire contre l'influence électromagnétique. cette amélioration remplace le manchon argenté.

Si un ancien CYPRES reçoit une nouvelle unité de contrôle avec une protection interne lors d'une réparation, elle sera aussi identifiée avec l'étiquette à l'arrière de l'unité de contrôle.

Bons sauts.

l'équipe Airtec