



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

REPUBLIQUE TCHEQUE

BULLETIN

BULLETIN DE SERVICE No 5/07/2004

INSPECTION DES HARNAIS ELEVES

1. **CONCERNE :** Les harnais-élèves marqués PS – 034 S, dont la date de production est ultérieure au **20.10. 2001**.
2. **MOTIF :** Possibilité d'endommagement de la couture sur la sangle de poitrine.
3. **MESURES :**
 - A) Inspecter régulièrement les coutures supportant la charge, à l'endroit où la sangle est cousue (à gauche, à droite, au dessus et en dessous).
 - B) Inspecter, avant chaque saut :
 - le réglage correct de la taille du harnais, selon de la hauteur du parachutiste.
 - le cheminement correct des sangles, sur le parachutiste (spécialement tout twist des sangles).
4. **PERIODE DE CONFORMITE :** Répéter avant chaque utilisation du parachute.
5. **ASPECT FINANCIER :** Dépend du résultat des inspections.
Une éventuelle réparation du dommage sera prise en charge par le fabricant.
6. **MATERIEL NECESSAIRE :** Le matériel pour une réparation éventuelle sera pris en compte par le fabricant.
7. **PROCEDURES :** Lire le paragraphe No.3
8. **DATE D'ISSUE :** Fait à Jevíčko, le 08 juillet 2004.

Ing. Jaroslav Sedlák – Technical Department Manager
MarS a.s. Jevíčko

Cachet et signature :

