



**FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME**

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

## **CONSEIL SECURITE**

### **INFORMATION SECURITE N° 26**

**Réf.** : 12/0758

**Date** : 01 juin 2012

**Émetteur** : F.F.P. / C.S.

**Objet: Rappel** de non autorisation de montage des déclencheurs de sécurité **ARGUS** de la société **AVIACOM SA** par les constructeurs dont la liste suit :

**ALTICO, AERODYNE, BASIK AIR CONCEPT, FIREBIRD, MIRAGE SYSTEMS, PARACHUTE DE FRANCE, PARACHUTE SYSTEMS, STRONG ENTERPRISE, SUNPATH, RIGGING INNOVATIONS, UNITED PARACHUTE TECHNOLOGIES.**

**Matériels concernés** : Déclencheurs de sécurité **ARGUS** de la société **AVIACOM**.

**Texte** : Le conseil de sécurité a été informé d'une recrudescence de demande de montage de déclencheurs de sécurité **ARGUS** dans les sacs-harnais.

Suite à différents problèmes de fonctionnement, l'installation du déclencheur de sécurité **ARGUS** n'est pas autorisée dans les matériels cités (voir liste non exhaustive en annexe).

**Pour rappel, la société AVIACOM SA a officiellement arrêté la production du déclencheur de sécurité ARGUS.**

**Actions** :

- Déposer les déclencheurs ARGUS des sacs concernés.
- Contacteur les constructeurs de parachute impliqués.
- Obtenir la liste des déclencheurs approuvés par eux.

**Personnel qualifié** : Toute personne concernée pour la diffusion d'information et la suspension d'emploi, Plieurs qualifiés pour l'application technique de dépose des appareils.

**Date d'application** : Immédiate

**Diffusion** : Tous publics

# **AFFICHAGE OBLIGATOIRE**



**Firebird GmbH & Co. KG**

Am Tower 16  
D-54634 Bitburg  
Tel. : + 49 (0)6561 949680  
Fax : + 49 (0)6561 949681  
www.flyfirebird.com  
E-Mail: [info@flyfirebird.com](mailto:info@flyfirebird.com)

## **Sicherheitsmitteilung**

Ausgabedatum: 25.03.2011

SM- Firebird 01/2011

### **Grund:**

Cutterprobleme des Öffnungsautomaten ARGUS der Firma Aviacom,

### **Status:**

Verpflichtend vor dem nächsten Sprung

### **Betroffenes Muster:**

Omega, Omega VII, Omega Evo (V1 R1), Omega AFF, Omega Tandem, Performance Tandem

### **Hintergrund:**

Auf Grund mehrerer Vorkommnisse mit Cutterproblemen des Öffnungsautomaten ARGUS der Firma Aviacom, bei denen der Loop nicht oder nicht korrekt geschnitten wurde, ziehen wir die Firma Firebird GmbH die Einbauerlaubnis des Öffnungsautomaten Argus für unsere oben angegebenen Gurtzeuge zurück.

### **Maßnahmen:**

Diese Gurtzeuge dürfen vom technischen Personal nicht mehr gepackt werden, wenn ein Argus installiert ist. Springer die diese Systeme benutzen, müssen den Öffnungsautomaten vor dem nächsten Sprung ausbauen.

### **Verteiler:**

Verbände, Techniker, Händler, Vereine, Schulen, EASA

Firebird GmbH & Co. KG

Am Tower 16

54634 Bitburg

Tel.: +49 (0) 6561 949680