

FEDERATION FRANCAISE de PARACHUTISME

CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 41

Jean COUPE

N/Réf.: JC/nv/254

DATE: 15 janvier 1992

<u>OBJET</u>: Risque de problèmes de mise en oeuvre des commandes (libération et secours) des équipements Tandem.

MATERIELS CONCERNES: Harnais "passager" des équipements Tandem équipés de drisses d'attache des goupilles.

TEXTE:

La longueur des drisses d'attache des goupilles de verrouillage des mousquetons d'accrochage des harnais 'passager" peut être la cause d'un problème de mise en oeuvre de la commande de libération ou de la commande d'ouverture du secours.

En effet, lorsque ces goupilles sont engagées de l'extérieur, les boucles formées par ces drisses peuvent interférer avec les commandes et risquent d'être saisies involontairement par l'utilisateur lors de l'action sur ces commandes.

Une telle interférence, si elle n'est pas détectée par le moniteur Tandem, pourrait conduire ce dernier à penser qu'il est confronté à un problème de poignée "dure" et perturber ainsi le bon déroulement de la procédure de secours.

Compte tenu de ce risque, le C.T.P. demande aux moniteurs Tandem d'appliquer l'une des deux propositions suivantes :

<u>lère proposition</u>: modifier la longeur de la drisse de récupération de chaque goupille pour réduire l'importance des boucles (croquis n° 1).

<u>2ème proposition</u>: procéder à l'engagement des goupilles, à partir de l'intérieur pour que ces boucles ne soient pas orientées vers les commandes (croquis n° 2).

<u>DECISION FEDERALE</u>: Application immédiate de l'une des deux propositions.

DATE D'APPLICATION: Dès réception de la présente circulaire.

DIFFUSION:

B. COLAS, Président FFP
Direction Fédérale
DTN
Membres du CTP
Directeurs Techniques
Moniteurs Tandem
Réparateurs de Parachutes
Mr. Y. CHALOIN - Mr. J.F. PRUNIER - Mr. M. TOURNIER
MJS - CEV (E.Q. PARA) - Société Parachutes de France - Société Parachute Shop



