

# COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE

## CIRCULAIRE DE SECURITE N° 104

**Date** : 5 Janvier 2006

**OBJET** : Levée de la restriction de durée de pliage

**Matériels concernés** :Javelin Odyssey de la société SUNPATH

**Texte** :

RAPPEL : Suite à un incident survenu à la REUNION, il avait été rapporté, lors d'un reliage périodique, le « collage » entre la partie supérieure de la coupole de l'extracteur(tissu F111) à l'enduction du rabat inférieur du conteneur de secours, sur le Javelin Odyssey numéro de série 23079 fabriqué en août 2002.

La FFP avait émis un flash sécurité en date du 25 août 2005 préconisant comme mesure, entre autres, un raccourcissement du délai à 6 mois entre les reliages périodiques.

Suite à un incident identique, survenu à VANNES le 24 novembre 2005, sur le parachute numéro de série 23199 fabriqué en septembre 2002, le constructeur (SUNPATH) a émis le bulletin sécurité n°SPSB004 en date du 12 décembre 2005 ([document joint](#)).

**Mesures à prendre** :

Après application du bulletin service SPSB004 émis par la société SUNPATH et en accord avec la société SUN PATH

- Retour de la durée de pliage à 12 mois pour tous les JAVELIN ODYSSEY.
- Cette mesure sera portée sur le livret matériel
- Nous rapporter tout incident identique

**Personnel qualifié : Tous plieurs et ou réparateurs**

**Date d'application** : Immédiate