



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

CONSEIL SÉCURITÉ

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 163 Modifiée

Réf.: JMD/10/0373

Date: 16 mars 2010

Emetteur: FFP

Objet: Durée de vie limitée et entretien des sectionneurs montée sur les CYPRES de AIRTEC

Matériels concernés: Sectionneurs CYPRES 1 et CYPRES 2

Texte:

En date du mois de Mars 2010, le constructeur AIRTEC nous informe que la durée de vie maximale des unités Cypres reste inchangée (12 ans et 3 mois pour le Cypres 1 et 12 ans et 6 mois pour le Cypres 2).

Pour accorder la date de limite de vie de l'unité avec celle du sectionneur dont la date de fabrication est dans la majorité du temps antérieure de plusieurs mois à celle de l'unité, la société AIRTEC a pris les dispositions suivantes :

- La durée de vie d'un sectionneur CYPRES n'est plus limitée à celle de l'unité d'origine, la durée de vie du **sectionneur** a été modifiée en ces termes :
 - o **13 ans et 3 mois** pour un CYPRES 1
 - o **13 ans et 6 mois** pour un CYPRES 2.
- L'utilisation d'un sectionneur ayant dépassé la durée de vie nominale ou n'ayant pas subi la révision quadriennale est considérée comme dangereuse.
- Le contrôle tous les 4 ans de l'état de la chaîne électrique et de la protection radiologique est vital.

Nous rappelons que l'industriel dégage toute responsabilité si les contrôles périodiques n'ont pas été effectués

Actions:

Identifier le sectionneur :

- Les sectionneurs CYPRES une aiguille déconnectables fabriqués depuis Mars 95, jusqu'en septembre 2000 sont identifiables grâce à l'inscription du mois et de l'année sur le corps du sectionneur.





FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME


62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

Les sectionneurs Cypres fabriqués après septembre 2000 sont identifiables grâce à une bague thermo-rétractable positionnée sur le câble.



Vous pouvez vous référer à la table des numéros ; disponible sur le site Airtec : http://cypres.cc/Sites/english/Frameset_engl_MY_CYPRES.htm ; pour connaître la date de fabrication.

Exemple ci-dessus : 103119 = novembre 2007

Table des numéros de CYPRES indiquant leur date de fabrication respective :

Numéro du sectionneur	Date de fabrication	Numéro du sectionneur	Date de fabrication
• 0001 - 1000	• Septembre 2000	• 16001 - 17000	• Janvier 2002
• 1001 - 2000	• Octobre 2000	• 17001 - 18000	• Février 2002
• 2001 - 3000	• Novembre 2000	• 18001 - 19000	• Mars 2002
• 3001 - 4000	• Décembre 2000	• 19001 - 20000	• Avril 2002
• 4001 - 5000	• Janvier 2001	• 20001 - 21000	• Mai 2002
• 5001 - 6000	• Février 2001	• 22001 - 23000	• Juin 2002
• 6001 - 7000	• Mars 2001	• 23001 - 24000	• Juillet 2002
• 7001 - 8000	• Avril 2001	• 24001 - 25000	• Août 2002
• 8001 - 9000	• Mai 2001	• 25001 - 26000	• Septembre 2002
• 9001 - 10000	• Juin 2001	• 26001 - 27000	• Octobre 2002
• 10001 - 11000	• Juillet 2001	• 27001 - 28000	• Novembre 2002
• 11001 - 12000	• Août 2001	• 28001 - 29000	• Décembre 2002
• 12001 - 13000	• Septembre 2001	• 29001 - 30000	• Janvier 2003
• 13001 - 14000	• Octobre 2001	• 30001 - 31000	• Février 2003
• 14001 - 15000	• Novembre 2001	• 31001 - 32000	• Mars 2003
• 15001 - 16000	• Décembre 2001	• 32001 - 33000	• Avril 2003



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

Numéro du sectionneur	Date de fabrication		Numéro du sectionneur	Date de fabrication
• 33001 - 34000	• Mai 2003		• 72000 - 73999	• Février 2006
• 34001 - 35000	• Juin 2003		• 74000 - 74999	• Mars 2006
• 35001 - 36000	• Juillet 2003		• 75000 - 75999	• Avril 2006
• 36001 - 37000	• Août 2003		• 76000 - 77999	• Mai 2006
• 37001 - 38000	• Septembre 2003		• 78000 - 78999	• Juin 2006
• 38001 - 39000	• Octobre 2003		• 79000 - 79999	• Juillet 2006
• 39001 - 40000	• Novembre 2003		• 80000 - 80999	• Août 2006
• 40001 - 41000	• Décembre 2003		• 81000 - 83999	• Septembre 2006
• 42001 - 43000	• Janvier 2004		• 84000 - 84999	• Octobre 2006
• 43001 - 45000	• Février 2004		• 85000 - 85999	• Novembre 2006
• 45001 - 47000	• Mars 2004		• 86000 - 86999	• Décembre 2006
• 47001 - 48000	• Avril 2004		• 87000 - 88999	• Janvier 2007
• 48001 - 49000	• Mai 2004		• 89000 - 89999	• Février 2007
• 49001 - 51000	• Juin 2004		• 90000 - 90999	• Février 07
• 51001 - 52000	• Juillet 2004		• 91000 - 91999	• Mars 07
• 52001 - 53000	• Août 2004		• 92000 - 93999	• Avril 07
• 53001 - 55000	• Septembre 2004		• 94000 - 95999	• Mai 07
• 55001 - 57000	• Octobre 2004		• 96000 - 97999	• Juin 07
• 57001 - 58000	• Novembre 2004		• 98000 - 99999	• Août 2007
• 58001 - 59000	• Décembre 2004		• 100000-101999	• Sept 2007
• 59001 - 60000	• Janvier 2005		• 102000-102999	• Oct 2007
• 60001 - 61000	• Février 2005		• 103000-105999	• Nov 2007
• 61001 - 62000	• April 2005		• 106000-107999	• Dec 2007
• 62001 - 63000	• May 2005		• 108000-108999	• Jan 2008
• 63001 - 64000	• Juin 2005		• 109000-110999	• Fev 2008
• 64001 - 66000	• Juillet 2005		• 111000 -111999	• Mars 2008
• 66001 - 67000	• Août 2005		• 112000 -114999	• Avril 2008
• 67001 - 68000	• Septembre 2005		• 115000 - 116999	• Mai 2008
• 68000 - 68999	• Octobre 2005		• 117000- 119999	• Juin 2008
• 69000 - 69999	• Novembre 2005		• 120000 -120999	• Juillet 2008
• 70000 - 70999	• Décembre 2005		• 121000 - 122999	• Sept 2008
• 71000 - 71999	• Janvier 2006		• 123000- 125999	• Oct 2008



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

Numéro du sectionneur	Date de fabrication		Numéro du sectionneur	Date de fabrication
• 126000- 127999	• Nov 2008		• 135000- 135999	• Juillet 2009
• 128000- 129999	• Jan 2009		• 136000- 136999	• Août 2009
• 130000- 130999	• Fev 2009		• 137000- 138999	• Septembre 2009
• 131000- 131999	• Mars 2009		• 139000- 139999	• Octobre 2009
• 132000- 132999	• Avril 2009		• 140000- 140999	• Novembre 2009
• 133000- 134999	• Mai 2009		• 141000- 141999	• Décembre 2009

- **Tout sectionneur CYPRES doit posséder une durée de vie valide et avoir subi le contrôle quadriennal, en cas de doute, renvoyer le sectionneur chez Airtec pour révision.**
- **Rebuter tout sectionneur CYPRES périmé.**
- **Remarque : l'authentification que le sectionneur a bien subi la révision des 4 ans n'est possible que sur les sectionneurs fabriqués après septembre 2000.**

En cas de difficulté, contacter Eric FRADET

Personnel qualifié: PliEUR ou Réparateur pour le contrôle.

Date d'application: Lors du prochain pliage

Diffusion: Président F.F.P.

- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Airtec
- PliEURs / réparateurs
- Etats Majors de l'Armée de Terre, Armée de l'Air et de la Marine
- Membres du Conseil Sécurité
- C.E.V.A.P
- B.S.A.P
- B.S.M.A.T Montauban
- D.T.M.P.L Orléans
- FCSAD
- DGAC Monsieur JOUBERT
- DGA Monsieur PERRIN
- Direction des Sports Monsieur MORLET
- Paramag
- FFP Contacts