



**FEDERATION FRANÇAISE DE
PARACHUTISME**

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

CONSEIL SECURITE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 193

Réf.: 14.1460

Date: 07/08/2014

Emetteur: FFP

Objet: RSE Tandem non conforme.

Matériels concernés: Tandem SIGMA (United Parachute Technologies)

Texte: Le conseil Sécurité a été informé qu'un certain nombre de RSE Tandem SIGMA non conforme à la définition du constructeur (UPT) était actuellement en service. La partie supérieure de la calotte du RSE doit comporter deux épaisseurs de tissu F-111. Les RSE incriminés ne comportent qu'une seule épaisseur de tissu. UPT a été contacté et a confirmé que les RSE étaient fabriqués uniquement chez eux. Le constructeur a connaissance que des RSE sont fabriqués sans leur autorisation. Un numéro de série constructeur est estampillé sur l'un des rubans composant le RSE (voir photo). Il peut être vérifié avec le service après-vente du constructeur.

Actions: - Vérifier que la partie supérieure de la calotte comporte bien deux épaisseurs de tissu en passant une main par l'intérieur du RSE et l'autre à l'extérieur. Les deux couches de tissus doivent glisser l'une sur l'autre.
- Vérifier que le RSE comporte bien un numéro de série constructeur.

Tout RSE non conforme doit être retiré du service.

Personnel qualifié: Utilisateur / propriétaire / plieur.

Date d'application: Avant le prochain saut.

Diffusion: Président F.F.P.

- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- AAD
- Plieurs / réparateurs
- Etats Majors de l'Armée de Terre, Armée de l'Air et de la Marine
- Membres du conseil sécurité
- B.S.A.P
- C.E.V.A.P
- B.S.M.A.T Montauban
- D.T.M.P.L Orléans
- DGAC Monsieur JOUBERT
- DGA Monsieur PERRIN
- Direction des Sports Monsieur MORLET
- Paramag
- FFP Contacts



**FEDERATION FRANÇAISE DE
PARACHUTISME**

**62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70**

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

