

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tel 01.53.46.68.68 - Fax : 01 53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr - Web : www.ffp.asso.fr

COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

FICHE D'INFORMATION MATERIEL N°17

Référence : JMS / 06 / 829

Date : Le 30 mars 2006

Emetteur: Eric FRADET

OBJET : Terminaux de libération des sacs Advance, Xerox, Vortex et Mirage

Matériels concernés : Sac Advance d'avant 2003, tout Xerox et Vortex et sac Mirage d'avant Mars 2002


Texte : il a été constaté un défaut de sertissage des terminaux de libération sur des sacs modèles Advance d'avant 2003 : sur certains sacs où le sertissage de l'œillet sur la cosse présente un défaut de fabrication ou une bavure, il y a risque d'usure prématurée de la bouclette d'élévateur, pouvant provoquer une libération intempestive dissymétrique.

Les terminaux qui ne présentent qu'un mauvais placement de l'œillet, sans risque d'abrasion de la bouclette d'élévateur, mais offrant principalement une mauvaise finition esthétique ne sont pas concernés.

Assurez vous que les anciens modèles en circulation ne présentent pas de partie saillante, Basik Air Concept demande de retourner les sacs concernés pour une remise à niveau.



Ces terminaux en question vendus par Para-gear peuvent se retrouver déficients sur des ensembles de type Vortex ou Xerox, le contrôle concerne donc également ce type de sac .



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tel 01.53.46.68.68 - Fax : 01 53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr - Web : www.ffp.asso.fr

Les terminaux en une seule pièce équipant les sacs Mirage ont été modifiés à partir de Mars 2002, les anciens sont reconnaissables à leur section carrée, épaisse et sans arrondis, ils peuvent continuer à être employés à condition que la bouclette de l'élévateur respecte les côtes de fabrication.

Cosse Mirage d'avant Mars 2002 elle possède une section carrée



Cosse Mirage de Mars 2002 et après, elle possède des bords arrondis à l'intérieur

Recommandations: Vérification du sertissage visuellement et par passage du doigt dans l'œillet afin de détecter une possible accroche. pour les sacs Advance d'avant 2003, Vortex, Xerox

Contrôle de la longueur de la bouclette d'élévateur pour les terminaux à section carrée des sacs Mirage (les anneaux doivent être alignés parallèles l'un à l'autre quand vous les mettez en tension), si la bouclette ne respecte pas cette longueur, il faut changer la bouclette.

Date d'application : prochain cycle de pliage de la principale

DIFFUSION :

- Directeurs Techniques
- Moniteurs
- Pliers / Réparateurs
- Affichage dans les écoles pour les propriétaires des parachutes