

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail: ffp@ffp.asso.fr Web: www.ffp.asso.fr

INFO SECURITE

Réf.: 16.0145

Date: 29 janvier 2016

Emetteur: FFP

Objet: Rupture de la protection de la liaison câble-unité de contrôle sur Vigil 2+.

Matériels concernés: Déclencheurs de Sécurité Vigil 2+.

<u>Texte</u>: lors de la maintenance périodique de parachutes, plusieurs protections de liaisons câble-unité de contrôle ont été trouvées détériorées. La matière plastique semble être plus rigide et cassante sur les Vigil 2+ que sur les modèles précédents. La protection de la liaison n'étant plus assurée, l'intégrité du câblage risque d'être fragilisée. A partir du 18 novembre 2015, la production de cette pièce a été modifiée pour revenir à l'ancienne technique utilisée sur les Vigil 2. Le constructeur nous informe qu'il est de la responsabilité de la personne chargée de la maintenance du parachute de signaler un possible défaut/anomalie.

<u>Actions</u>: Une attention particulière devra être portée sur ces pièces plastiques lors de la maintenance périodique des parachutes. Toute anomalie (rupture / fissuration) devra être traitée par le service après-vente du constructeur.

Personnel qualifié: Titulaire du CQP de plieur de parachute de secours.

Date d'application: Lors du prochain contrôle périodique.

<u>Diffusion</u>: Tous publics

AFFICHAGE OBLIGATOIRE



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME 62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

62 rue de Fecamp - 75012 PARIS Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail: ffp@ffp.asso.fr Web: www.ffp.asso.fr





