



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp 75 012 Paris

Tél.: 01 53 46 68 68

E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr

INFORMATION SÉCURITÉ

Réf : 21.0120

Date : 09 mars 2021

OBJET : mesures conservatoires concernant les blocages du conteneur secours des sacs-harnais Vector SE, en cas d'ouverture du secours « sec ».

Contexte : suite à la publication sur le site internet FFP de la Consigne de Navigabilité CN F-2021-001 du 5 février 2021 qui porte sur l'ensemble des sac-harnais Vector SE, le constructeur UPT a émis de manière unilatérale des instructions et adressé des nouveaux cache-aiguille de secours aux propriétaires d'une partie des sac-harnais Vector SE concernés.

Ces instructions ne constituent pas une action corrective définitive validée par les services de l'Aviation Civile, qui est dans l'attente d'une note explicative et de l'identification complète des tailles de sac-harnais Vector SE concernés par les risques de blocage du conteneur de secours.

Dans cette attente, nous demandons aux propriétaires des équipements mentionnés de ne pas entamer de repliages, ni d'intervention par quelque réparateur que ce soit, avant la levée de la Consigne de Navigabilité.

Date d'application : immédiate