



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| MANUELS de PLIAGE |      |                  |            |          |  |
|-------------------|------|------------------|------------|----------|--|
| Numéro            | Type | Sous-ensemble    | Date       | Matériel | Objet  |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | LOGICIEL | Manuel utilisation du logiciel de téléchargement (V 1.24 fr)   |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | LOGICIEL | Manuel utilisation du logiciel de téléchargement 2.34 pour VIGIL civil I, II, 2+ , Cuatro & Military II, II+, II+c (V 2017-09) |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | LOGICIEL | Manuel utilisation du logiciel de téléchargement 2.29 pour VIGIL I; II; II+ (V 2.9 EN)   |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | LOGICIEL | Logiciel de téléchargement 2.14 (US Version 1.5 Ed 11/2012)  |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL    | Manuel utilisation pour plieurs du VIGIL toutes versions (V 2.01 EN)   |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL    | Mise en marche VIGIL   |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL    | VIDEO Mise en Œuvre + réglage VIGIL  |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL    | VIDEO MEO vigil  |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL    | Manuel d'installation VIGIL (V1.1)   |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL    | Instruction boucle de fermeture Vigil  |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL    | Manuel utilisation pour plieurs du VIGIL toutes versions (V1.96 EN)  |
|                   |      | Systeme Securite | 01-11-2005 | VIGIL 1  | Manuel de maintenance VIGIL 1 (11-2005)  |
|                   |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL 1  | Manuel d'utilisation VIGIL 1 (V 2,0,7)   |
|                   |      | Systeme Securite | 22-09-2017 | VIGIL 2  | Manuel utilisation Vigil 2 (US v2017 Ed 2017-09) suite mise à jour et remplacement batterie                                    |
|                   |      | Systeme Securite | 01-06-2013 | VIGIL 2  | Manuel utilisation Vigil 2 (US v11.0.6) Ed 06-2013   |
|                   |      | Systeme Securite | 10-09-2012 | VIGIL 2  | Manuel utilisation Vigil 2 (FR v II.0.4) Ed 09-2012  |
|                   |      | Systeme Securite | 21-06-2010 | VIGIL 2  | Manuel utilisation vigil 2 (FR v II.0.3) Ed 06-2010  |
|                   |      | Systeme Securite | 27-04-2009 | VIGIL 2  | Manuel utilisation vigil 2 (FR v II.0.2) Ed 04-2009  |
|                   |      | Systeme Securite | 01-11-2007 | VIGIL 2  | Manuel utilisation vigil 2 (US v II.0.1) Ed 10-2007  |
|                   |      | Systeme Securite | 01-11-2007 | VIGIL 2  | Manuel de maintenance VIGIL 2 (11-2007)  |
|                   |      | Systeme Securite | 31-10-2007 | VIGIL 2  | Manuel utilisation vigil 2 (FR v II.0.1) Ed 10-2007  |

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| MANUELS de PLIAGE |      |                  |            |                |   |
|-------------------|------|------------------|------------|----------------|---|
| Numéro            | Type | Sous-ensemble    | Date       | Matériel       | Objet   |
|                   |      | Systeme Securite | 14-01-2019 | VIGIL 2+       | Manuel utilisation suite mise à jour en version Vigil® 2+ Cuatro (US v2019.01.14)           |
|                   |      | Systeme Securite | 01-06-2015 | VIGIL 2+       | Manuel utilisation Vigil 2+ (US v 2+.0.3) Ed 06-2015  |
|                   |      | Systeme Securite | 01-12-2014 | VIGIL 2+       | Manuel utilisation Vigil 2+ (US v 2+.0.3) Ed 12-2014  |
|                   |      | Systeme Securite | 01-06-2014 | VIGIL 2+       | Manuel utilisation Vigil 2+ (US v2+.0.2) Ed 07-2014   |
|                   |      | Systeme Securite | 01-05-2014 | VIGIL 2+       | Manuel utilisation Vigil 2+ (US v2+.0.1) Ed 05-2014   |
|                   |      | Systeme Securite | 01-05-2015 | VIGIL 2+XTREME | Manuel utilisation Vigil 2+ Xtreme (US v 2+X.0.3) Ed 05-2015                                |
|                   |      | Systeme Securite | 01-01-2022 | VIGIL CUATRO   | Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2022-01) Ed 01-2022 EN                                 |
|                   |      | Systeme Securite | 01-01-2022 | VIGIL CUATRO   | Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2022-01) Ed 01-2022 FR                                 |
|                   |      | Systeme Securite | 01-05-2021 | VIGIL CUATRO   | Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2021-05) Ed 05-2021                                    |
|                   |      | Systeme Securite | 01-02-2020 | VIGIL CUATRO   | Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2020-02) Ed 02-2020                                    |
|                   |      | Systeme Securite | 01-02-2019 | VIGIL CUATRO   | Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2019-02) Ed 02-2019                                    |
|                   |      | Systeme Securite | 01-10-2018 | VIGIL CUATRO   | Mise à jour manuel utilisateur 2018-04 pour Vigil® Cuatro . Remplacement batterie (2018-10) |
|                   |      | Systeme Securite | 01-04-2018 | VIGIL CUATRO   | Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2018-04) Ed 04-2018                                    |
|                   |      | Systeme Securite | 01-06-2017 | VIGIL CUATRO   | Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2017.06) Ed 06-2017                                    |



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| CARACTERISTIQUES |      |                  |            |             |   |
|------------------|------|------------------|------------|-------------|---|
| Numéro           | Type | Sous-ensemble    | Date       | Matériel    | Objet   |
|                  |      | Systeme Securite | 15-04-2016 | BATTERIE    | Note AAD : Condition de remplacement de la batterie à 10 ans + 3 mois maxi pour tous modèles de VIGIL (FR)                          |
|                  |      | Systeme Securite | 15-04-2016 | BATTERIE    | Condition de remplacement de la batterie à 10 ans + 3 mois maxi pour tous modèles de VIGIL (ENG)                                    |
|                  |      | Systeme Securite | 01-12-2014 | BATTERIE    | Transport aérien: Composition des batteries lithium contenues dans le VIGIL   |
|                  |      | Systeme Securite | 05-04-2019 | SECTIONNEUR | Certification de non classe 1 des matières dangereuses des cutter VIGIL (courrier du 05-04-2019)                                    |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | SECTIONNEUR | classification explosif cutter  |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | SECTIONNEUR | Certification de non classe 1 des matières dangereuses des sectionneurs VIGIL (courrier du 28-11-2019) par INERIS                   |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | SECTIONNEUR | données technique cutter VIGIL  |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | SECTIONNEUR | US Département of transport (US DOT); classification explosif (08-02-2019)  |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | SECTIONNEUR | classification explosif cutter  |
|                  |      | Systeme Securite | 02-09-2020 | TRANSPORT   | Transport parachute équipé avec un appareil de sécurité à bord de cabine (courrier de 09-2020)                                      |
|                  |      | Systeme Securite | 29-02-2008 | TRANSPORT   | Courrier du 02-2008: validité permanente pour transport VIGIL par voies aériennes. Annule le courrier 05-377 du 22/09/2005          |
|                  |      | Systeme Securite | 22-09-2005 | TRANSPORT   | Pièce jointe au 05-377 : validité permanente pour transport aérien du VIGIL   |
|                  |      | Systeme Securite | 22-09-2005 | TRANSPORT   | Courrier 05-377 de 09-2005: Validité permanente de transport aérien pour VIGIL ; Annulée et remplacée par le courrier du 29/02/2008 |
|                  |      | Systeme Securite | 03-10-2011 | VIGIL       | Rapport preliminaire d'analyse A.A.D. nv/sa VIGIL Unit S/N 11258  |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL       | références accessoires vigil  |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL       | Rapport de conception et essai AAD selon les normes techniques PIA TS120 2.01 (2005-03-02 Ver 2)                                    |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL       | Carte de classification X-ray (Ed 2019)   |
|                  |      | Systeme Securite | 00-00-0000 | VIGIL       | Carte de classification X-ray   |



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| SYSTEMES Sécurité |          |              |            |             |   |
|-------------------|----------|--------------|------------|-------------|---|
| Numéro            | Type     | Emetteur     | Date       | Matériel    | Objet   |
|                   | Note     | CONSTRUCTEUR | 27-03-2017 | SECTIONNEUR | Note information PIB-01-2017: Déformation cutter VIGIL  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 09-11-2015 | SECTIONNEUR | PSB 01-2015 Sectionneurs Vigil produits entre Mars 2015 et Juillet 2015<br>URL:CON:https://www.vigil.aero/wp-content/uploads/PSB-01-2015-.pdf   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 09-11-2015 | SECTIONNEUR | PSB 01-2015: Cutters Vigil fabriqués entre 03-2015 et 07-2015 à retourner chez AAD pour contrôle.   |
|                   | Note     | FFP          | 09-11-2015 | SECTIONNEUR | Traduction libre en Français du Product Service Bulletin n°PSB 01-2015 du 9 novembre 2015.  |
| 186               | CS       | FFP          | 21-10-2011 | SECTIONNEUR | Rappel pour échange de certains sectionneurs et contrôle de certains autres des appareils VIGIL. Remplace la CS185.   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 20-10-2011 | SECTIONNEUR | PSB N°8 - Remplacement cutter VIGIL fabriqués en 10-2007 + contrôle cutter fabriqués avant 06-2008 -remplace PSB n°7  |
| 185-ANNULEE       | CS       | FFP          | 05-10-2011 | SECTIONNEUR | CS185 ANNULEE:Rappel pour échange des sectionneurs 10/2007 et contrôle des sectionneurs avant 06/2008   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 04-10-2011 | SECTIONNEUR | PSB N°7 - Remplacement cutter VIGIL fabriqués en 10-2007. annule et remplace PSB n°6  |
| 177               | CS       | FFP          | 11-01-2010 | SECTIONNEUR | rupture de bouclette de fermeture de conteneur de secours; Tous sectionneurs VIGIL fabriqués avant juillet 2007 et remis à niveau (« rétrofit »).   |
| 175               | CS       | FFP          | 23-10-2009 | SECTIONNEUR | Défaillance de fonctionnement des sectionneurs de sécurité VIGIL  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 10-10-2009 | SECTIONNEUR | PSB 05. Défaillance de fonctionnement des sectionneurs de sécurité VIGIL, guillotines produites en décembre 2007;Date de fabrication: 12 -07-2 (mm/aa/Lot)  |
| 153               | CS       | FFP          | 22-04-2008 | SECTIONNEUR | Dégradations constatés sur les bouclettes de verrouillage de parachute de secours par les sectionneurs « corps inox » monté sur des VIGILS  |
| 154               | CS       | FFP          | 22-04-2008 | SECTIONNEUR | Déformations de manchons vinyls interne montés les sectionneurs dernière génération du déclencheurs VIGIL sur fabriqués depuis juillet 2007   |
|                   | Courrier | FFP          | 10-03-2008 | SECTIONNEUR | Concerne les VIGIL sectionneurs inox à manchons interne déformé   |
| 151               | CS       | FFP          | 06-03-2008 | SECTIONNEUR | Dommages constatés sur des bouclettes de fermeture de conteneur de secours,avec un sectionneur Vigil possédant des bagues plastiques.   |
|                   | Courrier | FFP          | 01-12-2007 | SECTIONNEUR | Suspendre provisoirement, tous les pliage avec des sectionneurs Vigil à bague plastique sur sacs Javelin, Advance, certains Atom, Vector. Sectionneurs fabriqués avant Août 2006                                      |
| 136M              | CS       | FFP          | 18-07-2007 | SECTIONNEUR | Remplacement sectionneur VIGIL en inox fabriqué en mars 2007  |
| 136               | CS       | FFP          | 14-06-2007 | SECTIONNEUR | Remplacement sectionneur VIGIL en inox fabriqué en mars 2007  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 21-02-2007 | SECTIONNEUR | PSB03 . Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur VIGIL fabriqués avant 08/2006  |
| 122               | CS       | FFP          | 05-12-2006 | SECTIONNEUR | Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur VIGIL et sur bouclettes de fermeture de secours  |
| 107               | CS       | FFP          | 19-04-2006 | SECTIONNEUR | Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur Vigil et précautions à prendre lors de la fermeture du parachute de secours avec un sectionneur Vigil situé au-dessus de l'extracteur de secours |

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| SYSTEMES Sécurité |          |              |            |             |   |
|-------------------|----------|--------------|------------|-------------|---|
| Numéro            | Type     | Emetteur     | Date       | Matériel    | Objet   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 18-04-2006 | SECTIONNEUR | SB#2 - Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 06-12-2019 | VIGIL       | Rappel des services offerts aux propriétaires de Vigil AAD: mise à jour logiciel-firmware. Échange de Vigil 1 à Vigil Quatro. Vigil 2 vers Vigil QuatroURL:CON:https://www.vigil.aero/rma/  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 11-11-2019 | VIGIL       | Rappel aux utilisateurs pour application PSB 02-2018 PSB 01-2018  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 23-10-2018 | VIGIL       | PSB-02-2018: Retour chez le constructeur pour remise à niveau lors du repliage secours ou avant le 31/12/2019; pour VIGIL II dont les numéros de série sont compris entre #16000 et #21999 . Apres contrôle sur le site au <a href="http://www.vigil.aero/psb-check/">http://www.vigil.aero/psb-check/</a> . (Version FR) |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 23-10-2018 | VIGIL       | PSB-02-2018: Retour chez le constructeur pour remise à niveau lors du repliage secours ou avant le 31/12/2019; pour VIGIL II dont les numéros de série sont compris entre #16000 et #21999 . Apres contrôle sur le site au <a href="http://www.vigil.aero/psb-check/">http://www.vigil.aero/psb-check/</a> . (Version EN) |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 18-04-2018 | VIGIL       | PSB-01-2018: Mise à jour du firmware (Ver 05.05 ou 05.06 ou 06.01 ou 06.02) a effectuer avant 31/05/2020 (EN)   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 18-04-2018 | VIGIL       | PSB-01-2018: Mise à jour du firmware (Ver 05.05 ou 05.06 ou 06.01 ou 06.02) a effectuer avant 31/05/2020 (FR)   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 10-04-2018 | VIGIL       | Mise à jour ADV-01-2017: Remplacement batterie pour vigil 1 seulement   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 23-02-2017 | VIGIL       | procédure envoi en réparation. Enregistrement en ligne <a href="http://www.vigil.aero/rma/">http://www.vigil.aero/rma/</a>  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 30-01-2017 | VIGIL       | ADV-01-2017: Remplacement batterie pour vigil 1&2. Retour constructeur  |
|                   | Note     | CONSTRUCTEUR | 27-04-2016 | VIGIL       | Note information: Remplacement de la double batterie « Power pack » des Vigil I&II. MàJ   |
|                   | Note     | FFP          | 15-04-2016 | VIGIL       | Note information: Remplacement de la double batterie « Power pack » des Vigil I&II.   |
|                   | Note     | FFP          | 29-01-2016 | VIGIL       | INFO SÉCURITÉ: Rupture de la protection de la liaison câble-unité de contrôle sur Vigil 2+.   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 14-06-2013 | VIGIL       | PSB-09: Contrôle d'étanchéité du Vigil II Multimode (Modèle civil seulement, ne s'applique pas au modèle militaire) à partir du numéro de série 8021 inclus. FAB à partir du 05-07 (mm-aa) inclus   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 14-06-2013 | VIGIL       | PSB-10: Arrêt automatique après 14 heures Vigil AAD II Multimode (modèle civil) à partir du numéro de série 26172 inclus. FAB à partir du 12-11 ((mm-aa) inclus Version du logiciel principal: 2.50 et plus (ver. 2.50 et plus)   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 02-04-2013 | VIGIL       | Approbation de montage du système de sécurité ARGUS-CYPRES-VIGIL-M2 dans tous sacs harnais de SUN PATH  |
| 190               | CS       | FFP          | 25-03-2013 | VIGIL       | Etanchéité des VIGIL 2.   |
|                   | Note     | FFP          | 16-10-2012 | VIGIL       | INFORMATION SECURITE N° 29: Immersion vigil 2   |
|                   | Note     | FFP          | 03-09-2012 | VIGIL       | INFORMATION SECURITE N° 28 - Activation déclencheur de sécurité lors de mise en survitesse de la voile principale   |
|                   | Note     | FFP          | 21-06-2012 | VIGIL       | INFORMATION SECURITE N° 27 - RAPPEL: Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces.  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 20-04-2012 | VIGIL       | Approbation de montage du système de sécurité ARGUS-CYPRES-VIGIL-M2 dans tous sacs harnais de MIRAGE SYSTEMS  |

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| SYSTEMES Sécurité |          |              |            |          |  |
|-------------------|----------|--------------|------------|----------|--|
| Numéro            | Type     | Emetteur     | Date       | Matériel | Objet  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 07-03-2012 | VIGIL    | Remplacement des LCD software version 2.20 montés sur vigil n° 23350 à 24970   |
| 184               | CS       | FFP          | 14-09-2011 | VIGIL    | Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 31-03-2011 | VIGIL    | Déclaration de BASIK AIR CONCEPT concernant l'utilisation des déclencheurs de sécurité dans les sacs-harnais Advance et Seven.   |
| 180               | CS       | FFP          | 30-03-2010 | VIGIL    | Consignes pour la bonne mise en oeuvre du déclencheur VIGIL 2, pour pallier aux risques d'ouvertures intempestives   |
| 176               | CS       | FFP          | 07-12-2009 | VIGIL    | Recommandations pour la mise en oeuvre du déclencheur VIGIL  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 06-06-2008 | VIGIL    | Procédure de remplacement en France du VIGIL 1, fabriqué avant aout 2006, par un VIGIL 2   |
| 159               | CS       | FFP          | 06-06-2008 | VIGIL    | Application de la CN F-2008-007 qui annule et remplace la CS N° 157 émise par la FFP, Tout déclencheur VIGIL fabriqué avant août 2006 et tout sectionneur VIGIL inox sans manchon vinyle                     |
|                   | Courrier | FFP          | 05-06-2008 | VIGIL    | Communiqué officiel de la FFP concernant le VIGIL  |
|                   | Bulletin | GSAC         | 04-06-2008 | VIGIL    | Avis d'émission de la CN urgente de la DGAC de référence F-2008-007  |
| 157-ANNULEE       | CS       | FFP          | 21-05-2008 | VIGIL    | CS157: Application de la CN 2008-005 émise par la DGAC qui annule et remplace la CS 156 émise par la FFP. Tout déclencheur VIGIL fabriqué avant août 2006 et tout sectionneur VIGIL inox sans manchon vinyle |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 29-04-2008 | VIGIL    | Lettre ouverte aux Clients Français par AAD's constructeur du VIGIL  |
| 156-ANNULEE       | CS       | FFP          | 24-04-2008 | VIGIL    | CS156: Ouvertures intempestives au sol et sous voile principale dues à des déclenchements de VIGIL.  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 04-03-2008 | VIGIL    | Bulletin d'information concernant les guillotines à bagues plastiques  |
|                   | Courrier | FFP          | 09-01-2008 | VIGIL    | Autorisation de reprendre le pliage secours avec un VIGIL à bagues plastiques  |
|                   | Courrier | FFP          | 17-12-2007 | VIGIL    | Suspendre temporairement les pliages de tous sac-harnais équipés d'un VIGIL à bagues plastiques jusqu'à ce qu'une décision officielle soit prise par la FFP.   |
| 120               | CS       | FFP          | 10-10-2006 | VIGIL    | Non autorisation de montage de VIGIL sur sac harnais placé en plastron   |
|                   | Note     | FFP          | 13-09-2006 | VIGIL    | Declenchement intempestif au sol   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 03-09-2006 | VIGIL    | Communiqué de AAD sur l'activation au sol du VIGIL   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 31-08-2006 | VIGIL    | Rapport concernant les activations récentes du Vigil au sol  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 31-08-2006 | VIGIL    | Activation VIGIL au sol  |
| 114               | CS       | FFP          | 21-06-2006 | VIGIL    | Non autorisation de montage de VIGIL sur sac harnais fabriqués par "stornig entreprises" et par rigging innovation telelis 1-2-3, talon 1-2-3 ,  |

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| SYSTEMES Sécurité |          |              |            |          |   |
|-------------------|----------|--------------|------------|----------|---|
| Numéro            | Type     | Emetteur     | Date       | Matériel | Objet   |
|                   | Courrier | DGAC         | 22-09-2005 | VIGIL    | Validité permanente pour transport CYPRES par voies aériennes                     |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 31-03-2004 | VIGIL    | SB#01- Remplacement carte électronique  |
|                   | Bulletin | FFP          | 01-08-2003 | VIGIL    | Levée de l'interdiction d'emploi  |
|                   | Bulletin | FFP          | 27-06-2003 | VIGIL    | ANNULÉ/ Interdiction d'emploi Vigil suite fonctionnement intempestif              |
|                   | Video    |              | 11-01-2018 | VIGIL II | Tutoriel: Accès Config du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/6RuZY530qts           |
|                   | Video    |              | 11-01-2018 | VIGIL II | Tutoriel: Accès menu du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/fyK6U6xnQCE             |
|                   | Video    |              | 11-01-2018 | VIGIL II | Tutoriel: Remplacement batterie sur VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/1sKdic8UNVo |
|                   | Video    |              | 11-01-2018 | VIGIL II | Tutoriel: Accès Setup du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/IJW8tnmF8R0            |



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| SYSTEMES Sécurité |          |              |            |             |   |
|-------------------|----------|--------------|------------|-------------|---|
| Numéro            | Type     | Emetteur     | Date       | Matériel    | Objet   |
|                   | Note     | CONSTRUCTEUR | 27-03-2017 | SECTIONNEUR | Note information PIB-01-2017: Déformation cutter VIGIL  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 09-11-2015 | SECTIONNEUR | PSB 01-2015 Sectionneurs Vigil produits entre Mars 2015 et Juillet 2015<br>URL:CON:https://www.vigil.aero/wp-content/uploads/PSB-01-2015-.pdf   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 09-11-2015 | SECTIONNEUR | PSB 01-2015: Cutters Vigil fabriqués entre 03-2015 et 07-2015 à retourner chez AAD pour contrôle.   |
|                   | Note     | FFP          | 09-11-2015 | SECTIONNEUR | Traduction libre en Français du Product Service Bulletin n°PSB 01-2015 du 9 novembre 2015.  |
| 186               | CS       | FFP          | 21-10-2011 | SECTIONNEUR | Rappel pour échange de certains sectionneurs et contrôle de certains autres des appareils VIGIL. Remplace la CS185.   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 20-10-2011 | SECTIONNEUR | PSB N°8 - Remplacement cutter VIGIL fabriqués en 10-2007 + contrôle cutter fabriqués avant 06-2008 -remplace PSB n°7  |
| 185-ANNULEE       | CS       | FFP          | 05-10-2011 | SECTIONNEUR | CS185 ANNULEE:Rappel pour échange des sectionneurs 10/2007 et contrôle des sectionneurs avant 06/2008   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 04-10-2011 | SECTIONNEUR | PSB N°7 - Remplacement cutter VIGIL fabriqués en 10-2007. annule et remplace PSB n°6  |
| 177               | CS       | FFP          | 11-01-2010 | SECTIONNEUR | rupture de bouclette de fermeture de conteneur de secours; Tous sectionneurs VIGIL fabriqués avant juillet 2007 et remis à niveau (« rétrofit »).   |
| 175               | CS       | FFP          | 23-10-2009 | SECTIONNEUR | Défaillance de fonctionnement des sectionneurs de sécurité VIGIL  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 10-10-2009 | SECTIONNEUR | PSB 05. Défaillance de fonctionnement des sectionneurs de sécurité VIGIL, guillotines produites en décembre 2007;Date de fabrication: 12 -07-2 (mm/aa/Lot)  |
| 153               | CS       | FFP          | 22-04-2008 | SECTIONNEUR | Dégradations constatés sur les bouclettes de verrouillage de parachute de secours par les sectionneurs «corps inox» monté sur des VIGILS  |
| 154               | CS       | FFP          | 22-04-2008 | SECTIONNEUR | Déformations de manchons vinyls interne montés les sectionneurs dernière génération du déclencheurs VIGIL sur fabriqués depuis juillet 2007   |
|                   | Courrier | FFP          | 10-03-2008 | SECTIONNEUR | Concerne les VIGIL sectionneurs inox à manchons interne déformé   |
| 151               | CS       | FFP          | 06-03-2008 | SECTIONNEUR | Dommages constatés sur des bouclettes de fermeture de conteneur de secours,avec un sectionneur Vigil possédant des bagues plastiques.   |
|                   | Courrier | FFP          | 01-12-2007 | SECTIONNEUR | Suspendre provisoirement, tous les pliage avec des sectionneurs Vigil à bague plastique sur sacs Javelin, Advance, certains Atom, Vector. Sectionneurs fabriqués avant Août 2006                                      |
| 136M              | CS       | FFP          | 18-07-2007 | SECTIONNEUR | Remplacement sectionneur VIGIL en inox fabriqué en mars 2007  |
| 136               | CS       | FFP          | 14-06-2007 | SECTIONNEUR | Remplacement sectionneur VIGIL en inox fabriqué en mars 2007  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 21-02-2007 | SECTIONNEUR | PSB03 . Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur VIGIL fabriqués avant 08/2006  |
| 122               | CS       | FFP          | 05-12-2006 | SECTIONNEUR | Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur VIGIL et sur bouclettes de fermeture de secours  |
| 107               | CS       | FFP          | 19-04-2006 | SECTIONNEUR | Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur Vigil et précautions à prendre lors de la fermeture du parachute de secours avec un sectionneur Vigil situé au-dessus de l'extracteur de secours |

Visa Responsable Matériel





# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| SYSTEMES Sécurité |          |              |            |             |   |
|-------------------|----------|--------------|------------|-------------|---|
| Numéro            | Type     | Emetteur     | Date       | Matériel    | Objet   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 18-04-2006 | SECTIONNEUR | SB#2 - Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 06-12-2019 | VIGIL       | Rappel des services offerts aux propriétaires de Vigil AAD: mise à jour logiciel-firmware. Échange de Vigil 1 à Vigil Quatro. Vigil 2 vers Vigil QuatroURL:CON:https://www.vigil.aero/rma/  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 11-11-2019 | VIGIL       | Rappel aux utilisateurs pour application PSB 02-2018 PSB 01-2018  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 23-10-2018 | VIGIL       | PSB-02-2018: Retour chez le constructeur pour remise à niveau lors du repliage secours ou avant le 31/12/2019; pour VIGIL II dont les numéros de série sont compris entre #16000 et #21999 . Apres contrôle sur le site au <a href="http://www.vigil.aero/psb-check/">http://www.vigil.aero/psb-check/</a> . (Version FR) |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 23-10-2018 | VIGIL       | PSB-02-2018: Retour chez le constructeur pour remise à niveau lors du repliage secours ou avant le 31/12/2019; pour VIGIL II dont les numéros de série sont compris entre #16000 et #21999 . Apres contrôle sur le site au <a href="http://www.vigil.aero/psb-check/">http://www.vigil.aero/psb-check/</a> . (Version EN) |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 18-04-2018 | VIGIL       | PSB-01-2018: Mise à jour du firmware (Ver 05.05 ou 05.06 ou 06.01 ou 06.02) a effectuer avant 31/05/2020 (EN)   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 18-04-2018 | VIGIL       | PSB-01-2018: Mise à jour du firmware (Ver 05.05 ou 05.06 ou 06.01 ou 06.02) a effectuer avant 31/05/2020 (FR)   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 10-04-2018 | VIGIL       | Mise à jour ADV-01-2017: Remplacement batterie pour vigil 1 seulement   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 23-02-2017 | VIGIL       | procédure envoi en réparation. Enregistrement en ligne <a href="http://www.vigil.aero/rma/">http://www.vigil.aero/rma/</a>  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 30-01-2017 | VIGIL       | ADV-01-2017: Remplacement batterie pour vigil 1&2. Retour constructeur  |
|                   | Note     | CONSTRUCTEUR | 27-04-2016 | VIGIL       | Note information: Remplacement de la double batterie « Power pack » des Vigil I&II. MàJ   |
|                   | Note     | FFP          | 15-04-2016 | VIGIL       | Note information: Remplacement de la double batterie « Power pack » des Vigil I&II.   |
|                   | Note     | FFP          | 29-01-2016 | VIGIL       | INFO SÉCURITÉ: Rupture de la protection de la liaison câble-unité de contrôle sur Vigil 2+.   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 14-06-2013 | VIGIL       | PSB-09: Contrôle d'étanchéité du Vigil II Multimode (Modèle civil seulement, ne s'applique pas au modèle militaire) à partir du numéro de série 8021 inclus. FAB à partir du 05-07 (mm-aa) inclus   |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 14-06-2013 | VIGIL       | PSB-10: Arrêt automatique après 14 heures Vigil AAD II Multimode (modèle civil) à partir du numéro de série 26172 inclus. FAB à partir du 12-11 ((mm-aa) inclus Version du logiciel principal: 2.50 et plus (ver. 2.50 et plus)   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 02-04-2013 | VIGIL       | Approbation de montage du système de sécurité ARGUS-CYPRES-VIGIL-M2 dans tous sacs harnais de SUN PATH  |
| 190               | CS       | FFP          | 25-03-2013 | VIGIL       | Etanchéité des VIGIL 2.   |
|                   | Note     | FFP          | 16-10-2012 | VIGIL       | INFORMATION SECURITE N° 29: Immersion vigil 2   |
|                   | Note     | FFP          | 03-09-2012 | VIGIL       | INFORMATION SECURITE N° 28 - Activation déclencheur de sécurité lors de mise en survitesse de la voile principale   |
|                   | Note     | FFP          | 21-06-2012 | VIGIL       | INFORMATION SECURITE N° 27 - RAPPEL: Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces.  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 20-04-2012 | VIGIL       | Approbation de montage du système de sécurité ARGUS-CYPRES-VIGIL-M2 dans tous sacs harnais de MIRAGE SYSTEMS  |

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| SYSTEMES Sécurité |          |              |            |          |  |
|-------------------|----------|--------------|------------|----------|--|
| Numéro            | Type     | Emetteur     | Date       | Matériel | Objet  |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 07-03-2012 | VIGIL    | Remplacement des LCD software version 2.20 montés sur vigil n° 23350 à 24970   |
| 184               | CS       | FFP          | 14-09-2011 | VIGIL    | Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 31-03-2011 | VIGIL    | Déclaration de BASIK AIR CONCEPT concernant l'utilisation des déclencheurs de sécurité dans les sacs-harnais Advance et Seven.   |
| 180               | CS       | FFP          | 30-03-2010 | VIGIL    | Consignes pour la bonne mise en oeuvre du déclencheur VIGIL 2, pour pallier aux risques d'ouvertures intempestives   |
| 176               | CS       | FFP          | 07-12-2009 | VIGIL    | Recommandations pour la mise en oeuvre du déclencheur VIGIL  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 06-06-2008 | VIGIL    | Procédure de remplacement en France du VIGIL 1, fabriqué avant aout 2006, par un VIGIL 2   |
| 159               | CS       | FFP          | 06-06-2008 | VIGIL    | Application de la CN F-2008-007 qui annule et remplace la CS N° 157 émise par la FFP, Tout déclencheur VIGIL fabriqué avant août 2006 et tout sectionneur VIGIL inox sans manchon vinyle                     |
|                   | Courrier | FFP          | 05-06-2008 | VIGIL    | Communiqué officiel de la FFP concernant le VIGIL  |
|                   | Bulletin | GSAC         | 04-06-2008 | VIGIL    | Avis d'émission de la CN urgente de la DGAC de référence F-2008-007  |
| 157-ANNULEE       | CS       | FFP          | 21-05-2008 | VIGIL    | CS157: Application de la CN 2008-005 émise par la DGAC qui annule et remplace la CS 156 émise par la FFP. Tout déclencheur VIGIL fabriqué avant août 2006 et tout sectionneur VIGIL inox sans manchon vinyle |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 29-04-2008 | VIGIL    | Lettre ouverte aux Clients Français par AAD's constructeur du VIGIL  |
| 156-ANNULEE       | CS       | FFP          | 24-04-2008 | VIGIL    | CS156: Ouvertures intempestives au sol et sous voile principale dues à des déclenchements de VIGIL.  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 04-03-2008 | VIGIL    | Bulletin d'information concernant les guillotines à bagues plastiques  |
|                   | Courrier | FFP          | 09-01-2008 | VIGIL    | Autorisation de reprendre le pliage secours avec un VIGIL à bagues plastiques  |
|                   | Courrier | FFP          | 17-12-2007 | VIGIL    | Suspendre temporairement les pliages de tous sac-harnais équipés d'un VIGIL à bagues plastiques jusqu'à ce qu'une décision officielle soit prise par la FFP.   |
| 120               | CS       | FFP          | 10-10-2006 | VIGIL    | Non autorisation de montage de VIGIL sur sac harnais placé en plastron   |
|                   | Note     | FFP          | 13-09-2006 | VIGIL    | Declenchement intempestif au sol   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 03-09-2006 | VIGIL    | Communiqué de AAD sur l'activation au sol du VIGIL   |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 31-08-2006 | VIGIL    | Rapport concernant les activations récentes du Vigil au sol  |
|                   | Courrier | CONSTRUCTEUR | 31-08-2006 | VIGIL    | Activation VIGIL au sol  |
| 114               | CS       | FFP          | 21-06-2006 | VIGIL    | Non autorisation de montage de VIGIL sur sac harnais fabriqués par "storg entreprises" et par rigging innovation telelis 1-2-3, talon 1-2-3 ,  |

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## AAD

### Tous Documents

| SYSTEMES Sécurité |          |              |            |          |   |
|-------------------|----------|--------------|------------|----------|---|
| Numéro            | Type     | Emetteur     | Date       | Matériel | Objet   |
|                   | Courrier | DGAC         | 22-09-2005 | VIGIL    | Validité permanente pour transport CYPRES par voies aériennes                     |
|                   | Bulletin | CONSTRUCTEUR | 31-03-2004 | VIGIL    | SB#01- Remplacement carte électronique  |
|                   | Bulletin | FFP          | 01-08-2003 | VIGIL    | Levée de l'interdiction d'emploi  |
|                   | Bulletin | FFP          | 27-06-2003 | VIGIL    | ANNULÉ/ Interdiction d'emploi Vigil suite fonctionnement intempestif              |
|                   | Video    |              | 11-01-2018 | VIGIL II | Tutoriel: Accès Config du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/6RuZY530qts           |
|                   | Video    |              | 11-01-2018 | VIGIL II | Tutoriel: Accès menu du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/fyK6U6xnQCE             |
|                   | Video    |              | 11-01-2018 | VIGIL II | Tutoriel: Remplacement batterie sur VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/1sKdic8UNVo |
|                   | Video    |              | 11-01-2018 | VIGIL II | Tutoriel: Accès Setup du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/IJW8tnmF8R0            |