



FICHE

AAD

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Systeme Securite	00-00-0000	LOGICIEL	Manuel utilisation du logiciel de téléchargement (V 1.24 fr)
		Systeme Securite	00-00-0000	LOGICIEL	Manuel utilisation du logiciel de téléchargement 2.34 pour VIGIL civil I, II, 2+ , Cuatro & Military II, II+, II+c (V 2017-09)
		Systeme Securite	00-00-0000	LOGICIEL	Manuel utilisation du logiciel de téléchargement 2.29 pour VIGIL I; II; II+ (V 2.9 EN)
		Systeme Securite	00-00-0000	LOGICIEL	Logiciel de téléchargement 2.14 (US Version 1.5 Ed 11/2012)
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	Manuel utilisation pour plieurs du VIGIL toutes versions (V 2.01 EN)
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	Mise en marche VIGIL
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	VIDEO Mise en Œuvre + réglage VIGIL
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	VIDEO MEO vigil
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	Manuel d'installation VIGIL (V1.1)
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	Instruction boucle de fermeture Vigil
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	Manuel utilisation pour plieurs du VIGIL toutes versions (V1.96 EN)
		Systeme Securite	01-11-2005	VIGIL 1	Manuel de maintenance VIGIL 1 (11-2005)
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL 1	Manuel d'utilisation VIGIL 1 (V 2,0,7)
		Systeme Securite	22-09-2017	VIGIL 2	Manuel utilisation Vigil 2 (US v2017 Ed 2017-09) suite mise à jour et remplacement batterie
		Systeme Securite	01-06-2013	VIGIL 2	Manuel utilisation Vigil 2 (US v11.0.6) Ed 06-2013
		Systeme Securite	10-09-2012	VIGIL 2	Manuel utilisation Vigil 2 (FR v II.0.4) Ed 09-2012
		Systeme Securite	21-06-2010	VIGIL 2	Manuel utilisation vigil 2 (FR v II.0.3) Ed 06-2010
		Systeme Securite	27-04-2009	VIGIL 2	Manuel utilisation vigil 2 (FR v II.0.2) Ed 04-2009
		Systeme Securite	01-11-2007	VIGIL 2	Manuel utilisation vigil 2 (US v II.0.1) Ed 10-2007
		Systeme Securite	01-11-2007	VIGIL 2	Manuel de maintenance VIGIL 2 (11-2007)
		Systeme Securite	31-10-2007	VIGIL 2	Manuel utilisation vigil 2 (FR v II.0.1) Ed 10-2007



FICHE

AAD

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Systeme Securite	14-01-2019	VIGIL 2+	Manuel utilisation suite mise à jour en version Vigil® 2+ Cuatro (US v2019.01.14)
		Systeme Securite	01-06-2015	VIGIL 2+	Manuel utilisation Vigil 2+ (US v 2+.0.3) Ed 06-2015
		Systeme Securite	01-12-2014	VIGIL 2+	Manuel utilisation Vigil 2+ (US v 2+.0.3) Ed 12-2014
		Systeme Securite	01-06-2014	VIGIL 2+	Manuel utilisation Vigil 2+ (US v2+.0.2) Ed 07-2014
		Systeme Securite	01-05-2014	VIGIL 2+	Manuel utilisation Vigil 2+ (US v2+.0.1) Ed 05-2014
		Systeme Securite	01-05-2015	VIGIL 2+XTREME	Manuel utilisation Vigil 2+ Xtreme (US v 2+X.0.3) Ed 05-2015
		Systeme Securite	01-01-2022	VIGIL CUATRO	Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2022-01) Ed 01-2022 EN
		Systeme Securite	01-01-2022	VIGIL CUATRO	Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2022-01) Ed 01-2022 FR
		Systeme Securite	01-05-2021	VIGIL CUATRO	Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2021-05) Ed 05-2021
		Systeme Securite	01-02-2020	VIGIL CUATRO	Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2020-02) Ed 02-2020
		Systeme Securite	01-02-2019	VIGIL CUATRO	Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2019-02) Ed 02-2019
		Systeme Securite	01-10-2018	VIGIL CUATRO	Mise à jour manuel utilisateur 2018-04 pour Vigil® Cuatro . Remplacement batterie (2018-10)
		Systeme Securite	01-04-2018	VIGIL CUATRO	Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2018-04) Ed 04-2018
		Systeme Securite	01-06-2017	VIGIL CUATRO	Manuel utilisation Vigil CUATRO (US v2017.06) Ed 06-2017



FICHE

AAD

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Systeme Securite	15-04-2016	BATTERIE	Note AAD : Condition de remplacement de la batterie à 10 ans + 3 mois maxi pour tous modèles de VIGIL (FR)
		Systeme Securite	15-04-2016	BATTERIE	Condition de remplacement de la batterie à 10 ans + 3 mois maxi pour tous modèles de VIGIL (ENG)
		Systeme Securite	01-12-2014	BATTERIE	Transport aérien: Composition des batteries lithium contenues dans le VIGIL
		Systeme Securite	05-04-2019	SECTIONNEUR	Certification de non classe 1 des matières dangereuses des cutter VIGIL (courrier du 05-04-2019)
		Systeme Securite	00-00-0000	SECTIONNEUR	classification explosif cutter
		Systeme Securite	00-00-0000	SECTIONNEUR	Certification de non classe 1 des matières dangereuses des sectionneurs VIGIL (courrier du 28-11-2019) par INERIS
		Systeme Securite	00-00-0000	SECTIONNEUR	données technique cutter VIGIL
		Systeme Securite	00-00-0000	SECTIONNEUR	US Département of transport (US DOT); classification explosif (08-02-2019)
		Systeme Securite	00-00-0000	SECTIONNEUR	classification explosif cutter
		Systeme Securite	02-09-2020	TRANSPORT	Transport parachute équipé avec un appareil de sécurité à bord de cabine (courrier de 09-2020)
		Systeme Securite	29-02-2008	TRANSPORT	Courrier du 02-2008: validité permanente pour transport VIGIL par voies aériennes. Annule le courrier 05-377 du 22/09/2005
		Systeme Securite	22-09-2005	TRANSPORT	Pièce jointe au 05-377 : validité permanente pour transport aérien du VIGIL
		Systeme Securite	22-09-2005	TRANSPORT	Courrier 05-377 de 09-2005: Validité permanente de transport aérien pour VIGIL ; Annulée et remplacée par le courrier du 29/02/2008
		Systeme Securite	03-10-2011	VIGIL	Rapport preliminaire d'analyse A.A.D. nv/sa VIGIL Unit S/N 11258
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	références accessoires vigil
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	Rapport de conception et essai AAD selon les normes techniques PIA TS120 2.01 (2005-03-02 Ver 2)
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	Carte de classification X-ray (Ed 2019)
		Systeme Securite	00-00-0000	VIGIL	Carte de classification X-ray



FICHE

AAD

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	CONSTRUCTEUR	27-03-2017	SECTIONNEUR	Note information PIB-01-2017: Déformation cutter VIGIL
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	09-11-2015	SECTIONNEUR	PSB 01-2015 Sectionneurs Vigil produits entre Mars 2015 et Juillet 2015 URL:CON:https://www.vigil.aero/wp-content/uploads/PSB-01-2015-.pdf
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	09-11-2015	SECTIONNEUR	PSB 01-2015: Cutters Vigil fabriqués entre 03-2015 et 07-2015 à retourner chez AAD pour contrôle.
	Note	FFP	09-11-2015	SECTIONNEUR	Traduction libre en Français du Product Service Bulletin n°PSB 01-2015 du 9 novembre 2015.
186	CS	FFP	21-10-2011	SECTIONNEUR	Rappel pour échange de certains sectionneurs et contrôle de certains autres des appareils VIGIL. Remplace la CS185.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-10-2011	SECTIONNEUR	PSB N°8 - Remplacement cutter VIGIL fabriqués en 10-2007 + contrôle cutter fabriqués avant 06-2008 -remplace PSB n°7
185-ANNULEE	CS	FFP	05-10-2011	SECTIONNEUR	CS185 ANNULEE:Rappel pour échange des sectionneurs 10/2007 et contrôle des sectionneurs avant 06/2008
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	04-10-2011	SECTIONNEUR	PSB N°7 - Remplacement cutter VIGIL fabriqués en 10-2007. annule et remplace PSB n°6
177	CS	FFP	11-01-2010	SECTIONNEUR	rupture de bouclette de fermeture de conteneur de secours; Tous sectionneurs VIGIL fabriqués avant juillet 2007 et remis à niveau (« rétrofit »).
175	CS	FFP	23-10-2009	SECTIONNEUR	Défaillance de fonctionnement des sectionneurs de sécurité VIGIL
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	10-10-2009	SECTIONNEUR	PSB 05. Défaillance de fonctionnement des sectionneurs de sécurité VIGIL, guillotines produites en décembre 2007;Date de fabrication: 12 -07-2 (mm/aa/Lot)
153	CS	FFP	22-04-2008	SECTIONNEUR	Dégradations constatés sur les bouclettes de verrouillage de parachute de secours par les sectionneurs « corps inox » monté sur des VIGILS
154	CS	FFP	22-04-2008	SECTIONNEUR	Déformations de manchons vinyls interne montés les sectionneurs dernière génération du déclencheurs VIGIL sur fabriqués depuis juillet 2007
	Courrier	FFP	10-03-2008	SECTIONNEUR	Concerne les VIGIL sectionneurs inox à manchons interne déformé
151	CS	FFP	06-03-2008	SECTIONNEUR	Dommages constatés sur des bouclettes de fermeture de conteneur de secours,avec un sectionneur Vigil possédant des bagues plastiques.
	Courrier	FFP	01-12-2007	SECTIONNEUR	Suspendre provisoirement, tous les pliajes avec des sectionneurs Vigil à bague plastique sur sacs Javelin, Advance, certains Atom, Vector. Sectionneurs fabriqués avant Août 2006
136M	CS	FFP	18-07-2007	SECTIONNEUR	Remplacement sectionneur VIGIL en inox fabriqué en mars 2007
136	CS	FFP	14-06-2007	SECTIONNEUR	Remplacement sectionneur VIGIL en inox fabriqué en mars 2007
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-02-2007	SECTIONNEUR	PSB03 . Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur VIGIL fabriqués avant 08/2006
122	CS	FFP	05-12-2006	SECTIONNEUR	Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur VIGIL et sur bouclettes de fermeture de secours
107	CS	FFP	19-04-2006	SECTIONNEUR	Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur Vigil et précautions à prendre lors de la fermeture du parachute de secours avec un sectionneur Vigil situé au-dessus de l'extracteur de secours

Visa Responsable Matériel



FICHE

AAD

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-04-2006	SECTIONNEUR	SB#2 - Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur
	Courrier	CONSTRUCTEUR	06-12-2019	VIGIL	Rappel des services offerts aux propriétaires de Vigil AAD: mise à jour logiciel-firmware. Échange de Vigil 1 à Vigil Quatro. Vigil 2 vers Vigil QuatroURL:CON:https://www.vigil.aero/rma/
	Courrier	CONSTRUCTEUR	11-11-2019	VIGIL	Rappel aux utilisateurs pour application PSB 02-2018 PSB 01-2018
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	23-10-2018	VIGIL	PSB-02-2018: Retour chez le constructeur pour remise à niveau lors du repliage secours ou avant le 31/12/2019; pour VIGIL II dont les numéros de série sont compris entre #16000 et #21999 . Apres contrôle sur le site au http://www.vigil.aero/psb-check/ . (Version FR)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	23-10-2018	VIGIL	PSB-02-2018: Retour chez le constructeur pour remise à niveau lors du repliage secours ou avant le 31/12/2019; pour VIGIL II dont les numéros de série sont compris entre #16000 et #21999 . Apres contrôle sur le site au http://www.vigil.aero/psb-check/ . (Version EN)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-04-2018	VIGIL	PSB-01-2018: Mise à jour du firmware (Ver 05.05 ou 05.06 ou 06.01 ou 06.02) a effectuer avant 31/05/2020 (EN)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-04-2018	VIGIL	PSB-01-2018: Mise à jour du firmware (Ver 05.05 ou 05.06 ou 06.01 ou 06.02) a effectuer avant 31/05/2020 (FR)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	10-04-2018	VIGIL	Mise à jour ADV-01-2017: Remplacement batterie pour vigil 1 seulement
	Courrier	CONSTRUCTEUR	23-02-2017	VIGIL	procédure envoi en réparation. Enregistrement en ligne http://www.vigil.aero/rma/
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-01-2017	VIGIL	ADV-01-2017: Remplacement batterie pour vigil 1&2. Retour constructeur
	Note	CONSTRUCTEUR	27-04-2016	VIGIL	Note information: Remplacement de la double batterie « Power pack » des Vigil I&II. MàJ
	Note	FFP	15-04-2016	VIGIL	Note information: Remplacement de la double batterie « Power pack » des Vigil I&II.
	Note	FFP	29-01-2016	VIGIL	INFO SÉCURITÉ: Rupture de la protection de la liaison câble-unité de contrôle sur Vigil 2+.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	14-06-2013	VIGIL	PSB-09: Contrôle d'étanchéité du Vigil II Multimode (Modèle civil seulement, ne s'applique pas au modèle militaire) à partir du numéro de série 8021 inclus. FAB à partir du 05-07 (mm-aa) inclus
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	14-06-2013	VIGIL	PSB-10: Arrêt automatique après 14 heures Vigil AAD II Multimode (modèle civil) à partir du numéro de série 26172 inclus. FAB à partir du 12-11 ((mm-aa) inclus Version du logiciel principal: 2.50 et plus (ver. 2.50 et plus)
	Courrier	CONSTRUCTEUR	02-04-2013	VIGIL	Approbation de montage du système de sécurité ARGUS-CYPRES-VIGIL-M2 dans tous sacs harnais de SUN PATH
190	CS	FFP	25-03-2013	VIGIL	Etanchéité des VIGIL 2.
	Note	FFP	16-10-2012	VIGIL	INFORMATION SECURITE N° 29: Immersion vigil 2
	Note	FFP	03-09-2012	VIGIL	INFORMATION SECURITE N° 28 - Activation déclencheur de sécurité lors de mise en survitesse de la voile principale
	Note	FFP	21-06-2012	VIGIL	INFORMATION SECURITE N° 27 - RAPPEL: Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces.
	Courrier	CONSTRUCTEUR	20-04-2012	VIGIL	Approbation de montage du système de sécurité ARGUS-CYPRES-VIGIL-M2 dans tous sacs harnais de MIRAGE SYSTEMS

Visa Responsable Matériel



FICHE

AAD

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	07-03-2012	VIGIL	Remplacement des LCD software version 2.20 montés sur vigil n° 23350 à 24970
184	CS	FFP	14-09-2011	VIGIL	Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces
	Courrier	CONSTRUCTEUR	31-03-2011	VIGIL	Déclaration de BASIK AIR CONCEPT concernant l'utilisation des déclencheurs de sécurité dans les sacs-harnais Advance et Seven.
180	CS	FFP	30-03-2010	VIGIL	Consignes pour la bonne mise en oeuvre du déclencheur VIGIL 2, pour pallier aux risques d'ouvertures intempestives
176	CS	FFP	07-12-2009	VIGIL	Recommandations pour la mise en oeuvre du déclencheur VIGIL
	Courrier	CONSTRUCTEUR	06-06-2008	VIGIL	Procédure de remplacement en France du VIGIL 1, fabriqué avant août 2006, par un VIGIL 2
159	CS	FFP	06-06-2008	VIGIL	Application de la CN F-2008-007 qui annule et remplace la CS N° 157 émise par la FFP, Tout déclencheur VIGIL fabriqué avant août 2006 et tout sectionneur VIGIL inox sans manchon vinyle
	Courrier	FFP	05-06-2008	VIGIL	Communiqué officiel de la FFP concernant le VIGIL
	Bulletin	GSAC	04-06-2008	VIGIL	Avis d'émission de la CN urgente de la DGAC de référence F-2008-007
157-ANNULEE	CS	FFP	21-05-2008	VIGIL	CS157: Application de la CN 2008-005 émise par la DGAC qui annule et remplace la CS 156 émise par la FFP. Tout déclencheur VIGIL fabriqué avant août 2006 et tout sectionneur VIGIL inox sans manchon vinyle
	Courrier	CONSTRUCTEUR	29-04-2008	VIGIL	Lettre ouverte aux Clients Français par AAD's constructeur du VIGIL
156-ANNULEE	CS	FFP	24-04-2008	VIGIL	CS156: Ouvertures intempestives au sol et sous voile principale dues à des déclenchements de VIGIL.
	Courrier	CONSTRUCTEUR	04-03-2008	VIGIL	Bulletin d'information concernant les guillotines à bagues plastiques
	Courrier	FFP	09-01-2008	VIGIL	Autorisation de reprendre le pliage secours avec un VIGIL à bagues plastiques
	Courrier	FFP	17-12-2007	VIGIL	Suspendre temporairement les pliages de tous sac-harnais équipés d'un VIGIL à bagues plastiques jusqu'à ce qu'une décision officielle soit prise par la FFP.
120	CS	FFP	10-10-2006	VIGIL	Non autorisation de montage de VIGIL sur sac harnais placé en plastron
	Note	FFP	13-09-2006	VIGIL	Déclenchement intempestif au sol
	Courrier	CONSTRUCTEUR	03-09-2006	VIGIL	Communiqué de AAD sur l'activation au sol du VIGIL
	Courrier	CONSTRUCTEUR	31-08-2006	VIGIL	Rapport concernant les activations récentes du Vigil au sol
	Courrier	CONSTRUCTEUR	31-08-2006	VIGIL	Activation VIGIL au sol
114	CS	FFP	21-06-2006	VIGIL	Non autorisation de montage de VIGIL sur sac harnais fabriqués par "stornig entreprises" et par rigging innovation telelis 1-2-3, talon 1-2-3 ,

Visa Responsable Matériel



FICHE

AAD

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Courrier	DGAC	22-09-2005	VIGIL	Validité permanente pour transport CYPRES par voies aériennes
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	31-03-2004	VIGIL	SB#01- Remplacement carte électronique
	Bulletin	FFP	01-08-2003	VIGIL	Levée de l'interdiction d'emploi
	Bulletin	FFP	27-06-2003	VIGIL	ANNULÉ/ Interdiction d'emploi Vigil suite fonctionnement intempestif
	Video		11-01-2018	VIGIL II	Tutoriel: Accès Config du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/6RuZY530qts
	Video		11-01-2018	VIGIL II	Tutoriel: Accès menu du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/fyK6U6xnQCE
	Video		11-01-2018	VIGIL II	Tutoriel: Remplacement batterie sur VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/1sKdic8UNVo
	Video		11-01-2018	VIGIL II	Tutoriel: Accès Setup du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/IJW8tnmF8R0



FICHE

AAD

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	CONSTRUCTEUR	27-03-2017	SECTIONNEUR	Note information PIB-01-2017: Déformation cutter VIGIL
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	09-11-2015	SECTIONNEUR	PSB 01-2015 Sectionneurs Vigil produits entre Mars 2015 et Juillet 2015 URL:CON:https://www.vigil.aero/wp-content/uploads/PSB-01-2015-.pdf
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	09-11-2015	SECTIONNEUR	PSB 01-2015: Cutters Vigil fabriqués entre 03-2015 et 07-2015 à retourner chez AAD pour contrôle.
	Note	FFP	09-11-2015	SECTIONNEUR	Traduction libre en Français du Product Service Bulletin n°PSB 01-2015 du 9 novembre 2015.
186	CS	FFP	21-10-2011	SECTIONNEUR	Rappel pour échange de certains sectionneurs et contrôle de certains autres des appareils VIGIL. Remplace la CS185.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-10-2011	SECTIONNEUR	PSB N°8 - Remplacement cutter VIGIL fabriqués en 10-2007 + contrôle cutter fabriqués avant 06-2008 -remplace PSB n°7
185-ANNULEE	CS	FFP	05-10-2011	SECTIONNEUR	CS185 ANNULEE:Rappel pour échange des sectionneurs 10/2007 et contrôle des sectionneurs avant 06/2008
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	04-10-2011	SECTIONNEUR	PSB N°7 - Remplacement cutter VIGIL fabriqués en 10-2007. annule et remplace PSB n°6
177	CS	FFP	11-01-2010	SECTIONNEUR	rupture de bouclette de fermeture de conteneur de secours; Tous sectionneurs VIGIL fabriqués avant juillet 2007 et remis à niveau (« rétrofit »).
175	CS	FFP	23-10-2009	SECTIONNEUR	Défaillance de fonctionnement des sectionneurs de sécurité VIGIL
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	10-10-2009	SECTIONNEUR	PSB 05. Défaillance de fonctionnement des sectionneurs de sécurité VIGIL, guillotines produites en décembre 2007;Date de fabrication: 12 -07-2 (mm/aa/Lot)
153	CS	FFP	22-04-2008	SECTIONNEUR	Dégradations constatés sur les bouclettes de verrouillage de parachute de secours par les sectionneurs «corps inox» monté sur des VIGILS
154	CS	FFP	22-04-2008	SECTIONNEUR	Déformations de manchons vinyls interne montés les sectionneurs dernière génération du déclencheurs VIGIL sur fabriqués depuis juillet 2007
	Courrier	FFP	10-03-2008	SECTIONNEUR	Concerne les VIGIL sectionneurs inox à manchons interne déformé
151	CS	FFP	06-03-2008	SECTIONNEUR	Dommages constatés sur des bouclettes de fermeture de conteneur de secours,avec un sectionneur Vigil possédant des bagues plastiques.
	Courrier	FFP	01-12-2007	SECTIONNEUR	Suspendre provisoirement, tous les pliage avec des sectionneurs Vigil à bague plastique sur sacs Javelin, Advance, certains Atom, Vector. Sectionneurs fabriqués avant Août 2006
136M	CS	FFP	18-07-2007	SECTIONNEUR	Remplacement sectionneur VIGIL en inox fabriqué en mars 2007
136	CS	FFP	14-06-2007	SECTIONNEUR	Remplacement sectionneur VIGIL en inox fabriqué en mars 2007
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-02-2007	SECTIONNEUR	PSB03 . Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur VIGIL fabriqués avant 08/2006
122	CS	FFP	05-12-2006	SECTIONNEUR	Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur VIGIL et sur bouclettes de fermeture de secours
107	CS	FFP	19-04-2006	SECTIONNEUR	Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur Vigil et précautions à prendre lors de la fermeture du parachute de secours avec un sectionneur Vigil situé au-dessus de l'extracteur de secours

Visa Responsable Matériel



FICHE

AAD

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-04-2006	SECTIONNEUR	SB#2 - Dommages constatés aux bagues de protection plastique du sectionneur
	Courrier	CONSTRUCTEUR	06-12-2019	VIGIL	Rappel des services offerts aux propriétaires de Vigil AAD: mise à jour logiciel-firmware. Échange de Vigil 1 à Vigil Quatro. Vigil 2 vers Vigil QuatroURL:CON:https://www.vigil.aero/rma/
	Courrier	CONSTRUCTEUR	11-11-2019	VIGIL	Rappel aux utilisateurs pour application PSB 02-2018 PSB 01-2018
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	23-10-2018	VIGIL	PSB-02-2018: Retour chez le constructeur pour remise à niveau lors du repliage secours ou avant le 31/12/2019; pour VIGIL II dont les numéros de série sont compris entre #16000 et #21999 . Apres contrôle sur le site au http://www.vigil.aero/psb-check/ . (Version FR)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	23-10-2018	VIGIL	PSB-02-2018: Retour chez le constructeur pour remise à niveau lors du repliage secours ou avant le 31/12/2019; pour VIGIL II dont les numéros de série sont compris entre #16000 et #21999 . Apres contrôle sur le site au http://www.vigil.aero/psb-check/ . (Version EN)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-04-2018	VIGIL	PSB-01-2018: Mise à jour du firmware (Ver 05.05 ou 05.06 ou 06.01 ou 06.02) a effectuer avant 31/05/2020 (EN)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-04-2018	VIGIL	PSB-01-2018: Mise à jour du firmware (Ver 05.05 ou 05.06 ou 06.01 ou 06.02) a effectuer avant 31/05/2020 (FR)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	10-04-2018	VIGIL	Mise à jour ADV-01-2017: Remplacement batterie pour vigil 1 seulement
	Courrier	CONSTRUCTEUR	23-02-2017	VIGIL	procédure envoi en réparation. Enregistrement en ligne http://www.vigil.aero/rma/
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-01-2017	VIGIL	ADV-01-2017: Remplacement batterie pour vigil 1&2. Retour constructeur
	Note	CONSTRUCTEUR	27-04-2016	VIGIL	Note information: Remplacement de la double batterie « Power pack » des Vigil I&II. MàJ
	Note	FFP	15-04-2016	VIGIL	Note information: Remplacement de la double batterie « Power pack » des Vigil I&II.
	Note	FFP	29-01-2016	VIGIL	INFO SÉCURITÉ: Rupture de la protection de la liaison câble-unité de contrôle sur Vigil 2+.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	14-06-2013	VIGIL	PSB-09: Contrôle d'étanchéité du Vigil II Multimode (Modèle civil seulement, ne s'applique pas au modèle militaire) à partir du numéro de série 8021 inclus. FAB à partir du 05-07 (mm-aa) inclus
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	14-06-2013	VIGIL	PSB-10: Arrêt automatique après 14 heures Vigil AAD II Multimode (modèle civil) à partir du numéro de série 26172 inclus. FAB à partir du 12-11 ((mm-aa) inclus Version du logiciel principal: 2.50 et plus (ver. 2.50 et plus)
	Courrier	CONSTRUCTEUR	02-04-2013	VIGIL	Approbation de montage du système de sécurité ARGUS-CYPRES-VIGIL-M2 dans tous sacs harnais de SUN PATH
190	CS	FFP	25-03-2013	VIGIL	Etanchéité des VIGIL 2.
	Note	FFP	16-10-2012	VIGIL	INFORMATION SECURITE N° 29: Immersion vigil 2
	Note	FFP	03-09-2012	VIGIL	INFORMATION SECURITE N° 28 - Activation déclencheur de sécurité lors de mise en survitesse de la voile principale
	Note	FFP	21-06-2012	VIGIL	INFORMATION SECURITE N° 27 - RAPPEL: Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces.
	Courrier	CONSTRUCTEUR	20-04-2012	VIGIL	Approbation de montage du système de sécurité ARGUS-CYPRES-VIGIL-M2 dans tous sacs harnais de MIRAGE SYSTEMS

Visa Responsable Matériel



FICHE

AAD

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	07-03-2012	VIGIL	Remplacement des LCD software version 2.20 montés sur vigil n° 23350 à 24970
184	CS	FFP	14-09-2011	VIGIL	Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces
	Courrier	CONSTRUCTEUR	31-03-2011	VIGIL	Déclaration de BASIK AIR CONCEPT concernant l'utilisation des déclencheurs de sécurité dans les sacs-harnais Advance et Seven.
180	CS	FFP	30-03-2010	VIGIL	Consignes pour la bonne mise en oeuvre du déclencheur VIGIL 2, pour pallier aux risques d'ouvertures intempestives
176	CS	FFP	07-12-2009	VIGIL	Recommandations pour la mise en oeuvre du déclencheur VIGIL
	Courrier	CONSTRUCTEUR	06-06-2008	VIGIL	Procédure de remplacement en France du VIGIL 1, fabriqué avant aout 2006, par un VIGIL 2
159	CS	FFP	06-06-2008	VIGIL	Application de la CN F-2008-007 qui annule et remplace la CS N° 157 émise par la FFP, Tout déclencheur VIGIL fabriqué avant août 2006 et tout sectionneur VIGIL inox sans manchon vinyle
	Courrier	FFP	05-06-2008	VIGIL	Communiqué officiel de la FFP concernant le VIGIL
	Bulletin	GSAC	04-06-2008	VIGIL	Avis d'émission de la CN urgente de la DGAC de référence F-2008-007
157-ANNULEE	CS	FFP	21-05-2008	VIGIL	CS157: Application de la CN 2008-005 émise par la DGAC qui annule et remplace la CS 156 émise par la FFP. Tout déclencheur VIGIL fabriqué avant août 2006 et tout sectionneur VIGIL inox sans manchon vinyle
	Courrier	CONSTRUCTEUR	29-04-2008	VIGIL	Lettre ouverte aux Clients Français par AAD's constructeur du VIGIL
156-ANNULEE	CS	FFP	24-04-2008	VIGIL	CS156: Ouvertures intempestives au sol et sous voile principale dues à des déclenchements de VIGIL.
	Courrier	CONSTRUCTEUR	04-03-2008	VIGIL	Bulletin d'information concernant les guillotines à bagues plastiques
	Courrier	FFP	09-01-2008	VIGIL	Autorisation de reprendre le pliage secours avec un VIGIL à bagues plastiques
	Courrier	FFP	17-12-2007	VIGIL	Suspendre temporairement les pliages de tous sac-harnais équipés d'un VIGIL à bagues plastiques jusqu'à ce qu'une décision officielle soit prise par la FFP.
120	CS	FFP	10-10-2006	VIGIL	Non autorisation de montage de VIGIL sur sac harnais placé en plastron
	Note	FFP	13-09-2006	VIGIL	Declenchement intempestif au sol
	Courrier	CONSTRUCTEUR	03-09-2006	VIGIL	Communiqué de AAD sur l'activation au sol du VIGIL
	Courrier	CONSTRUCTEUR	31-08-2006	VIGIL	Rapport concernant les activations récentes du Vigil au sol
	Courrier	CONSTRUCTEUR	31-08-2006	VIGIL	Activation VIGIL au sol
114	CS	FFP	21-06-2006	VIGIL	Non autorisation de montage de VIGIL sur sac harnais fabriqués par "stornig entreprises" et par rigging innovation telelis 1-2-3, talon 1-2-3 ,

Visa Responsable Matériel



FICHE

AAD

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Courrier	DGAC	22-09-2005	VIGIL	Validité permanente pour transport CYPRES par voies aériennes
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	31-03-2004	VIGIL	SB#01- Remplacement carte électronique
	Bulletin	FFP	01-08-2003	VIGIL	Levée de l'interdiction d'emploi
	Bulletin	FFP	27-06-2003	VIGIL	ANNULÉ/ Interdiction d'emploi Vigil suite fonctionnement intempestif
	Video		11-01-2018	VIGIL II	Tutoriel: Accès Config du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/6RuZY530qts
	Video		11-01-2018	VIGIL II	Tutoriel: Accès menu du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/fyK6U6xnQCE
	Video		11-01-2018	VIGIL II	Tutoriel: Remplacement batterie sur VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/1sKdic8UNVo
	Video		11-01-2018	VIGIL II	Tutoriel: Accès Setup du VIGIL II URL:VDO:https://youtu.be/IJW8tnmF8R0