

FICHE

PARACHUTE SYSTEMS

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	02-11-2015	VORTEX	Manuel de pliage VORTEX (Ed 11/2015)
		Sac Harnais	01-01-2007	VORTEX 2	Manuel de pliage VORTEX 2 (Ed 2007)
		Sac Harnais	00-00-0000	VORTEX 2	Complément de pliage du SKYHOOK dans le conteneur du VORTEX 2

FICHE

PARACHUTE SYSTEMS

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	00-00-0000	VORTEX 2	volume conteneur sac harnais VORTEX 2 (Ed 2008)
		Sac Harnais	00-00-0000	VORTEX 2	Volume conteneur sac harnais VORTEX 2 - Version site web principal (Ed 2014)
		Sac Harnais	00-00-0000	VORTEX 2	Volume conteneur sac harnais VORTEX 2 - Version site web USA (Ed 2014)
		Voile Principale	00-00-0000	HURRICANE	caracteristique voile principale HURRICANE
		Voile Principale	00-00-0000	ZP.EXE	caracteristique voile principale ZP.EXE
		Voile Principale	00-00-0000	ZP.EXE	Line Trim Chart ZP.EXE (Ed02 02-2016 Rev.B)
		Voile Secours	00-00-0000	DECELERATOR	Caracteristique voile secours DECELERATOR

FICHE

PARACHUTE SYSTEMS

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	19-07-2018	VORTEX	PSB # 2018-01: Sac de déploiement équipés de drisses démontables sur les Sac-Harnais Vortex produits au second trimestre 2018. Remplacement liaison souple du pod principal par maillon #5. Avant prochain saut
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	16-11-2016	VORTEX	PSB-2016-02: Possibilité accrochage sur le rabat cache aiguille des Sac-harnais Vortex Sport équipés avec RSL/Skyhook UNIVERSAL LANYARD PN:025-009-001
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	24-02-2016	VORTEX	PSB #2016-01 Update 2: Défaut constaté sur anneau présentant inscription -DSF- ou logo -Daesung- sur sac harnais VORTEX. Retour chez le constructeur pour échange standard (EN).
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	11-01-2016	VORTEX	PSB #2016-01 Update: Défaut constaté sur anneau présentant inscription -DSF- sur sac harnais VORTEX. Retour chez le constructeur pour échange standard (EN).
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	11-01-2016	VORTEX	Formulaire de remplacement pour sac harnais Vortex conformément au PSB # 2016-01 (EN)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	04-01-2016	VORTEX	PSB #2016-01: Défaut constaté sur anneau présentant inscription \"DSF\" sur sac harnais VORTEX.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	16-09-2015	VORTEX	PSB #2015-01: Pose coutures bartack sur RSL/Skyhook du sac harnais VORTEX (EN)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	16-09-2015	VORTEX	PSB #2015-01: Pose coutures bartack sur RSL/Skyhook du sac harnais VORTEX (FR)
	Note	CONSTRUCTEUR	10-11-2014	VORTEX	Comment mesurer la longueur du câble de la poignée secours pour VORTEX
187	CS	FFP	23-04-2012	VORTEX	Suspentes et poignées de commandes de voilures de secours.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-04-2012	VORTEX	PS 04202012. Lignes de commandes inférieures and commandes de manoeuvre de la voile de secours.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-04-2012	VORTEX	BS N°04202012, LIGNES DE COMMANDES INFERIEURES ET COMMANDES DE MANŒUVRE DE LA VOILURE DE SECOURS
	Note	FFP	17-04-2012	VORTEX	FS: Commandes de manoeuvre sur Sacs-harnais VORTEX 2 et voile de secours DECELERATOR
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	23-03-2011	VORTEX	PSSB0003, Retrait approbation de montage argus dans sac harnais VORTEX
162	CS	FFP	22-10-2008	VORTEX	Diminution du risque de capture par les suspentes de la voile principale des rabats latéraux de conteneur principal
	Note	FFP	30-03-2006	VORTEX	défaut de sertissage des terminaux de libération sur des sacs VORTEX d'avant Mars 2002

FICHE

PARACHUTE SYSTEMS

Tous Documents

VOILES SECOURS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
187	CS	FFP	23-04-2012	DECELERATOR	Suspentes et poignées de commandes de voilures de secours.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-04-2012	DECELERATOR	PS 04202012. Lignes de commandes inférieures et commandes de manœuvre de la voile secours.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-04-2012	DECELERATOR	BS N°04202012. LIGNES DE COMMANDES INFÉRIEURES ET COMMANDES DE MANŒUVRE DE LA VOILURE DE SECOURS
	Note	FFP	17-04-2012	DECELERATOR	FS: Commandes de manœuvre sur Sacs-harnais VORTEX 2 et voile de secours DECELERATOR
135	CS	FFP	05-06-2007	DECELERATOR	Vérification des longueurs des suspentes des commandes de manœuvre sur voiles DECELERATOR 120 fabriquées avant 2001
	Courrier	FFP	17-05-2006	DECELERATOR	longueurs de commande de manœuvre sur voile secours DECELERATOR 120 à partir de décembre 2001
	Courrier	CONSTRUCTEUR	26-04-2006	DECELERATOR	cote des longueurs de commande de manœuvre sur voiles secours DECELERATOR 120 à partir de décembre 2001.

FICHE

PARACHUTE SYSTEMS

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels PARACHUTE SYSTEMS)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA,Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération