



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	23-01-2018	CPX	Manuel de pliage CPX (Ed 02-2018)
		Sac Harnais	01-12-2015	CPX	Manuel de pliage CPX (ed 12-2015)
		Sac Harnais	23-01-2018	CURV	Manuel de pliage CURV 2.0 (Ed 02-2018)
		Sac Harnais	01-12-2015	CURV	Manuel de pliage CURV 2.0 (ed 12-2015)
		Sac Harnais	01-06-2015	CURV	Manuel de pliage CURV 2.0 (ed 05-2015)
		Sac Harnais	00-00-0000	CURV	Positionnement correct de la gaine de libération vis à vis de la pochette AAD et câble secours
		Sac Harnais	01-08-1994	FLEXON	Manuel de pliage FLEXON (ed 08-1994)
		Sac Harnais	01-03-2001	GENERA	Manuel de pliage GENERA (ed 03-2001)
		Sac Harnais	00-00-0000	MOJO	Traduction libre pour installation MOJO par Edouard Luciano validé par RI (Sandy reid)
		Sac Harnais	00-00-0000	MOJO	Installation MOJO (EN)
		Sac Harnais	00-00-0000	MOJO	Installation MOJO (EN Rev 1.9 Ed 01-2019)
		Sac Harnais	02-04-2008	P-124 AVIATOR	Manuel de pliage parachute sauvetage P-124 AVIATOR (ed 04-2008 rev1)
		Sac Harnais	01-08-1994	TALON	Manuel de pliage TALON (ed 08-1994)
		Sac Harnais	00-00-0000	TALON 1	Manuel de pliage TALON1
		Sac Harnais	21-03-2001	TALON 2	Section4 du manuel de pliage sac harnais TALON 2 (ed 03-2001)
		Sac Harnais	21-03-2001	TALON 2	Manuel de pliage (Para australia) TALON 2 (ed 03-2001)
		Sac Harnais	05-03-2001	TALON 2	Manuel de pliage sac harnais TALON 2 (ed 03-2001)
		Sac Harnais	01-06-2004	TALON FS	Manuel de pliage TALON FS (ed 06-2004)
		Sac Harnais	15-01-2004	TALON FS	Manuel de pliage (Para australia) TALON FS(ed 01-2004) partie 2
		Sac Harnais	15-01-2004	TALON FS	Manuel de pliage (Para australia) TALON FS (ed 01-2004) partie 1
		Sac Harnais	25-04-2012	TALON FX	Complément de pliage spécifique pour le TALON FX (Ed 1.0 04/2012 EN)

Visa Responsable Matériel



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	00-00-0000	TELESIS 1	Manuel de pliage TELESIS1
		Sac Harnais	05-03-2001	TELESIS 2	Manuel de pliage TELESIS 2 (ed 03-2001)
		Sac Harnais	14-12-1999	TELESIS 2	Manuel de pliage (Para australia)TELESIS 2;(ed 01-2004) partie 2
		Sac Harnais	14-12-1999	TELESIS 2	Manuel de pliage (Para australia)TELESIS 2,(ed 12-1999) partie 1
		Sac Harnais	10-06-2008	TELESIS 3	Manuel de pliage TELESIS 3 (Ed 06/2008)
		Sac Harnais	00-00-0000	TELESIS 3	Manuel de pliage TELESIS 3 (ed 2007)
		Sac Harnais	02-02-2009	TOUS TYPES	Installation vigil 2 dans sacs harnais TALON-TELESIS-GENERA
		Sac Harnais	00-00-0000	TOUS TYPES	Conditionnement demi frein sur élévateurs RI pour le SWOOP
		Sac Harnais	00-00-0000	TOUS TYPES	Conditionnement suspentes dans POD magnétique
		Sac Harnais	01-06-2004	WOODOO 2	Manuel de pliage WOODOO 2 (ed 06-2004)

Visa Responsable Matériel



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	00-00-0000	CLASSIC-PRO	Volume conteneurs sac harnais CLASSIC-PRO
		Sac Harnais	28-08-2018	CPX	QAC.I 121 sous le n° FR.QACi121.018 pour les sacs harnais CURV et CPX, sous TSO C23f.
		Sac Harnais	00-00-0000	CPX	Volume conteneurs sac harnais CPX (Ed 09-2018)
		Sac Harnais	00-00-0000	CPX	Volume conteneurs sac harnais CPX (Ed 09-2019)
		Sac Harnais	28-08-2018	CURV	QAC.I 121 sous le n° FR.QACi121.018 pour les sacs harnais CURV et CPX, sous TSO C23f.
		Sac Harnais	22-01-2014	CURV	Compatibilité voilures et conteneur du sac harnais CURV
		Sac Harnais	00-00-0000	CURV	Volume conteneurs sac harnais CURV (Ed 2.0 11-2019)
		Sac Harnais	00-00-0000	TALON FS	Volume conteneurs sac harnais TALON FS
		Sac Harnais	00-00-0000	TALON FX	Volume conteneurs sac harnais TALON FX
		Sac Harnais	00-00-0000	TELESIS	Volume conteneurs sac harnais TELESIS
		Sac Harnais	00-00-0000	TELESIS 3	Volume conteneurs sac harnais TELESIS 3
		Sac Harnais	24-11-2008	TOUS TYPES	volumes conteneurs sac harnais
		Sac Harnais	30-01-2008	TOUS TYPES	Volume conteneurs sac harnais de RIGGING INNOVATIONS
		Sac Harnais	00-00-0000	WOODOO	Volume conteneurs sac harnais WOODOO



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	FFP	23-09-2024	CPX	INFORMATION SÉCURITÉ: Contrôle de l'intégrité de la sangle type4 de tous les sacs-harnais équipés de RSL et COLLINS LANYARD
204	CS	FFP	25-01-2022	CPX	CS204: Incidents de fonctionnement des systèmes de libération type 3 ou 4 anneaux
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-01-2018	CPX	PMP 1284: Modification par pose de cache de protection RSL
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	03-05-2017	CPX	PMP-1282: Modification de la sangle HD par la pose d'une butée de sac
	Note	FFP	23-09-2024	CURV	INFORMATION SÉCURITÉ: Contrôle de l'intégrité de la sangle type 4 de tous les sacs-harnais équipés de RSL et COLLINS LANYARD
204	CS	FFP	25-01-2022	CURV	CS204: Incidents de fonctionnement des systèmes de libération type 3 ou 4 anneaux
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-01-1997	FLEXON	PMP1244: Longueur différentielle correcte des câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	FLEXON	SB#1530 -Mise à hauteur des gaines de libération entre le 1er Avril 1994 et le 1er Janvier 1997.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	27-04-1993	FLEXON	SB 1523.Inspection des sacs harnais présentant un risque de décollement ou de séparation d'enduit d'uréthane sur le tissu (lof de fab :4575,4779,5978)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	02-02-2009	GENERA	SB 1545 complément. Instructions pour installation du VIGIL 2 dans le sac harnais
137	CS	FFP	05-07-2007	GENERA	Contrôle des sangles principales de type 7 de couleur bleue sur sac harnais GENERA du 30 juin 1999 au 01 juillet 2000
	Video	CONSTRUCTEUR	11-01-2018	MAARD	Présentation système MAARD de rigging innovations URL:VDO:https://youtu.be/uUcd6j1c0M0
	Video	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	MOJO	MOJO by RIGGING INNOVATIONS URL:VDO:https://www.youtube.com/watch?v=J6qDmsXhDZ8&feature=youtu.beURL
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-11-2016	TALON	SB-1559: Cessation de soutien pour les réparations, la production de pièces de rechange pour TALON 1 et TELESIS 1
183	CS	CONSTRUCTEUR	25-03-2011	TALON	SB 1548 - Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais, temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	TALON	SB #1548, Retrait d'approbation de montage du l'argus dans tous sacs harnais de rigging Innovations, jusqu'à nouvel ordre
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	02-02-2009	TALON	SB 1545 complément. Instructions pour installation du VIGIL 2 dans le sac harnais
137	CS	FFP	05-07-2007	TALON	Contrôle des sangles principales de type 7 de couleur bleue sur sac harnais TALON du 30 juin 1999 au 01 juillet 2000
127	CS	FFP	10-01-2007	TALON	Support d'œillet de bouclette de fermeture de fond de conteneur principal sur TALON
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-01-1997	TALON	PMP1244: Longueur différentielle correcte des câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TALON	SB#1531 Sacs de déploiement des Talon Avant le 1er Mai 1992

Visa Responsable Matériel

FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TALON	SB#1530 -Mise à hauteur des gaines de libération de 01/04/1997 et 01/01/1997
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-07-1995	TALON	SB 1527. Modification de la pochette de maintien de la sangle RSL sur TALON 94
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-11-1993	TALON	PMP1233: Installation pochette Cyprès
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	27-04-1993	TALON	SB 1523.Inspection des sacs harnais présentant un risque de décollement ou de séparation d'enduit d'uréthane sur le tissu (lot de fab :4575,4779,5978)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1993	TALON	SB 1517. Rappel des modification ou mise à niveaux pour le sac harnais TALON
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-09-1992	TALON	SB 1521. Inspection les coins inférieurs des conteneurs secours pour recherche d'absence de couture bartack
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-12-1990	TALON	SB#1509. Contrôle des sangles RSL appropriées
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	19-11-1990	TALON	SB#1507. Contrôle de la longueur de élastique de verrouillage du POD secours
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-11-1990	TALON	SB#1503. erreur de cote sur sac harnais TALON CLASSIC fabriqués entre octobre 1988 et le 2 avril 1990
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1988	TALON	SB#1505. Contrôle du renfort au niveau de la boucle de fermeture du conteneur secours sur sac harnais TALON fabriqués avant le 1er janvier 1988
123	CS	FFP	14-12-2006	TALON-FLEXON	sac-harnais talon ou flexon avant 97 équipés de gaines textiles de guidage de câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TALON-FLEXON	SB#1530 Mise a hauteur des gaines de libération les sac-harnais Talons entre 1994 et 01/01/1997 pour flexon fabriqués entre 01/04/1994 et le 01/01/1997;
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	07-07-1997	TALON-GENERA	SB#1532- Maintien des poignées de commandes sans velcro
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-11-2016	TELESIS	SB-1559: Cessation de soutien pour les réparations, la production de pièces de rechange pour TALON 1 et TELESIS 1
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	02-02-2009	TELESIS	SB 1545 complément. Instructions pour installation du VIGIL 2 dans le sac harnais
137	CS	FFP	05-07-2007	TELESIS	Contrôle des sangles principales de type 7 de couleur bleue sur sac harnais TELESIS du 30 juin 1999 au 01 juillet 2000
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	24-10-1997	TELESIS	SB 1535 - Controle de fonctionnement de la FXC 12000 montée sur sac harnais TELESIS
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-01-1997	TELESIS	PMP1244: Longueur différentielle correcte des câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TELESIS	SB#1529. Remplacement des câbles de déclenchement secours SOS P/N 2513- (1) et 2513- (2)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TELESIS	SB 1531 Sacs de déploiement Telesis Avant le 1er Mai 1992
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-11-1993	TELESIS	PMP1233: Installation pochette Cyprès



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1993	TELESIS	SB 1515. rappel des modifications ou mise a niveaux pour le sac harnais TELESIS
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-09-1992	TELESIS	SB 1521. Inspection les coins inférieurs des conteneurs secours pour recherche d'absence de couture bartack
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-12-1990	TELESIS	SB#1509. Contrôle des sangles RSL appropriées
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	19-11-1990	TELESIS	SB#1507. Contrôle de la longueur de élastique de verrouillage du POD secours
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	24-03-2014	TOUS TYPES	SB1552, Approbation de montage du AAD M2 de MARS dans les sac harnais TALON 1;2;3.0;FX;FS - TELESIS 1;2;3.0 - FLEXON - GÉNERA - VOODOO & CURV
183	CS	FFP	25-03-2011	TOUS TYPES	SB1548 - Retrait d'approbation de montage de l'argus dans tous sacs harnais-temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-01-2009	TOUS TYPES	SB 1545 Approbation du Vigil 2 de AAD dans les sac-harnais Rigging Innovations
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-07-2000	TOUS TYPES	SB 1538 Absence de coutures bartack sur élévateurs au niveau du loop de verrouillage du système 3 anneaux
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2000	TOUS TYPES	PMP1253: Installation gaines anti-twist
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-06-1992	TOUS TYPES	SB 1513 rev A. Contrôle de la tension de l'extracteur secours fabriqués entre le 16 mai 1989 et le 29 juillet 1991. N° série de 2405 à 5551 inclus
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	VOODOO	SB #1548, Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais de rigging Innovations
137	CS	FFP	05-07-2007	VOODOO	Contrôle des sangles principales de type 7 de couleur bleue sur sac harnais VOODOO du 30 juin 1999 au 01 juillet 2000
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	12-06-2001	VOODOO 2	BS 1540 Positionnement des caches élévateurs. Tous les VOODOO construits entre le 05/03/2001 et le 1106/2001.



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels RIGGING INNOVATIONS)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts. annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voileures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voileures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération