



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	23-01-2018	CPX	Manuel de pliage CPX (Ed 02-2018)
		Sac Harnais	01-12-2015	CPX	Manuel de pliage CPX (ed 12-2015)
		Sac Harnais	23-01-2018	CURV	Manuel de pliage CURV 2.0 (Ed 02-2018)
		Sac Harnais	01-12-2015	CURV	Manuel de pliage CURV 2.0 (ed 12-2015)
		Sac Harnais	01-06-2015	CURV	Manuel de pliage CURV 2.0 (ed 05-2015)
		Sac Harnais	00-00-0000	CURV	Positionnement correct de la gaine de libération vis à vis de la pochette AAD et câble secours
		Sac Harnais	01-08-1994	FLEXON	Manuel de pliage FLEXON (ed 08-1994)
		Sac Harnais	01-03-2001	GENERA	Manuel de pliage GENERA (ed 03-2001)
		Sac Harnais	00-00-0000	MOJO	Traduction libre pour installation MOJO par Edouard Luciano validé par RI (Sandy reid)
		Sac Harnais	00-00-0000	MOJO	Installation MOJO (EN)
		Sac Harnais	00-00-0000	MOJO	Installation MOJO (EN Rev 1.9 Ed 01-2019)
		Sac Harnais	02-04-2008	P-124 AVIATOR	Manuel de pliage parachute sauvetage P-124 AVIATOR (ed 04-2008 rev1)
		Sac Harnais	01-08-1994	TALON	Manuel de pliage TALON (ed 08-1994)
		Sac Harnais	00-00-0000	TALON 1	Manuel de pliage TALON1
		Sac Harnais	21-03-2001	TALON 2	Manuel de pliage (Para australia) TALON 2 (ed 03-2001)
		Sac Harnais	21-03-2001	TALON 2	Section4 du manuel de pliage sac harnais TALON 2 (ed 03-2001)
		Sac Harnais	05-03-2001	TALON 2	Manuel de pliage sac harnais TALON 2 (ed 03-2001)
		Sac Harnais	01-06-2004	TALON FS	Manuel de pliage TALON FS (ed 06-2004)
		Sac Harnais	15-01-2004	TALON FS	Manuel de pliage (Para australia) TALON FS (ed 01-2004) partie 1
		Sac Harnais	15-01-2004	TALON FS	Manuel de pliage (Para australia) TALON FS(ed 01-2004) partie 2
		Sac Harnais	25-04-2012	TALON FX	Complément de pliage spécifique pour le TALON FX (Ed 1.0 04/2012 EN)



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	00-00-0000	TELESIS 1	Manuel de pliage TELESIS1
		Sac Harnais	05-03-2001	TELESIS 2	Manuel de pliage TELESIS 2 (ed 03-2001)
		Sac Harnais	14-12-1999	TELESIS 2	Manuel de pliage (Para australia)TELESIS 2,(ed 12-1999) partie 1
		Sac Harnais	14-12-1999	TELESIS 2	Manuel de pliage (Para australia)TELESIS 2;(ed 01-2004) partie 2
		Sac Harnais	10-06-2008	TELESIS 3	Manuel de pliage TELESIS 3 (Ed 06/2008)
		Sac Harnais	00-00-0000	TELESIS 3	Manuel de pliage TELESIS 3 (ed 2007)
		Sac Harnais	02-02-2009	TOUS TYPES	Installation vigil 2 dans sacs harnais TALON-TELESIS-GENERA
		Sac Harnais	00-00-0000	TOUS TYPES	Conditionnement suspentes dans POD magnétique
		Sac Harnais	00-00-0000	TOUS TYPES	Conditionnement demi frein sur élévateurs RI pour le SWOOP
		Sac Harnais	01-06-2004	WOODOO 2	Manuel de pliage WOODOO 2 (ed 06-2004)



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	00-00-0000	CLASSIC-PRO	Volume conteneurs sac harnais CLASSIC-PRO
		Sac Harnais	28-08-2018	CPX	QAC.I 121 sous le n° FR.QACi121.018 pour les sacs harnais CURV et CPX, sous TSO C23f.
		Sac Harnais	00-00-0000	CPX	Volume conteneurs sac harnais CPX (Ed 09-2018)
		Sac Harnais	00-00-0000	CPX	Volume conteneurs sac harnais CPX (Ed 09-2019)
		Sac Harnais	28-08-2018	CURV	QAC.I 121 sous le n° FR.QACi121.018 pour les sacs harnais CURV et CPX, sous TSO C23f.
		Sac Harnais	22-01-2014	CURV	Compatibilité voilures et conteneur du sac harnais CURV
		Sac Harnais	00-00-0000	CURV	Volume conteneurs sac harnais CURV (Ed 2.0 11-2019)
		Sac Harnais	00-00-0000	TALON FS	Volume conteneurs sac harnais TALON FS
		Sac Harnais	00-00-0000	TALON FX	Volume conteneurs sac harnais TALON FX
		Sac Harnais	00-00-0000	TELESIS	Volume conteneurs sac harnais TELESIS
		Sac Harnais	00-00-0000	TELESIS 3	Volume conteneurs sac harnais TELESIS 3
		Sac Harnais	24-11-2008	TOUS TYPES	volumes conteneurs sac harnais
		Sac Harnais	30-01-2008	TOUS TYPES	Volume conteneurs sac harnais de RIGGING INNOVATIONS
		Sac Harnais	00-00-0000	WOODOO	Volume conteneurs sac harnais WOODOO



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
204	CS	FFP	25-01-2022	CPX	CS204: Incidents de fonctionnement des systèmes de libération type 3 ou 4 anneaux
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-01-2018	CPX	PMP 1284: Modification par pose de cache de protection RSL
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	03-05-2017	CPX	PMP-1282: Modification de la sangle HD par la pose d'une butée de sac
204	CS	FFP	25-01-2022	CURV	CS204: Incidents de fonctionnement des systèmes de libération type 3 ou 4 anneaux
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-01-1997	FLEXON	PMP1244: Longueur différentielle correcte des câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	FLEXON	SB#1530 -Mise à hauteur des gaines de libération entre le 1er Avril 1994 et le 1er Janvier 1997.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	27-04-1993	FLEXON	SB 1523.Inspection des sacs harnais présentant un risque de décollement ou de séparation d'enduit d'uréthane sur le tissu (lot de fab :4575,4779,5978)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	02-02-2009	GENERA	SB 1545 complément. Instructions pour installation du VIGIL 2 dans le sac harnais
137	CS	FFP	05-07-2007	GENERA	Contrôle des sangles principales de type 7 de couleur bleue sur sac harnais GENERA du 30 juin 1999 au 01 juillet 2000
	Video	CONSTRUCTEUR	11-01-2018	MAARD	Présentation système MAARD de rigging innovations URL:VDO:https://youtu.be/uUcd6j1c0M0
	Video	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	MOJO	MOJO by RIGGING INNOVATIONS URL:VDO:https://www.youtube.com/watch?v=J6qDmsXhDZ8&feature=youtu.beURL
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-11-2016	TALON	SB-1559: Cessation de soutien pour les réparations, la production de pièces de rechange pour TALON 1 et TELESIS 1
183	CS	CONSTRUCTEUR	25-03-2011	TALON	SB 1548 - Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais, temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	TALON	SB #1548. Retrait d'approbation de montage de l'argus dans tous sacs harnais de rigging Innovations, jusqu'à nouvel ordre
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	02-02-2009	TALON	SB 1545 complément. Instructions pour installation du VIGIL 2 dans le sac harnais
137	CS	FFP	05-07-2007	TALON	Contrôle des sangles principales de type 7 de couleur bleue sur sac harnais TALON du 30 juin 1999 au 01 juillet 2000
127	CS	FFP	10-01-2007	TALON	Support d'œillet de bouclette de fermeture de fond de conteneur principal sur TALON
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-01-1997	TALON	PMP1244: Longueur différentielle correcte des câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TALON	SB#1531 Sacs de déploiement des Talon Avant le 1er Mai 1992
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TALON	SB#1530 -Mise à hauteur des gaines de libération de 01/04/1997 et 01/01/1997
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-07-1995	TALON	SB 1527. Modification de la pochette de maintien de la sangle RSL sur TALON 94



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-11-1993	TALON	PMP1233: Installation pochette Cyprès
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	27-04-1993	TALON	SB 1523. Inspection des sacs harnais présentant un risque de décollement ou de séparation d'enduit d'uréthane sur le tissu (lof de fab :4575,4779,5978)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1993	TALON	SB 1517. Rappel des modification ou mise à niveaux pour le sac harnais TALON
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-09-1992	TALON	SB 1521. Inspection les coins inférieurs des conteneurs secours pour recherche d'absence de couture bartack
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-12-1990	TALON	SB#1509. Contrôle des sangles RSL appropriées
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	19-11-1990	TALON	SB#1507. Contrôle de la longueur de élastique de verrouillage du POD secours
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-11-1990	TALON	SB#1503. erreur de cote sur sac harnais TALON CLASSIC fabriqués entre octobre 1988 et le 2 avril 1990
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1988	TALON	SB#1505. Contrôle du renfort au niveau de la boucle de fermeture du conteneur secours sur sac harnais TALON fabriqués avant le 1er janvier 1988
123	CS	FFP	14-12-2006	TALON-FLEXON	sac-harnais talon ou flexon avant 97 équipés de gaines textiles de guidage de câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TALON-FLEXON	SB#1530 Mise a hauteur des gaines de libération les sac-harnais Talons entre 1994 et 01/01/1997 pour flexon fabriqués entre 01/04/1994 et le 01/01/1997;
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	07-07-1997	TALON-GENERA	SB#1532- Maintien des poignées de commandes sans velcro
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-11-2016	TELESIS	SB-1559: Cessation de soutien pour les réparations, la production de pièces de rechange pour TALON 1 et TELESIS 1
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	02-02-2009	TELESIS	SB 1545 complément. Instructions pour installation du VIGIL 2 dans le sac harnais
137	CS	FFP	05-07-2007	TELESIS	Contrôle des sangles principales de type 7 de couleur bleue sur sac harnais TELESIS du 30 juin 1999 au 01 juillet 2000
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	24-10-1997	TELESIS	SB 1535 - Controle de fonctionnement de la FXC 12000 montée sur sac harnais TELESIS
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-01-1997	TELESIS	PMP1244: Longueur différentielle correcte des câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TELESIS	SB 1531 Sacs de déploiement Telesis Avant le 1er Mai 1992
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1997	TELESIS	SB#1529. Remplacement des câbles de déclenchement secours SOS P/N 2513- (1) et 2513- (2)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-11-1993	TELESIS	PMP1233: Installation pochette Cyprès
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-01-1993	TELESIS	SB 1515. rappel des modifications ou mise a niveaux pour le sac harnais TELESIS
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-09-1992	TELESIS	SB 1521. Inspection les coins inférieurs des conteneurs secours pour recherche d'absence de couture bartack

Visa Responsable Matériel



FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-12-1990	TELESIS	SB#1509. Contrôle des sangles RSL appropriées
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	19-11-1990	TELESIS	SB#1507. Contrôle de la longueur de élastique de verrouillage du POD secours
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	24-03-2014	TOUS TYPES	SB1552. Approbation de montage du AAD M2 de MARS dans les sac harnais TALON 1;2;3;0;FX;FS - TELESIS 1;2;3;0 - FLEXON - GENERA - VOODOO & CURV
183	CS	FFP	25-03-2011	TOUS TYPES	SB1548 - Retrait d'approbation de montage de argus dans tous sacs harnais-temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-01-2009	TOUS TYPES	SB 1545 Approbation du Vigil 2 de AAD dans les sac-harnais Rigging Innovations
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-07-2000	TOUS TYPES	SB 1538 Absence de coutures bartack sur élévateurs au niveau du loop de verrouillage du système 3 anneaux
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2000	TOUS TYPES	PMP1253: Installation gaines anti-twist
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-06-1992	TOUS TYPES	SB 1513 rev A. Contrôle de la tension de l'extracteur secours fabriqués entre le 16 mai 1989 et le 29 juillet 1991. N° série de 2405 à 5551 inclus
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	VOODOO	SB #1548, Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais de rigging Innovations
137	CS	FFP	05-07-2007	VOODOO	Contrôle des sangles principales de type 7 de couleur bleue sur sac harnais VOODOO du 30 juin 1999 au 01 juillet 2000
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	12-06-2001	VOODOO 2	BS 1540 Positionnement des caches élévateurs. Tous les VOODOO construits entre le 05/03/2001 et le 1106/2001.

FICHE

RIGGING INNOVATIONS

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels RIGGING INNOVATIONS)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération