



FICHE

SKYLARK

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Voile Principale	00-00-0000	COMMODORE	Manuel de pliage de la voile principale COMMODORE
		Voile Principale	18-05-2010	SCIROCCO	Manuel de pliage voile principale SCIROCCO (Ed 05-2010 EN)
		Voile Principale	01-01-2005	TOUS TYPES	Manuel de pliage des voiles principales SKYLARK (Ed 2005 EN)

FICHE SKYLARK

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Voile Principale	00-00-0000	COMMODORE	Voile principale COMMODORE
		Voile Principale	00-00-0000	COMMODORE	Lines trim chart COMMODORE (Ed 02-2017)
		Voile Principale	00-00-0000	MAGELLAN	Voile principale MAGELLAN
		Voile Principale	00-00-0000	MAGELLAN	Lines trim chart MAGELLAN (Ed 02-2017)
		Voile Principale	00-00-0000	MAGELLAN EVO	Lines trim chart MAGELLAN EVO
		Voile Principale	00-00-0000	ODYSSEY	Voile principale ODYSSEY
		Voile Principale	00-00-0000	ODYSSEY	Lines trim chart ODYSSEY (Ed 02-2017)
		Voile Principale	00-00-0000	ODYSSEY EVO	Lines trim chart ODYSSEY EVO
		Voile Principale	00-00-0000	SCIROCCO	Lines trim chart SCIROCCO (Ed 02-2017)
		Voile Principale	00-00-0000	SKIPPER	Voile principale SKIPPER
		Voile Principale	00-00-0000	SKIPPER	Lines trim chart SKIPPER (Ed 02-2017)
		Voile Principale	00-00-0000	SKIPPER EVO	Lines trim chart SKIPPER EVO



FICHE
SKYLARK
Tous Documents

VOILES PRINCIPALES					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
206	CS	FFP	27-03-2023	TOUS TYPES	CS206: Utilisation de maillons rapides montés sur toutes Voilures solo principales ou secours.

FICHE

SKYLARK

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels SKYLARK)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts. annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voileures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voileures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération