



FICHE
THOMAS SPORT EQUIPMENT
Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	01-05-2014	PANTHERA	Manuel de pliage ZEROX & PANTHERA (ed 4 05/2014)
		Sac Harnais	01-05-2014	TEAR DROP	Manuel de pliage TEAR DROP 1 pin (ed 5 05/2014 EN)
		Sac Harnais	01-09-1994	TEAR DROP	Manuel de pliage tear drop 1 pin SF (ed4 09-1994)
		Sac Harnais	01-09-1994	TEAR DROP	Manuel de pliage TEAR DROP 1 pin (ed4 09-1994)
		Sac Harnais	01-05-2014	TEAR DROP 1 PIN SF	Manuel de pliage TEAR DROP 1 pin SF & VIPER(ed 5 05/2014 EN)
		Sac Harnais	01-05-2014	VIPER	Manuel de pliage TEAR DROP 1 pin SF & VIPER(ed 5 05/2014 EN)
		Sac Harnais	01-05-2014	ZEROX	Manuel de pliage ZEROX & PANTHERA (ed 4 05/2014)
		Sac Harnais	01-09-1999	ZEROX	Manuel de pliage ZEROX (ed3 09-1999)



FICHE
THOMAS SPORT EQUIPMENT
Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
161	CS	FFP	21-10-2008	TEAR DROP	Difficultés de dégrafage des commandes de manœuvre pour Thomas sport (VS)
123	CS	FFP	14-12-2006	TEAR DROP	sac-harnais tear drop avant 97 équipés de gaines textiles de guidage de câbles de libération
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	28-05-1997	TEAR DROP	BS 297/TSE retard de libération sur le 3-anneaux sur élévateurs inversés TSE Type 17
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	29-04-1997	TEAR DROP	BS 197/TSE bouclette de fermeture montée sur élévateurs type 17 inversé
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-07-2003	TEAR DROP- NARO	BS N° 2003 07 2 - Contrôle des aiguilles sur poignées métallique Capewell fabriquées après le: 28 Novembre 2001
	Note	CONSTRUCTEUR	30-03-2006	XEROX	défaut de sertissage des terminaux de libération sur des sacs Xerox et Vortex d'avant Mars 2002



FICHE

THOMAS SPORT EQUIPMENT

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels THOMAS SPORT EQUIPMENT)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts. annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération