




MATERIEL VOLE
ou
INTERDIT D'EMPLOI



Fiche descriptive N°3

Photos du Matériel

Description du Matériel



Voile Principale

SPRINGO 120

n°:GG007B

un Pliier a refusée de plier la voile principale qui doit être retirée du service. conformément au courrier reçu le 30 jan 2007

Contactez: Bigot Nicolas