

Flugplatz Saarlouis-Düren, 66798 Wallerfangen, Germany Fon +49-(0)6837-7375 Fax +49-(0)6837-74373 info@paratec.de

Bulletin de Service

Date d'émission: 15 Février 2007

Numéro du Bulletin:

PSB-PT-01-07 Cypres

Sujet:

Repositionnement des sectionneurs sur les sac-harnais

Statut:

Obligatoire

Identification:

Sac Ultra, sac élève Ultra, Tandem Ultra Sac Sport, sac élève Next, sac Tandem Next TW7 280 G et G/A, TW7 315G et G/A, TW9 340 G, TW9 402 G

Historique:

Le repositionnement du sectionneur est exigé par Cyprès, le constructeur du déclencheur, sur tous les sac-harnais présentant plus de 2 rabats au-dessus de l'extracteur, afin d'améliorer la sécurité et d'éliminer les risques d'hésitation à l'ouverture du conteneur, pouvant provenir de bouclettes de fermeture trop longues.

Bulletin de Service:

Retirer le guide du sectionneur de son emplacement actuel, sous le rabat n°1, et le placer sous le rabat n°3, recouvrant l'extracteur (reférez-vous au manuel Next et au guide du Plieur-Réparateur Cyprès, pages 44-46, pour plus de détails ou contactez le constructeur du déclencheur). Pour sécuriser le câble du sectionneur, dans le coin arrière de ce rabat, utiliser la gaine textile auto-adhésive pré-fabriquée pour le Cyprès ou toute autre gaine de fabrication artisanale alternative, faite à partir de galon Type III, large d'1 1/2 pouce (3,8 cm) référence Mil-T-5038.

Date de mise en conformité :

Etant donné qu'il s'agit d'une mesure de prudence, la modification peut être faite lors du prochain contrôle, au moment du repliage. L'intervention doit être signalée sur le livret du parachute, la carte de pliage ou le document équivalent, et être rapportée à Paratec, en mentionnant le nom du réparateur et le numéro de série du sac-harnais.

Personnel autorisé :

Senior ou Master Rigger, son équivalent local, ou le dirigeant d'un atelier de réparation, les réparateurs militaires/ateliers d'entretien des parachutes.

Diffusion:

Revendeurs, propriétaires, centres de parachutisme, responsables nationaux d'activité de saut, Aero Clubs Nationaux, Réparateurs et Industries du parachutisme, Organisations Militaires de parachutisme.