

Date de constatation : le 28/05/2019 par la FFP

Part number : Touch toutes tailles


Constatation : l'événement survenu sur un sac-harnais Touch où un cache élévateur est resté bloqué lors de l'ouverture.

Analyse : Blocage de l'élévateur principal sur un sac neuf, nous n'arrivons pas à reproduire l'événement sur une phase de pliage conforme au manuel de pliage. (élévateur rangé entre les 2 caches CF photoA). Nous pensons que les élévateurs de la voile principale ont été pliés comme sur la photo B.

A



B



Actions : Rappel sur le placement des caches élévateurs comme sur la photo A.

Date de mise en place : 03/06/2019