



X-Sky Spirit Technology  
320 route d'Annemasse  
74130 Contamine-sur-Arve

le 05 juin 2020, à Contamine-sur-Arve,

## **BULLETIN DE SÉCURITÉ N°01/XSKY/2020 éd.2**

### **OBJET : RAPPEL CONSTRUCTEUR**

### **APPLICABILITÉ :**

Ce bulletin de service est applicable sur les équipements de la société X-Sky Spirit Technology.

### **RAISON :**

Suite à une anomalie constatée dans le process de contrôle qualité et de conformité de la société X-Sky Spirit Technology, nous devons nous assurer que tous les parachutes et leurs éléments sont bien conformes avec les différents référentiels réglementaires.

### **ACTIONS IMPÉRATIVES ET DELAI D'APPLICATION :**

**Par conséquent, la société X-Sky Spirit Technology rappelle les équipements fabriqués à partir de mars 2016 faisant l'objet de la liste en annexe.**

**Aucun saut ni opération en vol** avec les équipements cités ne peuvent-être effectués avant retour dans les ateliers de X-Sky Spirit Technology.

### **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR :**

**L'application est immédiate** à compter de la date de publication du présent bulletin de sécurité. Les équipements de la société X-Sky Spirit Technology qui auront été rappelés et renvoyés au fabricant pour contrôle ne seront de nouveau autorisés de vol qu'après la validation d'un contrôle satisfaisant.

Ce contrôle sera formalisé par l'édition d'un document libérateur réglementaire.

En cas de contrôle non satisfaisant, une procédure spécifique et individualisée sera mise en place.

### **DOCUMENT DE REFERENCE :**

Système qualité et organisation de la production (PART 21G) **748/2012 IR/AMC/GM**

MODE OPERATOIRE :

Les équipements identifiés doivent être retournés en l'état, dans leur configuration montages et combinaisons actuels.

Pour initier la procédure de rappel fabricant, les détenteurs d'équipements doivent se manifester uniquement par e-mail à l'adresse suivante :

[sav@xskyltd.com](mailto:sav@xskyltd.com)

La procédure complète sera alors transmise exclusivement par e-mail.

L'ensemble des coûts liés au rappel seront pris entièrement en charge par X-Sky Spirit Technology qui effectuera les contrôles dans ses locaux.

Destinataires pour action:

Monsieur Pierre BERNARD	DGAC
Madame Karine GAY	DGAC
Monsieur Claude MAS	DGAC
Monsieur Romain HORNUNG	OSAC
Monsieur Joël CHAMPAIN	OSAC
Monsieur Franck CHERRIER	DGA
Diffusion interne	X-Sky Spirit Technology

## ANNEXE

Sont rappelés pour contrôle les éléments du tableau suivant :

EQUIPEMENTS	N° DE SERIE
Sac-harnais solo P/N Touch-X.X et Touch Harness-X-X-X	<b>1 à 63</b>
Sac-harnais tandem P/N Touch Tandem-X.X et Touch Tandem Harness-X-X-X	<b>1 à 41</b>
Harnais passager tandem P/N Touch-HP-X	<b>1 à 32</b>
Voiles de secours Replay toutes tailles P/N Replay-X-X	<b>1 à 82</b>
Extracteurs de secours solo et tandem P/N EXS-X et EXST-X	<b>1 à 150</b>
Poignée de secours solo et tandem P/N POI-X-X et POIT-X-X	<b>1 à 114</b>
Sac de déploiement secours P/N PS-XX et PST-X.X	<b>1 à 115</b>
Glisseurs Replay P/N G-X-X	<b>1 à 82</b>