



FEDERATION FRANCAISE de PARACHUTISME

CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 46

Jean COUPE

ANNULE ET REMPLACE LA CIRCULAIRE DE SECURITE DU 20 JUILLET 1992

N/Réf. : JC/nv/3815

DATE : 28 juillet 1992

OBJET : Libérations avec voilures rapides

MATERIELS CONCERNES : Voilures rapides et autres voilures

TEXTE :

De nombreuses libérations, avec voilures rapides, ont été portées à la connaissance du C.T.P.

Dans la majorité des cas, ces libérations ont pour origine soit :

- . un mauvais état du cône de suspension
- . une mauvaise disposition du lovage du mou des commandes de manoeuvres.

En ce qui concerne :

- 1° Le premier point, il importe de sensibiliser les utilisateurs sur le fait que les suspentes constituent le point sensible de ces voilures et qu'à ce titre elles doivent être l'objet d'une attention particulière lors du pliage (pas de surface de pliage à revêtement abrasif, aire cimentée, etc...) et qu'elles doivent être régulièrement contrôlées.
- 2° Le second point, une variante du lovage du mou des commandes de manoeuvres a été mis en application par les utilisateurs (voir croquis au verso).

Avec cette nouvelle disposition, les libérations, signalées au C.T.P., résultaient d'un blocage d'une des commandes de manoeuvres dû à un engagement de la "poignée" au travers de la boucle formée par ce mou.

Il importe en conséquence de contrôler particulièrement cette partie du lovage des commandes de manoeuvres.

Est-il nécessaire de rappeler que la réalisation d'une séquence de libération correspond à une PROCEDURE DE SECOURS et qu'à ce titre elle ne doit pas être banalisée.


Les accidents mortels, recensés mondialement, qui font suite à une manoeuvre de libération, conduit le C.T.P. à rappeler ces règles élémentaires de sécurité.

DECISION FEDERALE : Affichage dans tous les centres écoles.

DATE D'APPLICATION : Dès réception de la circulaire.

DIFFUSION : Président FFP
DTN
Directeurs Techniques - Réparateurs de parachutes - Membres du CTP
Parachutes de France - Parachute Shop
Paramag - Les Hommes Volants
Mrs : Y. Chaloin - J.F. Prunier

LE CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT



Lovage du mou de commande
sur mini-élévateurs PF, en passant
dans le maillon rapide.



Note: comme il dépend de la longueur
du mou, ce type de lovage n'est pas
possible avec toutes les voiles.

PARACHUTES DE FRANCE S.A.

POUR AFFICHAGE

LE CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT


P O U R A F F I C H A G E



NOUVEAU SYSTEME DE VERROUILLAGE DES COMMANDES DE MANOEUVRES



PROPOSE PAR PARACHUTE DE FRANCE

LE CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT



Lovage du mou de commande
sur mini-élevateurs PF, en passant
dans le maillon rapide.

Note: comme il dépend de la longueur
du mou, ce type de lovage n'est pas
possible avec toutes les voiles.



PARACHUTES DE FRANCE S.A.

NOUVEAU SYSTEME DE VERROUILLAGE DES COMMANDES DE MANOEUVRES

PROPOSE PAR PARACHUTE DE FRANCE