



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél: 01.53.46.68.68 - Fax: 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web: www.ffp.asso.fr

**COMMISSION TECHNIQUE ET
PEDAGOGIQUE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 163**

Réf.: JMS/08/2067

Date: 25 novembre 2008

Emetteur: FFP

Objet: Durée de vie limitée et entretien des sectionneurs montés sur les CYPRES de AIRTEC

Matériels concernés: Sectionneurs CYPRES 1 et CYPRES 2

Texte: la société Airtec nous a signalé les risques suivants:

- La durée de vie d'un sectionneur CYPRES est limitée à celle de l'unité d'origine
 - o **12 ans et 3 mois** pour un CYPRES 1
 - o **12 ans et 6 mois** pour un CYPRES 2.
- L'utilisation d'un sectionneur ayant dépassé la durée de vie nominale ou n'ayant pas subi la révision quadriennale est considérée comme dangereuse.
- Le contrôle tous les 4 ans de l'état de la chaîne électrique et de la protection radiologique est vital.

Nous rappelons que l'industriel dégage toute responsabilité si les contrôles périodiques n'ont pas été effectués

Actions:

Identifier le sectionneur:

- Les sectionneurs CYPRES déconnectables fabriqués depuis Mars 95 jusqu'en septembre 2000 sont identifiables grâce à l'inscription du mois et de l'année sur le corps du sectionneur





FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME


62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél: 01.53.46.68.68 - Fax: 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web: www.ffp.asso.fr

- Les sectionneurs Cypres fabriqués après septembre 2000 sont identifiables grâce à une bague thermo-rétractable positionnée sur le câble.



Vous pouvez vous référer à la table des numéros; disponible sur le site Airtec : http://cypres.cc/Sites/english/Frameset_engl_MY_CYPRES.htm ; pour connaître la date de fabrication.

Exemple ci-dessus: 103119 = novembre 2007

Table des numéros de CYPRES indiquant leur date de fabrication respective :

Numéro du sectionneur	Date de fabrication	Numéro du sectionneur	Date de fabrication
• 0001 - 1000	• Septembre 2000	• 16001 - 17000	• Janvier 2002
• 1001 - 2000	• Octobre 2000	• 17001 - 18000	• Février 2002
• 2001 - 3000	• Novembre 2000	• 18001 - 19000	• Mars 2002
• 3001 - 4000	• Décembre 2000	• 19001 - 20000	• Avril 2002
• 4001 - 5000	• Janvier 2001	• 20001 - 21000	• Mai 2002
• 5001 - 6000	• Février 2001	• 22001 - 23000	• Juin 2002
• 6001 - 7000	• Mars 2001	• 23001 - 24000	• Juillet 2002
• 7001 - 8000	• Avril 2001	• 24001 - 25000	• Août 2002
• 8001 - 9000	• Mai 2001	• 25001 - 26000	• Septembre 2002
• 9001 - 10000	• Juin 2001	• 26001 - 27000	• Octobre 2002
• 10001 - 11000	• Juillet 2001	• 27001 - 28000	• Novembre 2002
• 11001 - 12000	• Août 2001	• 28001 - 29000	• Décembre 2002
• 12001 - 13000	• Septembre 2001	• 29001 - 30000	• Janvier 2003
• 13001 - 14000	• Octobre 2001	• 30001 - 31000	• Février 2003
• 14001 - 15000	• Novembre 2001	• 31001 - 32000	• Mars 2003
• 15001 - 16000	• Décembre 2001	• 32001 - 33000	• Avril 2003



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél: 01.53.46.68.68 - Fax: 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web: www.ffp.asso.fr

Numéro du sectionneur	Date de fabrication	Numéro du sectionneur	Date de fabrication
• 33001 - 34000	• Mai 2003	• 72000 - 73999	• Février 2006
• 34001 - 35000	• Juin 2003	• 74000 - 74999	• Mars 2006
• 35001 - 36000	• Juillet 2003	• 75000 - 75999	• Avril 2006
• 36001 - 37000	• Août 2003	• 76000 - 77999	• Mai 2006
• 37001 - 38000	• Septembre 2003	• 78000 - 78999	• Juin 2006
• 38001 - 39000	• Octobre 2003	• 79000 - 79999	• Juillet 2006
• 39001 - 40000	• Novembre 2003	• 80000 - 80999	• Août 2006
• 40001 - 41000	• Décembre 2003	• 81000 - 83999	• Septembre 2006
• 42001 - 43000	• Janvier 2004	• 84000 - 84999	• Octobre 2006
• 43001 - 45000	• Février 2004	• 85000 - 85999	• Novembre 2006
• 45001 - 47000	• Mars 2004	• 86000 - 86999	• Décembre 2006
• 47001 - 48000	• Avril 2004	• 87000 - 88999	• Janvier 2007
• 48001 - 49000	• Mai 2004	• 89000 - 89999	• Février 2007
• 49001 - 51000	• Juin 2004	• 90000 - 90999	• Février 07
• 51001 - 52000	• Juillet 2004	• 91000 - 91999	• Mars 07
• 52001 - 53000	• Août 2004	• 92000 - 93999	• Avril 07
• 53001 - 55000	• Septembre 2004	• 94000 - 95999	• Mai 07
• 55001 - 57000	• Octobre 2004	• 96000 - 97999	• Juin 07
• 57001 - 58000	• Novembre 2004	• 98000 - 99999	• Août 2007
• 58001 - 59000	• Décembre 2004	• 100000-101999	• Sept 2007
• 59001 - 60000	• Janvier 2005	• 102000-102999	• Oct 2007
• 60001 - 61000	• Février 2005	• 103000-105999	• Nov 2007
• 61001 - 62000	• April 2005	• 106000-107999	• Dec 2007
• 62001 - 63000	• May 2005	• 108000-108999	• Jan 2008
• 63001 - 64000	• Juin 2005	• 109000-110999	• Feb 2008
• 64001 - 66000	• Juillet 2005	• 111000 -111999	• Mars 2008
• 66001 - 67000	• Août 2005	• 112000 -114999	• Avril 2008
• 67001 - 68000	• Septembre 2005	• 115000 - 117999	• Mai 2008
• 68000 - 68999	• Octobre 2005	• 118000- 119999	• Juin 2008
• 69000 - 69999	• Novembre 2005	• 120000 -121999	• Juillet 2008
• 70000 - 70999	• Décembre 2005	• 122000 - 122999	• Sept 2008
• 71000 - 71999	• Janvier 2006	•	•



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél: 01.53.46.68.68 - Fax: 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web: www.ffp.asso.fr

- **Tout sectionneur CYPRES doit posséder une durée de vie valide et avoir subi le contrôle quadriennal, en cas de doute, renvoyer le sectionneur chez Airtec pour révision.**
 - 1) **Rebuter tout sectionneur CYPRES périmé.**
 - 2) **S'assurer que tout sectionneur en deçà de la vie limite a subi la révision des 4 ans.**

En cas de difficulté, contacter Eric FRADET

Personnel qualifié: Plieur ou Réparateur pour le contrôle.

Date d'application: Lors du prochain pliage

Diffusion: Président F.F.P.

-D.T.N.

-Directeurs Techniques

-Airtec

-Plieurs / réparateurs

-Etats Majors de l'Armée de Terre, Armée de l'Air et de la Marine

-Membres de la C.T.P.

-C.E.V.A.P

-B.S.A.P

-B.S.M.A.T Montauban

-D.T.M.P.L Orléans

-FCSAD

-DGAC Monsieur JOUBERT

-DGA Monsieur PERRIN

-Direction des Sports Monsieur MORLET

-Paramag

-FFP Contacts