



**FICHE**  
**- CHOIX CONSTRUCTEURS -**  
**Tous Documents**

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Réparation	00-00-0000	BOUCLERIE	Catalogue identification textile et bouclerie. Document LOWY. (Ed 2010)
		Réparation	00-00-0000	MAILLON RAPIDE	Notice utilisation du maillon rapide - Document PEGUET



**FICHE**  
**- CHOIX CONSTRUCTEURS -**  
**Tous Documents**

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		- Choix Sous-ensembles -	00-00-0000		

**FICHE**  
**- CHOIX CONSTRUCTEURS -**  
**Tous Documents**

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
029	CS	FFP	04-07-1990		Mauvais cheminement de câbles de systèmes de libération 3 anneaux
020	CS	FFP	08-12-1989		Utilisation des Sac-harnais école par des utilisateurs de petite taille
015	CS	FFP	28-06-1989		Accident et incident dans le cadre d'activité école
068	CS	FFP	15-03-1994	TOUS TYPES	Pliage des voilures de secours avec Sacs de déploiement équipés de pontets de lovage



**FICHE**  
**- CHOIX CONSTRUCTEURS -**  
**Tous Documents**

SACS HARNAIS TANDEM

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
041	CS	FFP	15-01-1992	TANDEM	Risque de problèmes de mise en œuvre des commandes (libération et secours) avec harnais &apos;passager&apos; des équipements Tandem équipés de drisses d&apos;attache des goupilles

Visa Responsable Matériel

**FICHE**  
**- CHOIX CONSTRUCTEURS -**  
**Tous Documents**

VOILES PRINCIPALES					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
006	CS	FFP	30-06-1988		Risque de dégradation voilures fabriquées avec du tissu F-111
053	DT	FFP	24-02-2021	TOUS TYPES	DT53: Pliage des parachutes principaux individuels et Pliage des parachutes principaux tandem. Annule et remplacé DT28
054	DT	FFP	24-02-2021	TOUS TYPES	DT54: Les trois étapes de vérification d'une voilure principale



**FICHE**  
**- CHOIX CONSTRUCTEURS -**  
**Tous Documents**

VOILES SECOURS

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
040	CS	FFP	30-10-1991		Risque de blocage du rabat de fermeture de sac de déploiement des voilures de secours équipés de bracelets de l'ovage toriques

Visa Responsable Matériel

**FICHE**  
**- CHOIX CONSTRUCTEURS -**  
**Tous Documents**

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
184	CS	FFP	14-09-2011	TOUS TYPES	Mise en garde sur les risques de déclenchements intempestifs lors de la mise en survitesse d'ailes de petites surfaces

## FICHE

### - CHOIX CONSTRUCTEURS -

#### Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels - CHOIX CONSTRUCTEURS -)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts. annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération