

				MANU	ELS de PLIAGE
Numéro	Туре	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	01-01-2024	EVO V1R1	Manuel de pliage V1R1 EVO (Rev 6 Ed 01/2024 US)
		Sac Harnais	12-11-2019	EVO V1R1	Manuel de pliage V1R1 EVO (Rev 4 Ed 11/2019 US)
		Sac Harnais	18-09-2017	EVO V1R1	Manuel de pliage V1R1 EVO (Rev 0 Ed 09/2017 US)
		Sac Harnais	07-12-2004	OMEGA	Complement pour l'utilisation de la poignée PAC sur sac harmais OMEGA (en anglais)
		Sac Harnais	01-06-2004	OMEGA	Manuel de pliage PERFORMANCE VARIABLE (Ed 06-2004)
		Sac Harnais	01-07-2005	OMEGA QUICK	Manuel de pliage OMEGA ET QUICK PERFORMANCE VARIABLE (Rev4 07-2005)
		Sac Harnais	01-06-2004	OMEGA STUDENT	Manuel de pliage PERFORMANCE VARIABLE (Ed 06-2004)
		Sac Harnais	20-02-2007	OMEGA V1R1	Changements mineurs du V1R1 (Oméga, avec Quick Rush) selon la classification EBH 1 et 2.
		Sac Harnais	01-03-2005	OMEGA V1R1	Manuel de pliage PERFORMANCE VARIABLE (Ed 03-2005)
		Sac Harnais	01-07-2006	OMEGA V1R1 RUCH	Manuel de pliage Rev 3 édition 07-2006
		Sac Harnais Tandem	20-02-2007	OMEGA TANDEM	Changements mineurs sur le TD 400 - Tandem Oméga, avec Quick 400 (Ed 02-2007)
		Sac Harnais Tandem	01-06-2004	OMEGA TANDEM	Manuel de pliage OMEGA TANDEM US (Ed 06-2004)
		Sac Harnais Tandem	01-03-2003	OMEGA TANDEM	Manuel de pliage TD400 (Rev2 Ed 10-2006)
		Sac Harnais Tandem	01-11-2002	OMEGA TANDEM	Manuel de pliage OMEGA tandem de performance variable (ed 11-2002)
		Sac Harnais Tandem	00-00-0000	OMEGA TANDEM	Manuel de pliage OMEGA TANDEM US (Ed 01-2024) EH-TD400-2024 / EVOtd system
		Voile Principale	01-06-2004	CAYENNE	Manuel de pliage édition 06-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Principale	01-12-2008	CAYENNE LIGHT	Manuel de pliage (ed 12-2008)
		Voile Principale	01-09-2008	CHILLI	Manuel de pliage édition 09-2008 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Principale	01-06-2004	CONTRAIL	Manuel de pliage édition 06-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Principale	00-00-0000	CONTRAIL	Manuel de pliage CONTRAIL
		Voile Principale	01-06-2004	DEMON	Manuel de pliage édition 06-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)



	MANUELS de PLIAGE							
Numéro	Туре	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet			
		Voile Principale	01-08-2009	FIREBIRD TANDEM	Manuel de pliage voile principale firebird tandem (ed 08-2009)			
		Voile Principale	01-08-2009	FIREBIRD TANDEM	Manuel de pliage FIREBIRD TANDEM (Ed 08-2009; rev 1)			
		Voile Principale	01-01-2002	SPARK	Manuel de pliage édition 01-2002 (PERFORMANCE VARIABLE)			
		Voile Principale	00-00-0000	SPARK	Manuel de pliage SPARTK			
		Voile Secours	01-12-2004	QUICK	Manuel de pliage rev1;édition 12-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)			
		Voile Secours	01-07-2004	QUICK	Manuel de pliage édition 07-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)			
		Voile Secours	01-12-2004	RUSH	Manuel de pliage édition 12-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)			



				CARAC	CTERISTIQUES
Numéro	Туре	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Infos Matériel	00-00-0000	TOUS TYPES	Codification numéro de série de FIREBIRD USA LLC à partir de janvier 2017
		Sac Harnais	08-08-2023	EVO	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Sac Harnais	28-03-2023	EVO	QAC121 pour import sous le n° FR.QACI.121.023 pour sac harnais EVO
		Sac Harnais	10-07-2017	EVO	approbation TSO C23d (Ed 2017)
		Sac Harnais	24-07-2012	EVO	approbation TSO C23d pour V1R1-O-01 et R-01 (Ed 2012)
		Sac Harnais	00-00-0000	EVO	Système TearOff, rabat pour sac harnais EVO
		Sac Harnais	00-00-0000	EVO	Tailles conteneurs EVO
		Sac Harnais	08-08-2023	OMEGA	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Sac Harnais	10-07-2017	OMEGA	approbation TSO C23d (Ed 2017)
		Sac Harnais	24-07-2012	OMEGA	approbation TSO C23d
		Sac Harnais	00-00-0000	OMEGA EVO	Compatibilité voilure principale sac harnais OMEGA EVO
		Sac Harnais Tandem	08-08-2023	OMEGA TANDEM TD400	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Sac Harnais Tandem	28-03-2023	OMEGA TANDEM TD400	QAC121 pour import sous le n° FR.QACI.121.023 pour sac harnais OMEGA TANDEM TD400 et voilure secours (Ed 2023)
		Sac Harnais Tandem	10-07-2017	OMEGA TANDEM TD400	approbation TSO C23d (Ed 2017)
		Sac Harnais Tandem	00-00-0000	OMEGA TANDEM TD400	Lettre de certification de Firebird USA LLC relative au sac-harnais tandem biplace/bi-parachute de type Omega TD400, avec les voilures de secours tandem Paratec Twin Tandem Reserve, de taille 402 disposant de l'autorisation Allemande LBA 64.038.063.
		Sac Harnais Tandem	00-00-0000	OMEGA TANDEM TD400	Lettre de certification de Firebird USA LLC relative au sac-harnais tandem biplace/bi-parachute de type EVO TD (Disque) et EVO TR (3-Anneaux) de type Omega TD400,
		Sac Harnais Tandem	00-00-0000	OMEGA TANDEM TD400	QAC121 pour import sous le n° FR.QACI.121.023 R1 pour sac harnais OMEGA TANDEM TD400 et voilure secours R1 2025)
		Voile Principale	00-00-0000	CAYENNE	Voiles CAYENNE
		Voile Principale	00-00-0000	CHILLI	Voiles CHILLI
		Voile Principale	00-00-0000	CONTRAIL 2	Voiles CONTRAIL 2
		Voile Principale	00-00-0000	DEMON	Voiles DEMON



				CARAC	CTERISTIQUES
Numéro	Туре	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Voile Principale	00-00-0000	FIREBIRD	Voiles Tandem firebird
		Voile Principale	00-00-0000	SPARK	Voiles SPARK
		Voile Secours	08-08-2023	QUICK	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Voile Secours	10-07-2017	QUICK	approbation TSO C23d - Ed 2017
		Voile Secours	24-07-2012	QUICK	approbation TSO C23d
		Voile Secours	08-08-2023	RUSH	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Voile Secours	28-03-2023	RUSH	QAC121 pour import sous le n° FR.QACI.121.023 pour voilure secours RUSH
		Voile Secours	10-07-2017	RUSH	approbation TSO C23d - Ed 2017
		Voile Secours	00-00-0000	RUSH	QAC121 pour import sous le n° FR.QACI.121.023 R1 pour voilure secours RUSH (R1 2025)
		Voile Secours	00-00-0000	RUSH	Voiles RUSH
		Voile Secours	08-08-2023	TD 400	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Voile Secours	24-07-2012	TD 400	approbation TSO C23d



				SAC	CS HARNAIS
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	FFP	23-09-2024	EVO	INFORMATION SÉCURITÉ: Contrôle de l'intégrité de la sangle type 4 de tous les sacs-harnais équipés de RSL et COLLINS LANYARD
	Note	CONSTRUCTEUR	13-05-2024	EVO	Suppression limite de vie pour sac harnais EVO V1R1-O-01()-R01 () de firebird GbmH
	Note	CONSTRUCTEUR	01-01-2024	EVO	Contrôles longueurs joncs de libération sur sac harnais EVO
	Note	CONSTRUCTEUR	01-01-2024	EVO	Contrôle dimension longueur câble jaune de libération sur sac-harnais EVO
204	CS	FFP	25-01-2022	EVO	CS204: Incidents de fonctionnement des systèmes de libération type 3 ou 4 anneaux
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-09-2021	EVO	SB FB 2021-01: Inspections et modification sangle principale ajustable MLW sur sac harnais EVO et Tandem EVO
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-09-2021	EVO	SB:FB 2021-01 Contrôle obligatoire avant saut du systèmes de réglages des sangles principales des harnais OMEGA V1R1 EVÖ et OMEGA tandem TD400
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-05-2021	EVO	TM 05-2021: Procédure de prolongation omega Evo sport harnais de Firebird Allemagne de 15 à 20 ans
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-03-2019	EVO	FB 2019-1: Risque de non sertissage aiguille de la poignée secours . fabrication entre 04-2018 et 03-2019.
	Note	CONSTRUCTEUR	11-09-2018	EVO	Retrait du TSO C23d pour un sac harnais n° de série 1512 2041 -fab 07/2017-
	Bulletin	EASA	05-04-2018	EVO	EASA 2018-05: Révocation de divers certificats E-TSO sur demande de FIREBIRD
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2018	EVO	SB 2018/002: Limites de vie de la voilure, du harnais et du conteneur FIREBIRD
	Bullet ib FV	(FEDERATION ALLEMAN	126 €)04-2017	EVO	2017-05: Firebird approuve utilisation des autres réserves dans leurs harnais. idem pour utilisation des Réserves dans les harnais étrangers.
	Note	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	EVO	Système TearOff, Le nouveau rabat principal si emmêlement avec les suspentes
	Note	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	EVO	Approbation pour le Repliage à 1 an
	Bulletin	EASA	05-04-2018	OMEGA	EASA 2018-05: Révocation de divers certificats E-TSO sur demande de FIREBIRD
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	04-02-2014	OMEGA	TM 02-2014: Instruction pour examen technique de prolongation de la durée utilisation OMEGA sport et Student de 15 ans à 20 ans
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	11-03-2011	OMEGA	SM-firebird 01/2011 - non autorisation de montage des déclencheurs de sécurité ARGUS
143	cs	FFP	19-09-2007	OMEGA	Fixation gaines de libération sur sac OMEGA fabriqué apres le 01 janvier 2003
	Bulletin	FFP	20-04-2007	OMEGA	Application de la CS 130
130	cs	FFP	28-03-2007	OMEGA	Changement de I\\\'emplacement du sectionneur sur tous les sac harnais de FIREBIRD (omega)



	SACS HARNAIS							
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-02-2007	OMEGA	-No.:AE-O-05 - Changements mineurs du V1R1 (Oméga, avec Quick Rush) selon la classification EBH 1 et 2.			
103	cs	FFP	05-01-2006	OMEGA	Blocage de cache-élévateurs principaux sur Sacs-harnais Omega			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	16-12-2005	OMEGA	bulletin d'information, blocage des elevateurs (sté PERFORMANCE VARIABLE)			
015	DT	FFP	17-08-2005	OMEGA	DT15: Modification sac harnais OMEGA (Ex: PERFORMANCE VARIABLE)			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-07-2005	OMEGA	SB-0-200501 / Modification du sac harnais OMEGA (Ex:PERFORMANCE VARIABLE)			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	11-07-2005	OMEGA	Interdiction provisoire des sac harnais OMEGA (Ex: PERFORMANCE VARIABLE)			
101	cs	FFP	29-11-2004	OMEGA	Controle de la force des extracteurs secours			
	Courrier	FFP	04-11-2004	OMEGA	Investigation sur le rabat central Oméga XXS Suite à un accident survenu à Ampfing le 08 août 2004			
183bis	CS	FFP	11-04-2011	TOUS TYPES	SB 06-2011 - Retrait approbation de montage pour argus dans tous les sacs harnais temporairement			



	SACS HARNAIS TANDEM							
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet			
	Note	FFP	04-09-2001	OMEGA	Non ouverture du conteneur secours d'un sac harnais OMEGA			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-09-2021	OMEGA TANDEM	SB:FB 2021-01 Contrôle obligatoire avant saut du systèmes de réglages des sangles principales des harnais OMEGA V1R1 EVÖ et OMEGA tandem TD400			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-09-2021	OMEGA TANDEM	SB FB 2021-01: Inspections et modification sangle principale ajustable MLW sur sac harnais EVO et Tandem EVO			
197	CS	FFP	17-09-2020	OMEGA TANDEM	CS197: Remise à hauteur du système de libération des parachutes tandem fabriqué aux USA			
	Bulletin	PIA	10-09-2020	OMEGA TANDEM	PSB-10092020: Contrôle des anneaux en extrémités des élévateurs principaux tandem			
	Bulletin	EASA	05-04-2018	OMEGA TANDEM	EASA 2018-05: Révocation de divers certificats E-TSO sur demande de FIREBIRD			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2018	OMEGA TANDEM	SB 2018/002: Limites de vie de la voilure, du harnais et du conteneur FIREBIRD			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	11-03-2011	OMEGA TANDEM	SM-firebird 01/2011 - non autorisation de montage des déclencheurs de sécurité ARGUS			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-02-2007	OMEGA TANDEM	-No.:AE-TD-01 - Changements mineurs sur le TD 400 (Tandem Oméga, avec Quick 400) selon EBH, classification 1 et 2.			
	Note	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	OMEGA TANDEM	Approbation pour le Repliage à 1 an			



FICHE

FIREBIRD

	VOILES PRINCIPALES							
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet			
106	CS	FFP	14-03-2006	DEMON	Modification de la drisse de rétraction des glisseurs de voilures principales DEMON			
205	cs	FFP	09-03-2023	FIREBIRD TANDEM	CS205: Utilisation de maillons rapides n°6. Annule et remplace la CS192			



	VOILES SECOURS							
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet			
	Bullet ib FV	(FEDERATION ALLEMAN	I⊉€ -)04-2017	QUICK	2017-05: Firebird approuve utilisation des autres réserves dans leurs harnais. idem pour utilisation des Réserves dans les harnais étrangers.			
	Note	FFP	02-05-2006	QUICK	vérification des longueurs inférieures des commandes de manœuvre pour voiles QUICK 120, QUICK 135, QUICK150			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	12-07-2002	QUICK	FLASH - Interdiction d'emploi voilures secours QUICK 120 et 135 (ex:PERFORMANCE VARIABLE)			
	Note	CONSTRUCTEUR	13-05-2024	RUSH	Suppression limite de vie pour voilure secours RUSH de firebird GbmH			
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2018	RUSH	SB 2018/002: Limites de vie de la voilure, du harnais et du conteneur FIREBIRD			
	Bullet ib FV	(FEDERATION ALLEMAN	I⊉€ -)04-2017	RUSH	2017-05: Firebird approuve utilisation des autres réserves dans leurs harnais. idem pour utilisation des Réserves dans les harnais étrangers.			
	Note	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	TOUS TYPE	Approbation pour le Repliage à 1 an			



	DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels FIREBIRD)								
Numéro	Туре	Emetteur	Date	Matériel	Objet				
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA,Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle				
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.				
.038-ANNULEI	E DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.				
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).				
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées				
.017-MODIFIE	E DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral				
115	cs	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut equipés de dispositif d\\\'attache du glisseur rétracté				
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours				
096	cs	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d\\\'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03				
079	cs	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem				
078	cs	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d\\\'une pochette cousue sous le conteneur principal				
074	cs	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voilure avec cône de suspension en Téflar				
071	cs	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.				
065	cs	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d\\\'un saut avec SURF				
056	cs	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre				
046	cs	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides				
017	cs	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires				
014	cs	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération				