



# FICHE

## PARA AUSTRALIA

### Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Parachute Sauvetage	01-08-1998	SLIMPACK	Manuel de pliage SLIMPACK (Rev C 08-1998)
		Parachute Sauvetage	01-08-1998	THINBACK	Manuel de pliage THINBACK (Rev A 08-1998)
		Réparation	00-00-0000	TOUS TYPES	Instruction pour installation Kill-Line sur extracteur PT: B047-TB
		Sac Harnais	01-04-1986	PIGMEE	Manuel de pliage (Para australia) PIGMEE (ed 04-1986)
		Sac Harnais	00-00-0000	SOFT LINK	Manuel (Para australia) de montage de soft link
		Voile Secours	01-10-1999	AIR FORCE	Manuel de pliage (Para autralia) AIRFORCE (ed 10-1999)



# FICHE

## PARA AUSTRALIA

### Tous Documents

#### CARACTERISTIQUES

Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Parachute Sauvetage	00-00-0000	SLIMPACK	Déclaration of design and Performance (DDP N° 40.010/99) du parachute de sauvetage Slimpack T 204

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## PARA AUSTRALIA

### Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-07-2003	CLASSIC PRO	SB-1530: Rénovation complète des gaines de libération pour système 3 anneaux. Tous TALON 1994 et CLASSIC PRO
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TALON	SB:PA SB9502 Rev.3 - DURÉE DE VIE Tous les composants de secours et de parachute de secours qui portent la marque Parachutes Australia (PA)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TALON	PA SB9502 Rev.3: Détermination des limites de vie des matériels de PARACHUTES AUSTRALIA
183	CS	FFP	25-03-2011	TALON	Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais, temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	TALON	SB1101, Retrait d'approbation de montage de l'argus dans sacs harnais
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-07-2003	TALON	SB-1530: Rénovation complète des gaines de libération pour système 3 anneaux. Tous TALON 1994 et CLASSIC PRO
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TELESIS	SB:PA SB9502 Rev.3 - DURÉE DE VIE Tous les composants de secours et de parachute de secours qui portent la marque Parachutes Australia (PA)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TELESIS	PA SB9502 Rev.3: Détermination des limites de vie des matériels de PARACHUTES AUSTRALIA
183	CS	FFP	25-03-2011	TELESIS	PA SB1101 - Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais, temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	TELESIS	SB1101, Retrait d'approbation de montage de l'argus dans sacs harnais



# FICHE

## PARA AUSTRALIA

### Tous Documents

VOILES SECOURS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	AIR FORCE	SB:PA SB9502 Rev.3 - DURÉE DE VIE Tous les composants de secours et de parachute de secours qui portent la marque Parachutes Australia (PA)



# FICHE

## PARA AUSTRALIA

### Tous Documents

#### PARACHUTES de SAUVETAGE

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	09-08-2010	SLIMPACK	PA SB1001: Défaut de maintien de la gaine sur SLIMPACK 2 (Fab 04-2009 à 04-2010)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	09-08-2010	THINBACK	PA SB1001: Défaut de maintien de la gaine sur THINBACK (Fab 07-2009 à 10-2010)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-05-2018	TOUS TYPES	PA SB9502 Rev.3: Détermination des limites de vie des matériels de PARACHUTES AUSTRALIA

Visa Responsable Matériel



# FICHE

## PARA AUSTRALIA

### Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels PARA AUSTRALIA)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts. annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération