



FICHE

PARACHUTE SHOP

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	00-00-0000	VECTRA	Manuel de pliage VECTRA (ed 1995)
		Sac Harnais	00-00-0000	VECTRA	Manuel de pliage VECTRA-PO (ed 1995)
		Sac Harnais	00-00-0000	VECTRA	Manuel de pliage VECTRA-HD (ed 1995)
		Voile Secours	00-00-0000	VEGA	Manuel de pliage VEGA

Visa Responsable Matériel



FICHE

PARACHUTE SHOP

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
			00-00-0000	TOUS TYPES	Volumes voiles principales et secours
		Sac Harnais	00-00-0000	POIGNEE	Références pognées Parachute shop
		Voile Principale	00-00-0000	KARO	Cone de suspentes voile KARO 270
		Voile Principale	00-00-0000	KARO	Cône de suspentes voile KARO 280
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 120
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 135
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 150
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 170
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 190
		Voile Principale	00-00-0000	ONYX	Cône de suspentes voile ONYX 380 TANDEM
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 106
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 170
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 150
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 135
		Voile Principale	00-00-0000	OPALE	Cône de suspentes voile OPALE 120
		Voile Principale	00-00-0000	SCOOOL	Cône de suspentes voile SCOOOL 260
		Voile Principale	00-00-0000	TOUS TYPES	Voilures Parachute shop
		Voile Secours	00-00-0000	VEGA	Voilures Parachute shop

Visa Responsable Matériel



FICHE

PARACHUTE SHOP

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
013	CS	FFP	06-03-1989	MICRO SUPRA	Incident de fonctionnement sur table de la partie secours MICRO SUPRA
039	CS	FFP	16-10-1991	MODULE	Incident d'ouverture du secours ,Equipement MODULE
036	CS	FFP	03-07-1991	MODULE	Risque d'impossibilité de mise en œuvre de la commande de libération sac harnais Module
022	CS	FFP	29-03-1990	MODULE	Non ouverture du compartiment principal lors d'un saut à ouverture automatique sur MODULE
019	CS	FFP	06-12-1989	MODULE	Décousures sur Sac-harnais MODULE
009	CS	FFP	12-12-1988	MODULE	Risque de blocage du câble de commande d'ouverture conteneurs secours MODULE
	Courrier	FFP	18-02-2007	SUPRA	refus de pliage sac supra n° 880511 et 880513
083	CS	FFP	23-09-1997	TOUS TYPES	Contrôle des broches de verrouillage sur les câbles de commandes d'ouvertures de conteneurs secours Parachute Shop
081	CS	FFP	21-04-1997	TOUS TYPES	Non sertissage de broche de verrouillage sur des câbles de commandes conteneurs secours Parachute Shop
033	CS	FFP	06-03-1991	TOUS TYPES	Système de libération 3 anneaux , Equipements PARACHUTE SHOP
	Note	FFP	08-03-2006	VECTRA	Absence de couture sur extracteur
	Note	FFP	08-03-2006	VECTRA	Contrôle des extracteurs de secours - absence coutures sur tout types mais plus particulièrement ADVANCE, JAVELIN et VECTRA
101	CS	FFP	29-11-2004	VECTRA	Controle de la force des extracteurs secours
093	CS	FFP	04-10-2001	VECTRA	Modification Sac-harnais VECTRA équipé d'un rabat de secours supérieur engagé dans celui du bas et d'une fenêtre transparente, fabriqué à partir de décembre 96.
	Note	FFP	22-05-2001	VECTRA	Non ouverture du conteneurs secours sur sac vectra taille 41-0 avec rabat transparent
147	CS	FFP	26-11-2007	VECTRA-MODULE	Changement emplacement du sectionneur sur certains sac harnais VECTRA et MODULE de parachute shop
	Bulletin	GSAC	06-11-2007	VECTRA-MODULE	Annulation de l'AD 2006-0279 CN de l'EASA suite à la publication de ACN 2007-004 R1 de la DGAC
	Bulletin	GSAC	01-08-2007	VECTRA-MODULE	Consigne de navigabilité dgac CN f-2007-004 R1 du 01/08/07, concernant voilures de secours fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 6 mars 2007.
138	CS	FFP	12-07-2007	VECTRA-MODULE	Mise en conformité des sac harnais. Application des consignes de navigabilité 2007-004 et 2007-005
	Courrier	FFP	00-00-0000	VECTRA-MODULE	Défaut de sertissage sur extracteur RAPID 2

Visa Responsable Matériel



FICHE
PARACHUTE SHOP
Tous Documents

SACS HARNAIS TANDEM

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
138	CS	FFP	12-07-2007	DUO TANDEM	Mise en conformité des sacs harnais et des voiles parachute shop. Application des consignes de navigabilité 2007-004 et 2007-005
	Note	FFP	04-09-2001	DUO TANDEM	Retard de désaccouplement du RSE après extraction de la CDO
	Courrier	FFP	00-00-0000	DUO TANDEM	Defaut de fabrication d'un RSE sur tandem DUO

Visa Responsable Matériel



FICHE
PARACHUTE SHOP
Tous Documents

VOILES PRINCIPALES

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	FFP	16-08-2006	KARO	risques d'éclatement du caisson central et de rupture des suspentes centrales avec dommages collatéraux sur les quilles centrales,

Visa Responsable Matériel



FICHE

PARACHUTE SHOP

Tous Documents

VOILES SECOURS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
145	CS	FFP	06-11-2007	VEGA	Application de la consignes de navigabilité CN-F-2007-004 et CN-F-2007-005 R1 pour PARACHUTES SHOP
	Bulletin	GSAC	06-11-2007	VEGA	Annulation de AD 2006-0279 CN de l'EASA suite à la publication de ACN 2007-004 R1 de la DGAC
	Bulletin	DGAC	01-08-2007	VEGA	Consigne de navigabilité dgac CN f-2007-004 R1 du 01/08/07, concernant voilures de secours fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 6 mars 2007.
	Bulletin	DGAC	01-08-2007	VEGA	CONSIGNE DE NAVIGABILITE N° F-2007-005 R1 concernant les voilures de secours de type VEGA 120
138	CS	FFP	12-07-2007	VEGA	Mise en conformité des voiles de la société parachute shop. Application des consignes de navigabilité 2007-004 et 2007-005
116	CS	FFP	13-07-2006	VEGA	Vérification voilures VEGA 180 fabriqué avant juillet 1994
102	CS	FFP	05-01-2006	VEGA	Interdiction de Vols pour voilures de secours VEGA 120.
073	CS	FFP	24-06-1994	VEGA	Modification voile secours VEGA 180
	Note	FFP	04-05-2005	VEGA 120	Interdiction provisoire de vols pour les VEGA 120



FICHE

PARACHUTE SHOP

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels PARACHUTE SHOP)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts. annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération