



FICHE
SIFE
Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	15-07-2019	SIFE	Manuel utilisateur sac harnais SIFE (Ed08 07-2019) EN
		Sac Harnais	20-11-2017	SIFE	Manuel utilisateur sac harnais SIFE (Ed07 11-2017) EN
		Sac Harnais	17-05-2017	SIFE	Manuel utilisateur sac harnais SIFE (Ed06 05-2017) EN
		Sac Harnais	26-09-2016	SIFE	Manuel utilisateur sac harnais SIFE (Ed05 09-2016) EN
		Sac Harnais	15-07-2019	SIFE 2.0	Manuel utilisateur sac harnais SIFE 2.0 (Ed08 07-2019) EN



FICHE
SIFE
Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	13-08-2020	SIFE	QACI 121 sous le n° FR.QACI121.020 Rev 1 pour sac harnais SIFE
		Sac Harnais	15-04-2019	SIFE	Remplacée: QACI 121 sous le n° FR.QACI121.020 pour sac harnais SIFE
		Sac Harnais	00-00-0000	SIFE	Certificat FG001/15 du 05/2015



FICHE

SIFE

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	10-07-2023	SIFE	SB 2023-001: Suite au risque de capture de suspente, effectuer 2 Coutures en zigzag sur le rabat du conteneur principal 2. Tous les conteneurs SIFE postérieurs au DOM 06/23 ne sont pas concernés par ce bulletin de service. URL:CON: https://www.sife.at/contentFile/download/ServiceBulletin/_2023001
207	CS	FFP	16-05-2023	SIFE	CS207: Risque d'interférence de suspente(s) de la voileure principale avec un rabat du conteneur principal suite à conditionnement avec un sac de déploiement à lovage libre non adapté.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-03-2018	SIFE	SB 2018-01: Mise a niveau du rabat de protection réserve des conteneurs SIFE dans les tailles 00:00; 01:00; 02:00; 03:00. DOM avant 03/2018
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	06-09-2017	SIFE	Service Bulletin 2017-001: Conformité aux instructions du Manuel du propriétaire de SIFE
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	02-09-2017	SIFE	Service Bulletin 2017-002: position pour anneau médian (B) sur les élévateurs principaux SIFE
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	26-09-2016	SIFE	SB 2016-002:Risque de dysfonctionnement du système RAX-RSL fabriqué entre 11/2015 et 09/2016
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	27-07-2016	SIFE	BS2016-001 Rev1: Risque de traction plus élevées par la combinaison des anneaux de la poitrine et une mini poignée en D
	Video	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	SIFE	Mise en place demi frein voile secours sur sac harnais SIFE URL:VDO: https://youtu.be/LWr1Yt6o1I0
	Video	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	SIFE	Lovage suspentes sur pod principal SIFE semi stowless URL:VDO: https://youtu.be/uYp6qqUeLzE



FICHE

SIFE

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels SIFE)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts. annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voileures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voileures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération