



FICHE

TOUS TYPES

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
			01-07-2010		Manuel de la gestion pour la maintenance parachute hors dotation
		Culture Générale	31-03-2020	REGLEMENTATION	Manuel de Mr FRADET Eric : la réglementation (Ed 03-2020)
		Réparation	00-00-0000	CQPPR	Document Stage de Réparateur 2ème partie (Ed 2017)



FICHE
TOUS TYPES
Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Courrier	GSAC	06-08-2003	POIGNEES SECOURS	FAX pour consigne de navigabilité , contôle des aiguilles de poignées capewell



FICHE
TOUS TYPES
Tous Documents

SACS HARNAIS TANDEM

Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
006	DT	FFP	03-10-1997	ACTIVITE TANDEM	DT06: Emport obligatoire d'un déclencheur de sécurité sur les parachutes tandem

FICHE

TOUS TYPES

Tous Documents

VOILES PRINCIPALES					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
048M	DT	FFP	08-02-2024	ACTIVITE FFP	DT48 modifiée: Réglementation relative à utilisation des voilures principales. Annule et remplace la DT N°46 du 12 Mars 2020
046-ANNULEE	DT	FFP	20-03-2016	ACTIVITE FFP	DT46 ANNULEE: Nouvelle réglementation relative à utilisation des voilures principales - Annule et remplace la DT37
037-ANNULEE	DT	FFP	15-10-2013	ACTIVITE FFP	DT37 ANNULÉE: Actualisation et aménagement de la DT13bis relative à utilisation des voilures principales. Annule et remplace la DT13bis
013bis	DT	FFP	01-03-2004	ACTIVITE FFP	DT13 Bis: Utilisation des voiles principales. Coef de surface mini en fonction du poids équipé et du nombre de sauts
028-ANNULEE	DT	FFP	25-03-2010	ACTIVITE TANDEM	DT28 ANNULEE: Autorisation pliage des voiles principales tandem. DT annulée et remplacée par la DT53

FICHE

TOUS TYPES

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels TOUS TYPES)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts. annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération