



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

R E P U B L I Q U E T C H E Q U E

BULLETIN

## BULLETIN DE SERVICE No. 5/07/2004

### INSPECTION DES HARNAIS ELEVES

1. **APPLICABLE A:** harnais élèves marqués tel que PS – 034 S  
avec une date de production depuis le **20.10. 2001**
2. **RAISON:** Possible dommage de la couture (sur la sangle de poitrine).
3. **MESURES:**
  - A) Inspecter régulièrement le possible dommage des coutures supportant la charge là où est la couture de la sangle (gauche droite, dessus et dessous).
  - B) De porter des inspections appropriés avant le saut, principalement focalisées sur :
    - du réglage correct de la taille du harnais dépendant de la hauteur des parachutistes
    - du cheminement correct de sangles sur le parachutiste (spécialement sur le possible twist des sangles).
4. **PERIODE DE CONFORMITE:** Répéter avant chaque utilisation du parachute
5. **ASPECT FINANCIER :** Cela dépend du résultat des inspections.  
L'éventuelle réparation du dommage sera pris en charge par le fabricant.
6. **MATERIEL NECESSAIRE:** Le matériel pour l'éventuelle réparation sera organisé par le fabricant.
7. **PROCEDURES:** Lire le paragraphe No. 3
8. **DATE D' ISSUE:** à Jevíčko le 08 juillet 2004

Ing. Jaroslav Sedlák – Technical Department Manager  
MarS a.s. Jevíčko

Stamp and signature:

