




**MATERIEL VOLE**  
ou  
**INTERDIT D'EMPLOI**



Fiche descriptive N°120

Photos du Matériel

Description du Matériel

Harnais

**NATIONAL 425 BACK**

n°:NS 1208

Voile Secours

**PHANTOM 26 AEROSTAR**

n°:PH26-8587

Sangles harnais HS. La cause est une importante abrasion par velour-crochet au niveau des cuissardes.

Contactez: Association TANGO MIKE