




**MATERIEL VOLE**  
ou  
**INTERDIT D'EMPLOI**



Fiche descriptive N°134

Photos du Matériel

Description du Matériel

Harnais

**NATIONAL 360 BACK**

n°:360 000999

Plastique rabat latéral de sac cassé aux œillets. Le client ne veut pas le remettre en état, sac + de 20 ans

Contactez: Pascal bernardet