




**MATERIEL VOLE**  
ou  
**INTERDIT D'EMPLOI**



Fiche descriptive N°78

Photos du Matériel

Description du Matériel

Voile Principale

SOLO 230

n°:249106

VOILE réformée car trop usée et non réparable (diverses déchirures, trous, décousures et décolorations importantes). N est pas passée au test d étirement ni de porosité.

Contactez: BAKA JOHAN